


D4. KERAMICKÁ DLAŽBA NA SCHODIŠTI

– PŮVODNÍ POVRCH NA SCHODIŠTI KERAMICKÁ DLAŽBA ODBOURÁNA, POVRCH BUDE ŘÁDNĚ OČIŠTĚN, OPATŘEN PENETRAČNÍM A SPOJOVACÍM NÁTĚREM NA SUCHÝ ČISTÝ VYROVNANÝ POVRCH. POTÉ BUDE NALEPENA KERAMICKÁ DLAŽBA POMOCÍ LEPÍCÍ MALTY.



POZNÁMKA :

– STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODU KAŽDÉHO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE MUSÍ BÝT VÝRAZNĚ KONTRASTNĚ ROZEZNATELNÁ OD OKOLÍ
– SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ POVRCHU STUPNICE (PŘI OKRAJI SCHOD.STUPNĚ) A PODEST MUSÍ BÝT MIN.0.6 (DLE VYHL.Č.137/1998 Sb.)
– VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNÉ POKLADAT DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM