



VYTYČOVACÍ BODY (S-JTSK):		
5-1	VYTYČOVACÍ BOD PROPUSTEK Č.5, BOD Č.1	
	X	Y
5-1	1043260.65	664636.38
5-2	1043268.98	664630.01
5-3	1043263.40	664635.97
5-4	1043262.18	664633.50
5-5	1043267.31	664632.98
5-6	1043266.09	664630.51

LEGENDA ZÁBOROVÝCH PLOCH	
	NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY (KONSTRUKCE A)
	OBLOŽENÍ LOMOVÝM KAMENEM
	OBETNOVÁNÍ

SOUŘADNICOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S—JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

POZNÁMKY:

Poloha stávajících inženýrských sítí je v situaci zakreslena pouze orientačně. Před zahájením zemních prací musí být ověřena a zaktualizována poloha všech inženýrských sítí procházejících stavenišťem. Následně bude provedeno vytyčení aktualizovaných sítí za účasti jejich správců. O vytyčení tras technické infrastruktury bude proveden zápis.

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

název akce

SO 105 – PROPUSTEK Č.5 - km 20,380 (III/32329)

stavební objekt

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové objednatel	spolupráce	 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677 e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz
III/32329 místo stavby	KRÁLOVÉHRADECKÝ kraj	

SITUACE STAVBY

výkres

1 : 200
měřítko

DOS + PDPS
stupeň

ING. M. BURIANEC kontroloval	ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu	A044/13 číslo zakázky	C.9.1
ING. D. SKÝPALA zodpovědný projektant	vedoucí projektant	08/2013 datum	