PRAGOPROJEKT, a.s.
147 54 Praha 4 , K Ryšánce 1668/16

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU J125

Vrtmistr: Hájek
Typ soupravy: UGB 50 PV3S
Datum provedení - od: 3.5.2018
- do: 3.5.2018

Hloubka sondy [m]: 3.00
Hladina podz. vody: nebyla zastižena
naražená [m]:
ustálená [m]:

Y= 1 047 130.61
X= 610 651.87
Z= 354.86
Souř.systémy: JTSK / Balt

od: [m] do: [m] vrtáno DN [mm]

od: [m] do: [m] paženo DN [mm]

Okres: Rychnov nad Kněžnou
Katastr.území:
Mapa 1:25000:



do	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0.80	1: Navážka, materiál cesty
1.00	117: Prachovec silně zvětralý, charakteru úlomků zarostlých v jílu, úlomky lamatelné v ruce, velikosti do 5 cm, rezavohnědý
2.00	118: Prachovec mírně zvětralý, silně rozpukaný, charakteru úlomků, velikosti 3-5 cm (max.10 cm), ploché (mocné do 1 cm), lehce rozpojitelné kladivem, šedý
3.00	119: Prachovec navětralý, silně rozpukaný, charakteru úlomků velikosti do většinou průměru jádra, úlomky jsou obtížně rozpojitelné kladivem, šedý

Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.
neporušený porušený jádro technolog. skalní jiný
voda naražená hladina ustálená hladina

Poznámka:
.
.
.
.

Název akce: **Rozvoj centrální prům. zóny a dopr. infrastr. Kvasiny - Solnice, GTP** Zak. číslo: 17 - 289 - 9

Dokumentoval: Mgr.M.Tichovská Měřítko: 1: 100 Příloha č.: **A.3**

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK PRO VRSTVY A STRATIGRAFIE:

1	Navážka	116	Prachovec zcela zvětralý	129	Slínovec navětralý
2	Humózní vrstva	117	Prachovec silně zvětralý		Kvartér Q
14	Jíl se střední plasticitou	118	Prachovec mírně zvětralý		Křída K
23	Hlína s nízkou plasticitou	119	Prachovec navětralý		Recent
33	Hlína sprašová	126	Slínovec zcela zvětralý (Slín)		
44	Písek hlinitý	127	Slínovec silně zvětralý		
64	Štěrk hlinitý	128	Slínovec mírně zvětralý		

KLASIFIKACE:

Těžitel. dle TKP4 a ČSN 73 6133:

první třída	I
druhá třída	II
třetí třída	III

Konzistence:

kašovitá	K
měkká	M
tuhá	T
pevná	P
tvrdá	R

Ulehlost:

kyprá	KY
středně ulehlá	SU
ulehlá	UL