



VAŠE VIZE.
NÁŠ PROJEKT.

PRODIN a.s.

K Vápence 2745
530 02 Pardubice

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

tel. +420 466 055 111
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

Váš dopis / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne

Ledvinková Lenka / 725 601 941
lenka.ledvinkova@prodin.cz

29.08.2023

Akce: II/299 Librantice – hranice okresu Náchod (SO 102 Úsek Librantice – Výrava, SO 103 Úsek Výrava - Libřice):

Věc: Vyjádření projektanta k auditu bezpečnosti pozemních komunikací

Předložený bezpečnostní audit pozemní komunikace pro záměr „II/298 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 102 Úsek Librantice – Výrava, SO 103 Úsek Výrava - Libřice“ zpracovaný firmou Manifold Group s.r.o. identifikoval v trase následující riziko:

- *Délka přechodu pro chodce km 4,3 je zkracována, stále ale neodpovídá ČSN 73 6110.*
Reakce: Tento přechod pro chodce nelze více zkrátit z důvodu výjezdu těžké zemědělské techniky z komunikace III/2992 směrem na obec Librantice (viz vlečné křivky ve výkresu situace). Norma ČSN 73 6110/Z1 čl. 10.1.3.3.2 umožňuje rozšíření přechodu pro chodce v nároží křižovatky až o 3,0 m. Délka přechodu pro chodce při rekonstrukci může být max. 7,0 m mezi obrubami + 3,0 m povolené rozšíření = navrhovaných 10 m.
- *Stromy (na několika místech extravilánu) na hranici potenciálu překážky.*
Reakce: V době zpracování projektové dokumentace nebyl znám termín realizace stavby. Ořez větví provádí Údržba silnic KHK v určitých intervalech.

V Pardubicích dne 29.08.2023

.....
Bc. Lenka Ledvinková
Prodin a.s.