






Vytyčovací body pažer

Ozn.	X	Y
VB 01	-617418,976	-102
VB 02	-617435,049	-102
VB 03	-617437,582	-102
VB 04	-617464,773	-102
VB 05	-617467,08	-102
VB 06	-617494,603	-102
VB 07	-617496,905	-102
VB 08	-617525,7	-102
VB 09	-617527,482	-102
VB 10	-617549,731	-102
VB 11	-617551,566	-102
VB 12	-617557,501	-102
VB 13	-617573,583	-102
VB 14	-617575,06	-102
VB 15	-617579,288	-102

LEGENDA NÁVRHU

-  HRANICE STAVBY
 PAŽENÝ VÝKON
 NÁVRH OSY
 ODHUMUSOVÁNÍ





03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

ING. IVAN ŠÍR
 PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
 Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel. +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914

Objednatel: **Královehradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

III/30416 Vysokov - opěrná zed', odstranění havarijního stavu

- | | | |
|--------------------|---------------------------------|---|
| ■ kraj: | ■ odpovědný projektant stavby: |  |
| ■ Královéhradecký | Ing. Ivan Šir | |
| ■ MU / OU: | ■ odpovědný projektant objektu: |  |
| ■ Hradec Králové | Ing. Jan Fiala | |
| ■ stupeň utajení: | ■ vypracoval: | |
| baz. utajení | Ing. Tomáš Doležal | |
| ■ datum: | ■ kontroloval: | |
| 08 / 2023 | Ing. Jan Fiala | |
| ■ zakázkové číslo: | ■ změna číslo: | |
| 021020 | 00 | |
| ■ stupeň PD: | ■ měřítko: | |
| DUS2 | 1:250 | |

SITUAČNÍ VÝKRESY	C.
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	4.3