



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/035-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
28.02.2024

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody – dočasná ochranná opatření“.

V souladu s Výzvou k podání nabídek ze dne 21.02.2024, bodu 4. Zadávací dokumentace, Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

zasíláme dotaz k zadávací dokumentaci.

Dotaz na zadavatele:

V TZ je uvedeno, že konstrukce záchytných systémů je dočasná konstrukce.

Ve VV uvedeno:

33817B	a	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DODATEČNĚ KOTVENÉ	
		ocelové sloupky zachytného systému na betonové svodidlo - kompletní kotvicí konstrukce včetně spojovacího materiálu, závitových tyčí, kotevních lan kompletní PKO žárovým zinkováním ponorem	
		<i>dle PD</i> 40 ks sestavy sloupků z UPE cca 450 m kotevních lan pr. 12mm včetně napínáků celkem 1,550*1,15=1.783 [A] včetně spojovacího materiálu	
33817B	b	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DODATEČNĚ KOTVENÉ	
		ocelové sloupky zachytného systému na gabion - kompletní kotvicí konstrukce včetně spojovacího materiálu, závitových tyčí, kotevních lan kompletní PKO žárovým zinkováním ponorem	
		<i>dle PD</i> 78 ks sestavy sloupků z UPE s opěrným rámem cca 900 m kotevních lan pr. 12mm včetně napínáků celkem 4,307*1,15=4.953 [A] včetně spojovacího materiálu	

Platí tedy PKO žárovým zinkováním sloupků a L ocelových profilů, když se jedná o dočasnou konstrukci?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Zadavatel uvádí, že na požadavku žárového zinkování sloupků a L ocelových profilů (položky č. 33817B a SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DODATEČNĚ KOTVENÉ a. č. 33817B b SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DODATEČNĚ KOTVENÉ – SO 910 Provizorní záchytný systém) trvá, neboť v tuto chvíli není zcela zřejmé, jak dlouho bude dočasná konstrukce v místě umístěna, neboť termíny uvedené ve Výzvě k podání nabídek jsou předpokládány.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření