



Legenda:

- Navržený úpravy – oplocení, bezbariérový vstup, anglický dvorek
- Vyznačený stávající objekt plicního oddělení
- Stávající okraj vozovky a chodníku
- Hronice pozemků dle KN
- Vnitřní kresba parcel dle KN
- Stavební parcelní čísla dle KN
- 1484 Pozemkové parcelní čísla dle KN
- 1200/5 Stávající kabelové vedení společnosti Telefonica O2
- Stávající kabelové vedení VN ve správě ČEZ
- Stávající kabelové vedení NN ve správě ČEZ
- Stávající vodovod
- Stávající kanalizace
- Stávající NTL plynovod
- Stávající STL plynovod
- Stávající elektro pilíř
- TEL Plastový telekomunikační pilíř
- HUP Zděný pilíř plynu

Poznámka:

- Před zahájením zemních a stavebních prací je nutné vytyčit všechny inženýrské sítě dotčenými správci
- Při provádění zemních a stavebních prací v ochranném pásmu inž.sítí (kabely ČEZ a O2, plyn RWE, voda a kanalizace VOS) je nutné dodržet podmínky správců sítí

±0,00 = 287,94 m n.m. – podlaha v přízemí objektu plicního  
Výškový systém BpV, souřadnicový systém JTSK

Kreslil:	Ing.Říha	Ing. Vladimír Říha	
Zodp.projektant:	Ing.Říha	stavby a projekty	
Místo stavby:	Oblastní nemocnice Jičín	Stupeň:	DPS
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum:	11/2014
Akce:	Rekonstrukce oplocení a vstupu objektu nemocnice Jičín–I.část	Formát:	4 A4
		Měřítko:	1:200
		Číslo výkresu:	C.4.
Obsah:	Koordinační situace–objekt plicní		