

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 14

Veřejná zakázka: Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Mgr. Jitka Bučková,
e-mail: jbuckova@khk.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Na dotaz č. 1, 2, 3, 4 je zveřejněna souhrnná odpověď za dotazem č. 4.

Dotaz č. 1:

Výkaz výměr „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_R010“ – D.1.1. – našli jsme některé nesrovnalosti v zámečnických konstrukcích (45 Tabulky zámečnických výrobků):

Pol.č .	Popis	MJ	Množství VV	Poznámka
276	Z/035 - Stupadla do šachet - vidlicové šachtové stupadlo - • V 1 Z V 1 V Zl ještěřák	-kus	140,000	Nesouhlasí počet ks - dle tabulky by mělo být 160 ks + ztratné
1565	Z/13 - nerezové zábradlí haly, madlo a sloupek z nerezové oceli vč.kotvení	m	16,470	Množství nesouhlasí - dle tabulky by mělo být vykázáno 32,94 bm + ztratné
1566	Z/30 - nerezové zábradlí vstupní haly, madlo a sloupek z nerezové oceli vč.kotvení	m	15,390	Množství nesouhlasí - dle tabulky by mělo být vykázáno 15,66 bm + ztratné
1574	Z/14 - nerezové madlo na zed (zábradlí hlavního schodiště) vč.kotvení	m	9,160	Množství nesouhlasí - dle tabulky by mělo být vykázáno 9,875 bm + ztratné
1575	Z/15 - nerezové madlo na zed (zábradlí hlavního schodiště) vč.kotvení	m	15,390	Množství nesouhlasí - dle tabulky by mělo být vykázáno 15,416 bm + ztratné
1583	Z/11 - nerezové zábradlí hlavního schodiště, madlo a sloupek z nerezové oceli vč.kotvení	m	9,710	Množství nesouhlasí - dle tabulky by mělo být vykázáno 9,67 bm + ztratné

1584	Z/12 - nerezové zábradlí hlavního schodiště, madlo a sloupek z nerezové oceli vč.kotvení	m	9,710	Množství nesouhlasí - dle tabulky by mělo být vykázáno 9,67 bm + ztratné
1589	Z/05 - nerezové zábradlí schodiště, madlo a sloupek z nerezové oceli vč.kotvení	m	2,660	Množství nesouhlasí - dle tabulky by mělo být vykázáno 3,03 bm + ztratné
1590	Z/33 - nerezové zábradlí venkovního schodiště, madlo a sloupek z nerezové oceli vč.kotvení	m	6,625	Množství nesouhlasí - dle tabulky by mělo být vykázáno 6,672 bm + ztratné

Žádáme tímto o prověření poznámek a případnou opravu výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

Výkaz výměr „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_ R010“ – D.2.103 – nalezli jsme některé nesrovnalosti v zámečnických konstrukcích (D.1.1.28 Výpis zámečnických výrobků):

Pol.č .	Popis	M J	Množství VV	Poznámka
30	Z/01 - Ocelové silniční zábradlí - ocelové madlo, ocelový sloupek, zábradelní výplň (ocel.sít'), ocelové svodidlo vč. povrchové úpravy	m	72,195	Množství nesouhlasí - dle tabulky by mělo být vykázáno 21,91 bm + ztratné; popis nekoresponduje s výrobkem v tabulce ZV

Žádáme tímto o prověření poznámek a případnou opravu výkazu výměr.

Dotaz č. 3:

Výkaz výměr „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_ R010“ – D.1.1. – nalezli jsme některé nesrovnalosti v zámečnických konstrukcích (45 Tabulky zámečnických výrobků):

Pol.č.	Popis	MJ	Množství VV	Poznámka
1557	Z/49 - ocelová stěna s pletivem vč.dveří, kotvení a povrchové úpravy	m2	97,620	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1559	Z/66 - ocelová stěna s pletivem vč.dveří, kotvení a povrchové úpravy	m2	25,420	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1568	Z/03 - zábradlí nerezové s výplní (nerez.sít') v. 1000 mm	m	14,825	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1569	Z/32 - zábradlí nerezové s výplní (nerez.sít') v. 1000 mm	m	21,450	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1571	Z/28 - skleněné zábradlí ve 2.np vč.kotvení	m	78,200	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1572	Z/29 - skleněné zábradlí ve vstupní hale vč.kotvení	m	18,590	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1576	Z/20 - nerezové madlo na zeď (zábradlí vyrovanávací rampy) vč.kotvení	m	11,400	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1577	Z/21 - nerezové madlo na zeď (zábradlí vyrovanávací rampy) vč.kotvení	m	16,200	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1578	Z/22 - nerezové madlo na zeď (zábradlí vyrovanávací rampy) vč.kotvení	m	2,060	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)

1579	Z/23 - nerezové madlo na zeď (zábradlí vyrovanávací rampy v hale) vč.kotvení	m	32,440	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1580	Z/25 - nerezové madlo na zeď (zábradlí únikového schodiště) vč.kotvení	m	110,540	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1581	Z/27 - nerezové madlo na zeď (zábradlí únikového schodiště) vč.kotvení	m	97,820	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1585	Z/24 - ocelové zábradlí únikového schodiště, madlo z nerezové oceli ve výšce 1100 mm od čisté podlahy, vč. kotvení a povrchové úpravy	m	65,850	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1586	Z/26 - ocelové zábradlí únikového schodiště, madlo z nerezové oceli ve výšce 1100 mm od čisté podlahy, vč. kotvení a povrchové úpravy	m	58,100	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1588	Z/04 - ocelové zábradlí schodiště, madlo z nerezové oceli ve výšce 950 mm od čisté podlahy, vč. kotvení a povrchové úpravy	m	2,090	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1591	Z/45 - nerezové zábradlí venkovního schodiště, madlo a sloupek z nerezové oceli vč.kotvení	m	2,500	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1638	Z/16 - porošt podlahový žárově zinkovaný tl. 30 mm, oka sítě 19x19 mm vč. bočnic, svorek a kotvení (saní VZT)	m2	5,180	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1639	Z/17 - porošt podlahový žárově zinkovaný tl. 30 mm, oka sítě 19x19 mm vč. bočnic, svorek a kotvení (saní výfuku VZT)	m2	4,730	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1640	Z/19 - porošt podlahový žárově zinkovaný tl. 30 mm, vč. bočnic, svorek a kotvení (v šachte SIL))	m2	17,160	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1641	Z/46 - porošt podlahový žárově zinkovaný tl. 30 mm, vč. bočnic, svorek a kotvení (šachty VZT))	m2	5,460	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1642	Z/47 - porošt podlahový žárově zinkovaný tl. 30 mm, vč. bočnic, svorek a kotvení (šachty VZT))	m2	5,230	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1953	Z/40 - žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 1,95m	m	1,950	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1954	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých kotvených do betonu	m	5,900	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1955	Z/37 - žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 1,95m	kus	1,000	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1956	Z/38 - žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 1,8m	kus	1,000	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1957	Z/39 - žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2,15m	kus	1,000	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)
1959	Z/48 - stúpadlá, madlo, ochranný koš z nerezové oceli	m	28,860	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztratné (15%)

Žádáme o sjednocení vykázaného množství zámečnických prvků (se ztratným nebo bez ztratného). Např.: výrobky s označením Z/36, Z/06, Z/07, atd. jsou vykázané se ztratným, avšak tato metodika nebyla dodržena u výše zmíněných výrobků.

Dotaz č. 4:

Výkaz výměr „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_ R010“ – D.2.103 – našli jsme některé nesrovnalosti v zámečnických konstrukcích (D.1.1.28 Výpis zámečnických výrobků):

31	Z/31 - Ocelové silniční zábradlí se svodidlem vč. povrchové úpravy	m	32,100	Domníváme se, že výměra nazahrnuje ztraté (15%)
----	--	---	--------	---

Žádáme o sjednocení vykázaného množství zámečnických prvků (se ztratným nebo bez ztratného). Např.: výrobky s označením Z/36, Z/06, Z/07, atd. jsou vykázané se ztratným, avšak tato metodika nebyla dodržena u výše zmíněných výrobků.

Odpověď na dotaz č. 1, 2, 3, 4:

Zadavatel po prověření souladu soupisu stavebního prací, dodávek a služeb s tabulkou zámečnických konstrukcí vydává opravený revizní soupis s ozn. „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R13.xlsx“, v kterém jsou vyznačeny položky zámečnických prvků, kde proběhla oprava a upřesnění MJ, množství včetně výkazu výměr. Dále byla provedena oprava hmotnosti u zámečnického prvku s ozn. Z/33 tak, jak je obsaženo v revizní tabulce s ozn. „45 Tabulky zámečnických výrobků R03.pdf“.

Dotaz č. 5:

MaR:

1. Datová centrála - stávající dispečerské pracoviště ISŘ

Výkaz výměr v části D.1.4.5.1 - MaR, pol. 20 a 21 - Zadavatel požaduje Programové vybavení a vizualizaci pro datovou centrálu rozšíření stávajícího programového vybavení pro objekt D části MaR, resp. včetně ostatních integrovaných subsystémů.

Pro správné navržení a ocenění této položky je nutné znát podrobné technické parametry "stávajícího programového vybavení pro objekt D části MaR": SW a HW platformu určenou k rozšíření a doplnění.

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel nechává na dodavateli, jaké programové vybavení, vizualizační a ovládací software práce nacení k nové technologii do nabídkové ceny, zda stávající dispečerské pracoviště softwarově upraví nebo doplní o nový vizualizačním SW MaR a ostatních integrovaných subsystémů.

Na stávajícím dispečerském pracovišti bude ve vizualizačním SW výše zmíněná technologie zobrazena formou přehledného grafického schématu se všemi reálnými hodnotami z čidel, akčních členů, snímačů, čerpadel atd. Vizualizace bude umožňovat nastavení časových programů, parametrů regulace a ovládání technologie.

Zadavatel uvádí, že dodavatel může v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nabídnout rovnocenné řešení, požadována je, jak je již uvedeno výše, kompatibilita se stávajícím systémem. Bližší požadavky na řízení a vizualizaci jsou dále uvedeny v technické zprávě MaR, i v její příloze.

Zadavatel uvádí, že ŘS může být jakýkoliv disponující komunikačními protokoly BACnet IP, Modbus TCP/IP tak, aby nabízený řídicí systém umožňoval komunikační kompatibilitu se stávajícím nemocničním hlavním řídicím systémem.

Dotaz č. 6:

MaR:

2. Datová centrála - stávající dispečerské pracoviště ISŘ

V souvislosti s dotazem č. 1: Poskytne zadavatel zdrojové kódy SW řešení pro Programové vybavení a vizualizaci pro datovou centrálu rozšíření stávajícího programového vybavení pro objekt D části MaR?

Odpověď na dotaz č. 6:

Stávající hlavní dispečerské pracoviště je vybaveno nadstavbovým vizualizačním systémem Coach NX 4.8 výrobce Honeywell. Zadavatel nedisponuje zdrojovými kódy SW pro programové vybavení a vizualizaci.

Dotaz č. 7:

MaR:

1. Jaké systémy řízení MaR jsou instalovány v objektech K a J?

Odpověď na dotaz č. 7:

Hlavním řídicím systémem EagleHawk NX výrobce Honeywell.

Dotaz č. 8:

MaR:

2. Jaký typ řídicího protokolu (po síti Ethernet) je u těchto stávajících zařízení použitý?

Odpověď na dotaz č. 8:

Všechny řídicí systémy (ŘS) nové technologie měření a regulace budou připojeny po komunikační lince Ethernet na stávající dispečerské pracoviště nemocnice Náchod tak, jak je uvedeno v technické zprávě MaR.

Zadavatel dále uvádí, že ŘS může být jakýkoliv disponující komunikačními protokoly BACnet IP, Modbus TCP/IP tak, aby nabízený řídicí systém umožňoval komunikační kompatibilitu se stávajícím nemocničním hlavním řídicím systémem EagleHawk NX výrobce Honeywell.

V souvislosti se změnami v částech projektových dokumentací a v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb vydává pro zpracování nabídky závazné následující části zadávací dokumentace uvedené v přílohách tohoto Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávacích podmínek zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 5. 1. 2026 v 9:00 hodin.

Přílohy:

Seznam dokumentace PD.č.1 2 3 4 5 R13.xlsx

45 Tabulky zámečnických výrobků R03.pdf

PODMÍNKY A POŽ. PRO JEDN. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NC R13.pdf

P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R13.xlsx

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření