

Č. změny	Popis/Důvod změny	Datum	Podpis

<i>Zodp. projektant</i> Ing. J. Müllerová		<i>Vypracoval</i>		<i>Zak. číslo</i> 014/15	<i><b>DiK</b></i> <b>Janák,s.r.o.</b> Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 <b>TRUTNOV</b>
<i>Datum</i> 05.2015	<i>Místo</i> Dolní Branná, Vrchlabí		<i>Kraj</i> Královéhradecký		
<i>Investor</i> Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové					
					<i>Stupeň</i> <b>DSP a PDPS</b>
<b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa</b> <b>Rekonstrukce II/295 - Dolní Branná – MOK I/14</b>					
<b>DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM</b>					
<b>SOUPIS DŘEVIN</b>					
<b>B.7.2</b>					

# S o u p i s      d ř e v i n

zhodnocení současného zdravotního stavu stromů s ohledem na perspektivu v souvislosti s rekonstrukcí silničního tělesa komunikace II/295 - Dolní Branná - MOK I/14 :

strom č.	název	Ø kmene v cm	poznámka ke stavu	sadovnic. hodnota SH
1	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	80	souměrná koruna suché větve,kmen rov.	3
2	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	60	suché větve,kmen rov.	3
3	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	60	suché větve, dutina 1m 50cm od paty,souměr.kor.	3
4	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	40	suché větve,souměr.koruna	3
5	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	50	tahově větvení,suché větve, dutina	3
6	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	50	suché větve 50%	1
7	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	80	souměr.kor.,rovný kmen poškozený kmen	3
7a	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	10	mladá výsadba - 2 kusy	
8	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	90	tahové větvení,nevyv.kor., dutina, suché větve	3
9	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	60	koruna nevyv., suché větve	2
10	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	80	koruna nevyv.,suché větve dutina	3
11	Acer platanoides javor mléčný	60	koruna souměrná,kmen rovný	3

12	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	60	suché větve, soum.kor.	3
13	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	30	2x10cm, suché větve dutina	3
13a	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	80	koruna nevyv.,suché větve	3
14	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	60	suché větve,dutina,nevyv.	2
15	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	30	2x10cm, mladá výsadba	3
16	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	30	mladá výsadba, perspekt.	3
16a	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	30	koruna nevyvážená	3
17	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	10, 20	mladé, perspektivní	
18	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	80	koruna souměr.,dutina	3
19	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	60	50% koruny suché	1
20	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	40	50% koruny suché, nevyv.	1
21	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	60	koruna nevyv.,suché větve	3
22	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	60	koruna nevyv.,suché větve	3
23	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	50	koruna nevyv.,suché větve	3
24	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	60	koruna nevyv.,suché větve	3
25	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	40	koruna nevyv.,suché větve	2

26	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	60	koruna nevyv., suché větve	3
27	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	110	koruna nevyv., suché větve, u paty poškozený	3
28	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	50	koruna nevyv., suché větve	3
29	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	80	zdravý plně vyv.	4
30	Acer saccharinum javor stříbrný	2 x 60	dvoják, dutina 50cm od paty	3
31	Acer saccharinum javor stříbrný	50	koruna nevyvážená	3
32	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	70	koruna nevyv., suché větve	3
33	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	90	koruna nevyv., suché větve, dutina 50cm od paty	2
34	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	80	koruna nevyv., suché větve	3
35	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	60	koruna nevyv., suché větve	3
36	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	60	koruna nevyv., suché větve	3
37	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	60	suché větve, dutina	2
38	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	50	suchý strom	1
39	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	50	50% koruny suché, nevyv.	1
40	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	80	koruna nevyv., suché větve, dutina 20cm od paty	3
41	Quercus robur dub letní	80	koruna nevyv., suché větve, kmen 10cm od asfaltu	3

42	Quercus robur dub letní	50	poškozený, spodní část suchá, dutina dl.1m	2
43	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	40	suché větve, dutina	2
44	Quercus robur dub letní	80	koruna souměrná, vzdálenost 60cm od asfaltu	4
45	Quercus robur dub letní	80	koruna souměr., menší poškození 1m od kraje asfaltu	3
46	Quercus robur dub letní	80	nevyváž. koruna, suché větve, kmen s boulovitostí	3
47	Populus canadensis topol kanadský	80	koruna souměrná	3
48	Populus canadensis topol kanadský	80	koruna souměrná	3
49	Populus canadensis topol kanadský	80	koruna nevyváž., suché větve	3
50	Tilia platyphyllo lípa velkolistá	100	dvoják, u paty mírně poškoz., suché větve, opatření : vazba, vyváž. řez	3
51	Populus canadensis topol kanadský	60		3
52	Populus canadensis topol kanadský	60		3
53	Populus canadensis topol kanadský	60		3
54	Populus canadensis topol kanadský	60		3
55	Populus canadensis topol kanadský	60	dutý	1
56	Populus canadensis topol kanadský	60		3

57	Populus canadensis topol kanadský	50		3
58	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	90	koruna nevyváž., suché větve, poškozený	1
59	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	110	suché větve, mírně poškozený, 60cm od asf.	3
60	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	70	souměr. koruna, suché větve	3
61	Acer pseudoplatanus javor klen	60	suché větve, dutina 1m od paty str.	1
62	Acer pseudoplatanus javor klen	70	koruna silně proschlá	1
63	Populus canadensis topol kanadský	100	koruna souměrná	4
64	Populus canadensis topol kanadský	40		3
65	Populus canadensis topol kanadský	50		3
66	Populus canadensis topol kanadský	50		3
67	Populus <del>canadensis</del> topol kanadský	50		3
68	Populus canadensis topol kanadský	50		3
69	Populus canadensis topol kanadský	50		3
70	Populus canadensis topol kanadský	50		3
71	Populus canadensis topol kanadský	50		3
72	Fraxinus excelsior	20	mladá výsadba, perspektivní	

73	Acer platanoides javor mléčný	10	mladá výsadba	
74	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	10	mladá výsadba	
75	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	5 - 30cm	mladá perspektivní výsadba celkem 10 kusů	
76	Betula alba bříza bílá	30	koruna souměrná	3
77	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	60	kmen s boulovitostí	1
78	Quercus robur dub letní	80	provést zdravotní řez	3
79	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	60	koruna souměrná, suché větve	3
80	Quercus robur dub letní	50	koruna souměrná	4
81	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	40	koruna nevyvážená	3
82	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	70	koruna nevyvážená	3
83	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	70	koruna souměrná	3
84	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	50	suché větve, dutý, dutina 1,5m od paty	1
85	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	70	koruna souměrná	3
86	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	60	suché větve, nevyváž. koruna, dutina	3
87	Quercus robur dub letní	100	koruna nevyváž., suché větve	3
88	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	60	suché větve, dutina u paty	3

89	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	90	koruna nevyvážená	3
90	Quercus robur dub letní	70	na hraně svahu	4
91	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	20	mladá perspektivní výsadba	
92	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	20	mladá perspektivní výsadba	
93	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	40		3
94	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	40		3
95	Betula alba bříza bílá	30		4
96	Betula alba bříza bílá	30		4
97	Acer platanoides javor mléčný	50	suché větve, koruna nevyvážená	3
98	Acer platanoides javor mléčný	90	koruna vychýlená, poškozený	3
99	Acer platanoides javor mléčný	50	50% koruny suché, dutina	1
100	Acer platanoides javor mléčný	70	celý suchý	1
101	Acer platanoides javor mléčný	80	suché větve, dutina, silně poškoz.	1
102	Acer platanoides javor mléčný	90	30% větví suché	1
103	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	60		3
104	Acer platanoides javor mléčný	50	suché větve, dutina	1

105	Acer platanoides javor mléčný	90	silně poškozený, dutina	1
106	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	60	50% větví suché	1
107	Acer platanoides jasan ztepilý	50	silně poškozený , druhot.infek.	1
108	Betula alba bříza bílá	50	vyvětvená	3
109	Acer platanoides javor mléčný	30	dvoják, perspektivní	
110	Acer platanoides javor mléčný	20	perspektivní	
111	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	8	mladá výsadba	
112	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	8	mladá výsadba	
113	Tilia platyphylla lípa velkolistá	20	perspektivní	
114	Acer platanoides javor mléčný	15	perspektivní	
115	Tilia platyphylla lípa velkolistá	20	perspektivní	
116	Salix caprea vrba jíva	keř		
117	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	15	perspektivní	
118	Acer platanoides javor mléčný	20	perspektivní	
119	Acer platanoides javor mléčný	25	perspektivní	
120	Acer platanoides javor mléčný	10	mladá výsadba v keřovém pásu / hloh / 5m od krajnice	

121	Acer platanoides javor mléčný	10	mladá výsadba v keřovém pásu
122	Acer platanoides javor mléčný	10	mladá výsadba v keřovém pásu
123	Acer platanoides javor mléčný	10	mladá výsadba v keřovém pásu
124	Acer platanoides javor mléčný	10	mladá výsadba v keřovém pásu
125	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	10	mladá výsadba v keřovém pásu
126	Acer platanoides javor mléčný	10	mladá výsadba v keřovém pásu
127	Tilia platyphylla lípa velkolistá	20	mladá výsadba
128	Acer platanoides javor mléčný	10	mladá výsadba
129	Tilia platyphylla lípa velkolistá	10	mladá výsadba
130	Tilia platyphylla lípa velkolistá	10	mladá výsadba
131	Tilia platyphylla lípa velkolistá	10	mladá výsadba
132	Tilia platyphylla lípa velkolistá	10	mladá výsadba

Sadovnické hodnoty SH :

- 1 špatný zdravotní stav, havarijní stav, určené k likvidaci
- 2 špatný zdravotní stav, není havarijní mohla by být postupná likvidace, ale vzhledem k rekonstrukci rovněž skácet
- 3 předpoklad dalšího vývoje, menší zdravotní poškození, netypický tvar
- 4 dřeviny zdravé, plně vyvinuté, typický tvar

Populus canadensis - topol kanadský č. 47 - 49, 51 - 57, 64 - 71 celkem 18 kusů

stáří cca 50let, v korunách suché větve, koruny nevyvážené, výška cca do 10ti m, viz situace / výškový údaj pod lomítkem /. Jsou to rychlerostoucí a přechodné stromy, které doporučuji odstranit, vzhledem k rekonstrukci komunikace a nahradit novou výsadbou vhodnějších druhů.