

CELKOVÁ SITUACE STAVBY
SILNICE II. A III. TŘÍDY OKRESŮ JC, NA, RK, TU - OBNOVA ASFALTOBETONOVÉHO KRYTU
ČÁST II: SILNICE III. TŘ. OKRESU NA, OBNOVA ASFALTOBETONOVÉHO KRYTU
ÚSEK III/3044 HOŘIČKY - BRZICE - CHLÍSTOV
M 1:10 000



LEGENDA:

- III/3044 HOŘIČKY – BRZICE – CHLÍSTOV
- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

AUTORIZACE		ČÍSLO PŘE	
ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

SILNICE II. A III. TŘÍDY OKRESŮ JC, NA, RK, TU - OBNOVA ASFALTOBETONOVÉHO KRYTU,
ČÁST II: SILNICE III. TŘ. OKRESU NA, OBNOVA ASFALTOBETONOVÉHO KRYTU,
ÚSEK: III/3044 HOŘIČKY - BRZICE - CHLÍSTOV

A STAVEBNÍ ČÁST	
stavební objekt	

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové objednatel	spolupráce
úsek silnice III/3044 místo stavby	KRÁLOVÉHRADECKÝ kraj

DIK

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677

e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

CELKOVÁ SITUACE STAVBY		PDPS stupeň
výkres	měřítko	

ING. M. BURIANEC kontroloval	<i>M. Buriánek</i>	PAVEL MÜLLER, DIS. hlavní inženýr projektu	<i>P. Müller</i>	A023/16 číslo zakázky	A.2 číslo přílohy
PAVEL MÜLLER, DIS. zodpovědný projektant	<i>P. Müller</i>	PAVEL MÜLLER, DIS. zpracoval	<i>P. Müller</i>	3/2016 datum	