

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Zakázka: **Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu „A“ Domova duchodců Černožice**

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Způsob zadání: otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel poskytuje na základě § 49 zákona o veřejných zakázkách tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1:

Objekt C „Technické zázemí“ - Dveře D02, D03, D05, D06 a D07 budou mít ocelovou nebo dřevěnou zárubeň? V tabulce jsou uvedeny obě varianty.

Odpověď na dotaz č. 1:

V objektu C budou veškeré zárubně ocelové.

Dotaz č. 2:

Objekt A „Stávající ubytovací objekt“ - Truhlářský výrobek T09 – kuchyňka neodpovídá půdorysnému řešení v m.č. 126.

Odpověď na dotaz č. 2:

Kuchyňka byla pouze zrcadlově otočena, sestava zůstává stejná i se stejnými rozměry a není zde dopad na cenu. Přiložena je tabulka truhlářských výrobků s upravenou kuchyňkou a zároveň výkres 1NP s mírnou změnou dispozice (záměna lednice a sporáku z důvodu zásahu digestoře do prostoru okna, jelikož má tato výměna dopad na elektro, je přiložen i výkres silnoproudých elektroinstalací). Tato úprava nemá vliv na výkaz výměr.

Dotaz č. 3:

Okna – chybí rozlišení pravé/levé.

Odpověď na dotaz č. 3:

U všech oken je uveden způsob otvírání, jelikož nevznikají žádná nová okna, ale jde o výměnu stávajících, bude rozlišení na pravá a levá zachováno a zmapováno při výrobě dílenské dokumentace.

Dotaz č. 4:

Dveře exteriérové – Dveře D103 dle PBŘ by měly mít samozavírač, panikové kování a koordinátor zavírání.

Odpověď na dotaz č. 4:

Doplněno do tabulky výrobků.

Dotaz č. 5:

Dveře D105 – v tabulce je uvažováno s dveřmi s nadsvětlíkem (v textu), v půdorysu bez nadsvětlíku.

Odpověď na dotaz č. 5:

Dveře zůstávají stávající, tedy s nadsvětlíkem, dochází pouze k jejich očištění a novému nátěru.

Dotaz č. 6:

Dveře D07 nebudou do ocelové zárubně, mají být do pouzdra.

Odpověď na dotaz č. 6:

Doplněno do tabulky výrobků.

Dotaz č. 7:

Nutno upřesnit výrobky dle tabulky **D12a, D12b a D13**. Tomu odpovídá VV řádky 189,190. V půdoryse jsou značeny všechny jako D13 nebo D12. Dle tabulky se jedná celkem o 9 dveří s tímto označením, my jsme jich našli 10. Dle PBŘ mají být 2ks s požární odolností. Dle VV uvažováno 5ks. Dle PD dveře D12 2ks (m.č. 107/108, 107/102b) s požární odolností EI30 DP3-C, S. Dle PD dveře D13 8ks (m.č. 105/106, 104/102b, 108/109, 113/108, 105/102b, 113/114, 108/111, 108/112).

Odpověď na dotaz č. 7:

Ve výkrese byly omylem sloučeny dveře D12b s dveřmi D13, ke zmatkům došlo na základě jednání s památkáři. Číslování bylo upraveno sjednoceno a počty upraveny. Dveří D12a jsou dva kusy a mají zvýšenou požární odolnost, dveří D12b jsou 3 kusy a jsou bez požadavku na požární odolnost a dveří D13 jsou 4 kusy. Položka 189 týkající se dveří D12a a D12b byla rozdělena tak, aby bylo patrné, kterým dveřím se zvyšuje PO.

Dotaz č. 8:

Dveře D22 dle PBŘ mají mít požární odolnost EI30 DP3 – C,S. Dle tabulky jsou obyčejné.

Odpověď na dotaz č. 8:

Doplněno.

Dotaz č. 9:

Dveře D24 nejsou zbytečně široké? (Jen dotaz).

Odpověď na dotaz č. 9:

Aktuální verze dokumentace počítá s dveřmi širokými 700.

Dotaz č. 10:

Dveře D26 – nenašel jsem odkaz ve výkresové dokumentaci, je možné že se jedná o dveře z m.č. 126 do m.č. 127?

Odpověď na dotaz č. 10:

Ano, odkaz byl doplněn.

Dotaz č. 11:

Dveře D41 – je možné madlo/madlo u posuvných dveří?

Odpověď na dotaz č. 11:

Ano, v případě, že se jedná o svislé madlo.

Dotaz č. 12:

Dveře D44 – dle tabulky požární odolnost EI15 DP3 – C,S. Dle PBR EW15 DP3-S. Nemusí být samozavírač?

Odpověď na dotaz č. 12:

Požární odolnost byla upravena a samozavírač byl vypuštěn z tabulky dveří a VV. Rozhodující je zde PBR.

Dotaz č. 13:

Dveře D52 – v tabulce uvažovány 3ks. V PD jsme našel ks (m.č. 305/306, 306/317, 205/206, 405/406).

Odpověď na dotaz č. 13:

Dveře D52 jsou pouze zachovávané dveře do kanceláře a v objektu jsou celkem 3 ks. Do skladu 3.17/3.19 vedou dveře D66.

Dotaz č. 14:

Dveře D65 – dle tabulky požární odolnost EW15DP3, dle PBR EW15DP3-S.

Odpověď na dotaz č. 14:

Požární odolnost byla upravena.

Dotaz č. 15:

Dveře na půdu z místnosti č. 401 (ve výkrese bez označení) by dle PBR měly mít požární odolnost EI30DP3-C,S.

Odpověď na dotaz č. 15:

Doplněno jako dveře D67.

Dotaz č. 16:

Ve VV chybí protipožární **dvířka do šachet**.

Odpověď na dotaz č. 16:

Doplněno do výkresů, tabulky výrobků i VV.

Dotaz č. 17:

Ve **VV řádek 223** uvedeno chybně 33ks místo 23ks.

Odpověď na dotaz č. 17:

Opraveno.

Dotaz č. 18:

Výtahy dle PD bez jakýchkoliv úprav? Mají stávající výtahy dvířka dle PBŘ? Např. dveře do m.č. 002 jsou v PD i PBŘ bez označení, i když dle PBŘ tvoří výtah samostatný protipožární úsek.

Odpověď na dotaz č. 18:

Výtah zůstává bez úprav. V případě, že dveře ve vstupním podlaží nevyhoví na požární odolnost, byla doplněna do VV i tabulky výrobků výměna dveří v 1NP.

Dotaz č. 19:

Generální klíč - chybí v PD i VV. Je přitom podmínkou PBŘ, bez níž nebude před kolaudací vydán souhlas HZS.

Odpověď na dotaz č. 19:

Klíčový trezor a v něm uložený generální klíč je součástí dílu D.1.4.9 EPS a je začleněn do jejího VV.

Dotaz č. 20:

Popis svítidel je příliš všeobecný, chybí technické údaje i kniha svítidel. Žádáme o vyspecifikování svítidel.

Odpověď na dotaz č. 20:

Popis svítidel je zpracován v souladu s požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek. Technická specifikace všech svítidel je uvedena pro každé podlaží samostatně přímo na výkresech. Konkrétní svítidlo bude vzorkováno a odsouhlaseno uživatelem, investorem a projektantem v průběhu realizace.

Dotaz č. 21:

Žádáme o doplnění informací, u kterých oken jsou okenní křídla s izolační dvojsklem, a která jsou z masivního dřeva.

Odpověď na dotaz č. 21:

Izolační dvojskla jsou u všech jednoduchých oken. U dvojitých oken, které jsou replikami původních oken, budou izolační dvojskla pouze ve vnějších křídlech.

Dotaz č. 22:

Uchazeč v předané projektové dokumentaci nenašel bližší popis jednotlivých skladeb, na které se odkazuje výkaz výměr:

127	763121212R	SDK stěna předsazená desky A tl 12,5 mm lepené na bochánky bez nosné kce - opláštění sloupů (navázání na předstěny), kompletní provedení vč. tmelení a broušení - dle popisu v proj. dok.	m2	4,54
-----	------------	---	----	------

132	763131511R	SDK podhled deska obyč. 12,5mm, kompletní provedení vč. tmelení a broušení - dle popisu v proj. dok.	m2	571,17
-----	------------	--	----	--------

Žádáme zadavatele o uveřejnění specifikací a výkresů podhledů a doplnění tabulky skladeb konstrukcí o výše uvedené.

Odpověď na dotaz č. 22:

Popis byl doplněn do tabulky skladeb konstrukcí, jelikož se jedná pouze o hladké SDK podhledy, není výkres podhledů zpracován. Veškerá SDK konstrukce jsou plánované včetně nosné konstrukce – popis ve VV byl opraven.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 4. 7. 2016 v 9:00 hod.

Obálky s nabídkami budou otevírány dne 4. 7. 2016 v 9:00 hod na adrese: Krajský úřad, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, číslo místnosti 4a-P1.412 (Františka Kupky).

***Příloha: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - upravený
Skladby konstrukcí
Výkresy***

V Hradci Králové 9. 6. 2016

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření