

B S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

DODATEK Č. 3

Do bodu B.1.c se doplňuje:

Stavba se nachází v ochranném pásmu železniční tratě Týniště nad Orlicí – Meziměstí v žkm 59.800 v minimální vzdálenosti 51 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu).

Do bodu B.2.6.a) se doplňuje:

Součástí zateplení objektu tělocvičny je i zmenšení stávajících prosklených ploch na jižní fasádě objektu, které bylo dohodnuto s investorem. Jedná se o zmenšení stávajících prosklených ploch směřujících do chodby tělocvičny. Tyto plochy jsou z provozního hlediska zbytečné a zvyšují tepelné ztráty objektu. Stávající prosklená stěna bude nahrazena okny s vyzdřenými parapety a meziokními pilířky. Nadpraží otvorů zůstává stávající. Nově vyzdžené zdivo bude zatepleno stejně jako okolní stávající zdivo.

Stávající ocelová okna a Boletické panely v tělocvičně budou kompletně vybourány. Budou ponechány pouze sloupky tělocvičny a mezi ně navařené vodorovné nosné ocelové prvky v úrovni parapetu a v úrovni nadpraží.

Nově se mezi sloupky našroubuje vodorovný nosný ocelový prvek v úrovni 2,4 m nad parapetem vyššího okna (viz část statiky).

V místě sloupů tělocvičny se vyzdí cihelné pilíře tl. 250 mm a š. 1250 mm, které se ve dvou místech (ve třetinách výšky) přikotví ke sloupům haly pomocí nerezových pásků.

Vlastní okna budou sestavena z dílů š. cca 120 cm výškově rozdělených na dvě části. Mezi okna budou vloženy systémové okenní nosné sloupky, které budou v úrovni +2,4 m nad parapetem přikotveny k novému nosnému profilu (kotvení ve vodorovném směru). Boční okenní díly se ukotví k meziokenním zděním pilířkům.

Další úprava je zrušení a ubourání anglických dvorků směrem do ulice Raisovy. Ostatní drobné stavební úpravy jsou popsány v části AR a ST.