

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

(dále jen „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10“)

1.1. Název veřejné zakázky:	Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	5083
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Královéhradecký kraj
Sídlo:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO:	70889546
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1:

V tabulce skladeb u objektů J (SO10) a K (SO11) je pod označením Q3 uvedena cementová stěrka na betonové a SDK konstrukce pod obklad. Ve výkazu výměr jsme pro tento úkon nenalezli žádnou položku k ocenění. Prosíme proto o doplnění položky, nebo vysvětlení, kde je tato cementová stěrka zahrnuta.

ODPOVĚĎ 1:

Dodavatel má zřejmě na mysli skladbu s označením O3 obsaženou v tabulkách skladeb. Tato povrchová úprava stěn je obsažena v položkách týkajících se vnitřních omítek.

DOTAZ 2:

V oddílu pro úpravy povrchů objektu K (SO11) jsou položky vnější torkretové omítky (p.č. 720, 721, 722), které nemůžeme však nikde v PD dohledat. Prosíme o bližší popis, kde se tato omítka bude nacházet.

ODPOVĚĎ 2:

Torkretové omítky na trvalé pilotové stěně dodavatel nalezne na výkresu objektu SO11 s názvem „D.11.1.01.d ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY – ŘEZY“ - a to v řezu Q-Q' a R-R'. Tyto řezy jsou dále vyznačeny ve výkresu „D.11.1.01.c ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY – SITUACE“.

DOTAZ 3:

V oddílu pro úpravy povrchů objektu K (SO11) je u položky č.137 „potěr anhydritový“ uvedená tl. 45-50 mm. Dle tabulky skladeb je ale průměrná tloušťka tohoto potěru cca 70 mm. Kterou variantu máme do rozpočtu ocenit?

ODPOVĚĎ 3:

Všichni dodavatelé si u položky č. 137 v listu „NA02.1 - Stavební část“ soupisu stavebních prací, dodávek a služeb „2016-03-04-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV-rev06“ nahradí popis

položky dle níže uvedeného a doplní přízvisko „a“ ke kódu položky, neb již nyní nejde o položku cenové soustavy ÚRS (změna je vyznačena červeně označeným písmem):

137	K	632441215A	Potěr anhydritový samonivelační tl 69 mm C20 litý	m2	14 540,080		0,00	
-----	---	------------	--	----	------------	--	------	--

Dodavatel ocení předmětnou položku tak, že do cenové nabídky zohlední průměrnou tloušťku anhydritu dle tabulky skladeb a to v tl. 69 mm.

DOTAZ 4:

V objektu K (S011), oddíl tepelné izolace jsou rozpory ve výměrách pro dodávku a montáž tepelných izolací podlah. V položce č. 227 „Dodávka EPS 150 S, tl. 80 mm“ máte výměru 1202,427 m2, ale v montážní položce je vykázáných pouze cca 570 m2 (F1, F6, F10). V položce č. 230 „Dodávka EPS T 3500, tl. 60 mm (dle skladeb)“ máte výměru 1284,864 m2, ovšem v montážní položce je vykázáných cca 640 m2 (F8). Prosíme o správné opravení výměr těchto izolací.

ODPOVĚĎ 4:

V souvislosti s výše uvedeným dotazem si každý dodavatel opraví množství u položky č. 226 listu „NA02.1 - Stavební část“ soupisu stavebních prací, dodávek a služeb „2016-03-04-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV-rev06“ dle níže uvedeného (změna je vyznačena červeně označeným písmem):

226	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	15 774,74		0,00	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	----	-----------	--	------	-------------------

Nyní tato položka sumarizuje veškeré montáže tepelných izolací do podlah v souvislosti s dodávkou tepelných izolací uvedených v položkách č. 227, 228, 229, 230 výše uvedeného listu a soupisu.

DOTAZ 5:

V objektu K (S011), oddíl tepelné izolace jsou zřejmě zdvojené položky. Jedná se o položky izolací č.240 a 241 (SO08), které se shodují s položkami č. 252 a 253. Dále položky izolací č.242 a 243 (SO09), které se shodují s položkami č. 254 a 255. Do třetice se to týká i položek izolací č.244 a 245 (SO10), které se shodují s položkami č. 256 a 257. Prosíme o prověření případnou opravu.

ODPOVĚĎ 5:

Zadavatel neshledal důvod pro úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Dodavatel nacení položky tak, jak je uvedeno v soupisu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb se nemění.

DOTAZ 6:

Zasíláme dotaz k části 416.1 - přípojky tepla: ve výkresu situace č.D.10000.12.2ZD1 17072-DPS-D-004 a v technické zprávě je uvedeno, že dočasné propojení studené vody, teplé vody a cirkulace je provedeno z předizolovaného potrubí. V rozpočtu jsou pro tyto rozvody uvedeny pouze ocelové trubky + izolace s oplechováním + nátěr. Vzhledem k tomu, že se jedná o provizorní potrubí, předpokládáme, že správná varianta je ocelové potrubí s izolací. Prosíme Vás o upřesnění.

ODPOVĚĎ 6:

Zadavatel po prověření výše uvedeného dotazu uvádí, že dodavatel nalezne položky, týkající se předizolovaného potrubí dočasných rozvodů stavebního objektu SO.1000.12, v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 2016-03-03-02-13-ONN1E-ZTI-10000.12-VV-rev02-Z1.

DOTAZ 7:

SO 10 ZTI

p.č.173

173	K	725245152R	Zástěna sprchová do výšky 2000 mm, bezp. sklo, hliníkový profil	kus	101,000
-----	---	------------	---	-----	---------

SO 11 ZTI

Pp.č.185

185	K	725245152R	Zástěna sprchová do výšky 2000 mm, bezp. sklo, hliníkový profil	kus	68,000
-----	---	------------	---	-----	--------

Dotaz:

V technické zprávě je u popisu:

Zda se jedná o dveře zásuvné dvoudílné, třídílné; s jedním, dvěma posuvnými díly; a určení šířky těchto dveří.

ODPOVĚĎ 7:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upřesňuje parametry sprchových zástěn a to následovně:

Pol. 173:

Sprchová zástěna šíře 700 mm - 6 ks

Sprchová zástěna šíře 800 mm - 6 ks

Sprchová zástěna šíře 900 mm - 20 ks

Sprchová zástěna šíře 1 000 mm – 68 ks

Sprchová zástěna rohová pro sprchový kout 900x900 mm - 1 ks

Pol. 188:

Sprchová zástěna šíře 900 mm - 25 ks

Sprchová zástěna šíře 1000 mm - 17 ks

Sprchová zástěna šíře 1200 mm - 9 ks

Sprchová zástěna šíře 1300 mm - 1 ks

Sprchová zástěna šíře 1400 mm - 3 ks

Sprchová zástěna rohová pro sprchový kout 900x900 mm - 12 ks

Sprchová zástěna rohová pro sprchový kout 1000x1000 mm - 1 ks

Tyto rozměry nalezne dodavatel v půdorysech obsažených ve stavebních částech DPS č.1.

Dále informaci o zástěnách nalezne dodavatel ve složce DPS č. 1 s názvem 25-PS2000-interier, v podsložce PS 2000, kde nalezne příkladný typ zástěn a to ve výkresu D.2000.1.44 SPÁROŘEZY TYP. PROSTOR_HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ-PACIENTI.pdf.

DOTAZ 8:

SO 10 ZTI

p.č.162

162	M	642360510R	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý	kus	6,000
-----	---	------------	--	-----	-------

p.č.199

199	K	726131043R	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené + ovládací deska pro 2 množství vody spláchnutí + pneum. tlačítko splachování	kus	4,000
-----	---	------------	--	-----	-------

Dotaz:

Dle našeho názoru má být u p.č. 199 - 6 ks

Máme u p.č. 199 nacenit 6 kusů nebo 4 ks

p.č.166

166	M	552313520	klozety a pisoáry WC nerezové závěsné se sedátkem pro handicapované	kus	4,000
-----	---	-----------	---	-----	-------

p.č.200

200	K	726131045R	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené + integrované tlačítko pro bezdotykové ovládání splachování	kus	6,000
-----	---	------------	--	-----	-------

Dotaz:

Dle našeho názoru má být u p.č. 200 - 4 ks

Máme u p.č. 200 nacenit 4 kusů nebo 6 ks

SO 11 ZTI

p.č.172

172	M	642360510R	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý	kus	3,000
-----	---	------------	--	-----	-------

p.č.214

214	K	726131043R	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené + ovládací deska pro 2 množství vody spláchnutí + pneum. tlačítko splachování	kus	12,000
-----	---	------------	--	-----	--------

Dotaz:

Dle našeho názoru má být u p.č. 214 - 3 ks

Máme u p.č. 214 nacenit 3 kusy nebo 12 ks

p.č.176

176	M	552313520	klozety a pisoáry WC nerezové závěsné se sedátkem pro handicapované	kus	12,000
-----	---	-----------	---	-----	--------

p.č.215

215	K	726131045R	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené + integrované tlačítko pro bezdotykové ovládání splachování	kus	3,000
-----	---	------------	--	-----	-------

Dotaz:

Dle našeho názoru má být u p.č. 215 - 12 ks

Máme u p.č. 215 nacenit 12 kusů nebo 3 ks

ODPOVĚĎ 8:

Dodavatel si nesprávně přiřadil vzájemné položky, týkající se klozetů a předstěnových instalačních systémů. Dodavatel z nejasného důvodu spojuje nespojitelné, ačkoliv zde má i početní náповědu v kusech.

SO 10

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 2016-03-03-02-01-ONN1E-ZTI-J-VV-rev02-Z1 patří položka č. 162 k položce č. 200.

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 2016-03-03-02-01-ONN1E-ZTI-J-VV-rev02-Z1 patří položka č. 166 k položce č. 199.

SO 11

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 2016-03-03-02-02-ONN1E-ZTI-K-rev02 patří položka č. 172 k položce č. 215.

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 2016-03-03-02-02-ONN1E-ZTI-K-rev02 patří položka č. 176 k položce č. 214.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb se nemění.

DOTAZ 9:

Dovolujeme si Vás upozornit na nutnost spolupráce s tvůrci SW stávajících částí systému MaR, které mají být napojeny na nový dispečink. Bez předání mapy proměnných a příslušných schémat integrované technologie nebude tyto možné na dispečink připojit. Žádáme Vás o zaslání mapy proměnných a příslušných schémat integrované technologie stávajícího řešení systému MaR.

ODPOVĚĎ 9:

Tato činnost je předmětem nabídky dodavatele a je zohledněna v položce VRN 10 na řádku 88 listu „NA28.6 - Vedlejší rozpočtové náklady“ soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 2016-03-04-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV-rev06.xls.

Mapa, schémata či jiné pomocné výkresy či črty nebudou zaslány, neb v současné době neexistují a jsou předmětem činnosti, kterou dodavatel nabízí.

DOTAZ 10:

V technické zprávě k objektům SO 10 a SO 11 je popsána velkoformátová keramická dlažba. Ve skladbách podlah, výkaze výměr a projektu interiéru obou objektů, ale keramická dlažba není. Kde se nachází keramická dlažba popsaná v TZ?

ODPOVĚĎ 10:

Velkoformátová keramická dlažba ve vstupních reprezentativních prostorách byla z důvodu úspor vyřazena a již se v SO 10 a SO 11 nenachází.

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením a změnou zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 dny. V souvislosti s tím upravuje zadavatel Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV. 2. 2) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **27. 10. 2017** Čas: **11:00 hodin**

Bod IV. 2. 7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **27. 10. 2017** Čas: **11:10 hodin**

V Brně, dne 29. 9. 2017