

Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP

Identifikační údaje zadavatele:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová (mjancova@kr-kralovehradecky.cz)

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr u přesunu hmot uvedeném v % je již uvedena hodnota. Neměl by tuto hodnotu vyplnit uchazeč o zakázku?

Odpověď na dotaz č. 1:

ano, v procentech dle svých zvyklostech

Dotaz č. 2:

Hromosvod je ve výkazu výměr specifikován v měrné jednotce jako soubor. Požadujeme u této položky rozsah prací kvantifikovat jiným způsobem než touto měrnou jednotkou.

Odpověď na dotaz č. 2:

jedná se o výměnu bleskosvodu dle aktuálních předpisů = vítězných uchazeč musí při zahájení prací bleskosvod demontovat, vyměnit prvky, dát jej pod zateplovák, připojit kovové prvky, které

doplňuje na fasádu (žaluzie, oplechování), obnovit nový systém na střeše – principiálně jde o kus za kus.

Dotaz č. 3:

V oddíle Úpravy venkovní je položka 19 K 713141151 Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 105,690. Nevíme, k čemu patří. Není k ní žádná specifikace a v tepelných izolacích je montáž tepelné izolace na střeše jasně specifikována. Není tedy tato položka ve výkazu dvakrát?

Odpověď na dotaz č. 3:

nikoliv, jde o první vrstvu – tl. Izolace co je předepsána se nevyrábí v takovéto tloušťce, proto je dvojité kladení.

Dotaz č. 4:

V oddíle ÚT je položka zaregulování systému vyjádřena měrnou jednotkou soubor. Požadujeme tuto položku přesněji specifikovat, co všechno tato položka obnáší.

Odpověď na dotaz č. 4:

Vzhledem k tomu že dojde k rapidnímu snížení potřeby tepla do budovy, je nutné znovu vyvážit a zregulovat celou otopnou soustavu = zregulovat čerpadla, vyvážit třicestné ventily, vyvážit připojení těles, nastavit otopné hlavice, apod. = veškeré práce spojené s novým nastavením topení v budově = mravenčí práce topenáře po celé budově, pootáčení šroubení o otáčku / půlotáčku apod.

Dotaz č. 5:

V detailu okna je navržen obklad nadpraží SDK deskou tl. 20mm. Soupis prací tuto činnost neobsahuje. Jak máme tuto práci ocenit?

Odpověď na dotaz č. 5:

veškeré práce spojené s provedením detailu kolem oken jsou součástí položky

65	K	713001	Úprava meziokenních vložek pomocí tepelné izolace tl.350mm s obkladem SDK - kompletní dodávka del detailu včetně pomocných kcí, parozábran, výplně izolačním, vlastní meziokenní vložka, návaznost na strop a podlahu
----	---	--------	---

tj. všechny komponenty, díly, prvky, materiály, pomocný materiál a veškeré práce spojené s provedením okenních výplní.

Dotaz č. 6:

U zateplení střechy je v oddílu 713 pro dvě vrstvy izolace (pol. poř. č. 73 a 74) pouze jedna montážní položka pro 1 vrstvu tepelné izolace. V oddílu 6 části HSV je montážní položka pro tepelnou izolaci, ale výměra neodpovídá rozsahu. V soupisu prací úplně chybí montáž a dodávka spádové vrstvy tepelné izolace. Žádáme o úpravu výměry a doplnění.

Odpověď na dotaz č. 6:

nikoliv, jde o první vrstvu – tl. Izolace co je předepsána se nevyrábí v takovéto tloušťce, proto je dvojité kladení. Druhá vrstva je v klínech, tj. v objemu je započtena průměrná tl. Izolace v klínech. Uchazeč si tedy v dodávce materiálu nacení i to, že část materiálu je v klínech (nejedná se o základní cenu materiálu) tj. jak dodávka, tak práce.

Dotaz č. 7:

V soupisu prací je u povlakových podlah uvedeno „lepení lamel a čtverců“ a dodávka „díly vinilové“, ale v skladbě podlah je uvedeno PVC v rolích. Co platí?

Odpověď na dotaz č. 7:

Jde o materiál včetně kompletačních prvků:

Akustický antibakteriální vinyl (15dB) (zatížení do 3,5kN/m²) - chodby, samostatné WC, odpočinkové místnosti pacientů, kuchyňky provozní	
heterogenní kompaktní akustický vinyl v rolích vyztužený dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna	2,6 mm
- nášlapná vrstva tl.0,7mm (434528 lime – NCS S2050-G60Y, LRV 42%	
- spojování systémovými svařovacími šňůrami	
- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 15dB	
- šířka role 2m	
- třída zátěže 34/43	
- rozměrová stálost dle EN 434 ≤0,1%	
- schopnost snížit intenzitu hluku při nárazu dle NF S 31-074, Ln,e,w <65dB, třída A	
- součinitel smykového tření dle ČSN μ≥0,6	
- reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bfl S1	
-povrchová úprava PUR plus zvýšená odolnost vůči dezinfekci	
- barevná stálost dle ISO 105-B02 - stupeň 7	
- hodnotazbytkového otlaku dle EN 433 0,6mm	
- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T	
- protiskluznost dle DIN 51130 - R10, dle EN 13845 (C)- Esf	
- chemická odolnost dle ISO 26787/EN423	
- ionty stříbra obsažené v povrchové úpravě pro zajištění aktivního bakteriostatického účinku (99,9% do 5hod.)	

disperzní lepidlo pro povlakové krytiny	1 mm
samonivelační stěrka (doporučuje se systémově provázat s celou skladbou podlahy)	3 mm
penetrační nátěr	-
celková tloušťka konstrukce	7 mm

Včetně vytahovaného fabionu 100mm - podložky z tvarovacího profilu (extrudované PVC) 20x20mm, radius 20mm, rohy vyztuženy rohovým podkladním profilem, příp. lze použít systémovou soklovou lištu na bázi PVC (např. Dollken - Weimar HK100 Basic).

Odstín takto



Toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejňuje na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě podaných vysvětlení se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje.

V Hradci Králové 17. 6. 2019

Ing. Monika Jančová
na základě pověření