



CELKOVÁ SITUACE STAVBY  
M 1 : 10 000



LEGENDA:

- ŘEŠENÝ ÚSEK KM 14,830 - 15,280
- Část I - II/325 Velký Vřeštov km 9,327 - Doubravice km 17,788
- Část II - II/325 Doubravice km 17,788 - Bílá Třešná km 22,185
- Úseky rekonstrukce asfaltobetonového krytu na II/325 Velký Vřeštov - Hostinné
- Rekonstrukce silnice II/325 km 0,000 - Velký Vřeštov km 9,327 - DÚR, PUDIS a.s.



KM 14,830 - 15,280

B  
DSP+PDPS

SOUŘADICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV		
KRESLIL:	KOLEKTIV			
ZPRACOVAL:	ING. PAVEL HANYK			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PAVEL HANYK			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ			
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: TRUTNOV	OBCI: VŘEŠŤOV, LANŽOV, DOUBRAVICE	STUPEŇ:	DSP+PDPS
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			ZAK.ČÍSLO:	1438
AKCE:			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1438
II/325 Chlum – Velký Vřešřov – Mostek – řást I			DATUM:	09/2018
OBJEKT: B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY			FORMÁT:	A4
OBSAH:			MĚŘITKO:	–
			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: B.1.
CELKOVÁ SITUACE STAVBY				