

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje
DIČ: CZ 70889546
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

se sídlem: VALC, s.r.o.
Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Pavel Valc, jednatel
IČO: 455 37 151
DIČ: CZ45537151
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 2. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „Novostavba depozitáře muzea v Robousích“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ – práce dle změnového listu č. 1.
2. Změny podle 1. tohoto článku činí celkem:
Vícepráce: 254 418,28 Kč bez DPH.
3. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:
254 418,28 Kč bez DPH.

II. Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem bez DPH 24 185 347,39 Kč

(slovy: dvacet čtyři miliónů jedno sto osmdesát pět tisíc tři sta čtyřicet sedm korun českých třicet devět haléřů bez DPH)

DPH 5 078 922,95 Kč

Celkem včetně DPH 29 264 270,34 Kč

Cena bez DPH je sjednána jak cena pevná.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určité a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/2/128/2017 hejtmán Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:

V Hradci Králové dne

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne

12.5.2020
Ing. Pavel Valc, jednatel
VALC, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 01

Název projektu:	Novostavba depozitáře muzea v Robousích
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.
Objednatel:	Královehradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	04.05.2020

Předmět změny:

- 1.) Dopočet skutečnosti vyššího objemu demolice původního objektu vč. odvozu a likvidace sutí na skládce.
Cena: 59 151,37 Kč bez DPH.
- 2.) Navýšení o skutečné objemy odvozu výkopku základových konstrukcí spolu s poplatkem za uložení na skládce neobsažených v rozpočtové dokumentaci vč. navýšení skutečné hmotnosti výkopku dle přepočtu změny koeficientu objemové hmotnosti zemin.
Cena: 177 883,61 Kč bez DPH.
- 3.) Likvidace a odvoz náletových dřevin – v rozpočtové dokumentaci nebylo uvažováno.
Cena: 17 383,30 Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Ad 1.) SO-00 – Odstranění stavby – Rozpočet neobsahuje demolice + likvidace odpadu ze souvrství podlah (úroveň +- 0,000 m) komplet pro objekt (RPD neřeší skladbu a tl. předmětných podlah). V rozpočtové položce Demolice budov je dle výkazu výměry uvažováno s výškou objektu (od podlahy +- 0,000 m po půlštok) 4,40 m. Část objektu (prostory stájí) je ve skutečnosti vyšší (6,00 m). Z toho vyplývá vyšší objem demolice cihelného zdiva s vyšším objemem odvozu a likvidací sutí na skládce.

Ad 2.) SO-01 – Novostavba depozitáře – Rozpočtová dokumentace oddílu Zemní práce neobsahuje u této položky (pro výměru výkopku komplet 226,152 m³) návaznou dopravu a poplatky za likvidaci na skládce (jedná se o výkopek z odhrabání podloží pod podlahou původního objektu v mocnosti 400 mm). Z geologických poměrů je patrné určení druhu podloží jako „jílovitopísčité zemina (jíl písčité) konzistence tuhé až pevné“. Objemová hmotnost materiálu podloží lokality stavby (pevné až tuhé jíly) jsou po konzultaci s AD projektanta, předmětem změny navýšení, stanoveny v objemové hmotnosti 2,05 t/m³. V rozpočtové dokumentaci tohoto objektu původně v úvaze koeficient nižší na 1,80 t/m³. Změna spočívá v dopočtu skutečné vyšší hmotnosti objemu výkopku o koeficient 0,25 t/m³. Resp. výpočtem vyjádřeno takto: Uložení výkopku na skládku ve výměře 362,319 m³ * (2,05 – 1,80 t/m³) = 90,580 tun.

Ad 3.) SO-00 – Odstranění stavby – Rozpočet neobsahuje odstranění, odvoz a likvidaci náletových dřevin. Odstranění kolizních dřevin je nutné k dokončení díla demolice SO-00 – Odstranění stavby a následných prací na SO-01 – Novostavba depozitáře.

Přílohy změnového listu: 4 x položkový rozpočet Ad 1.), Ad 2.), Ad 3.), vážní listky.

Cena méněprací celkem bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací celkem bez DPH:

254 418,28 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

254 418,28 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-----0-----

Za objednatele:

Dne: 11.5.2020

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Valc

Dne: 11.5.2020

Za autorský dozor:

Ing. Radek Umlauf

Dne: 11.5.2020

Za technický dozor stavebníka:

Ing. Jaroslav Řehula

Dne: 11.5.20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Robousy - Vícepráce č.1 - dopočet vyvýšení objemu demolice a likvidace sutí
Objekt: SO 00 Odstranění stavby

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Robousy

Zpracoval: [redacted]

Datum: 10. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 59 151,37

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 043,94

1	R	981011313	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	199,945	110,25	22 043,94
			((19,45*12,30)+(7,30*14,70))*4,40		1 524,798		
			Součet		1 524,798		
			dopočet množství				
			(předpokládaná tl. 0,10m				
			stodola				
			18,25*11,1*0,1		20,258		
			stáje				
			13,1*6,1*0,1		7,991		
			bod. č. 3 stáje výška + 1,6 m				
			(7,30*14,70)*1,6		171,696		
			Součet		199,945		

997 Přesun sutě 37 107,43

2	R	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	69,981	26,25	1 837,00
3	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	69,981	120,75	8 450,21
4	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	69,981	120,75	8 450,21
5	R	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	69,981	262,50	18 370,01

Celkem 59 151,37

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SO-01 Novostavba depozitáře muzea v Robousích

Objekt: Novostavba depozitáře SO 01 - navýšení výměr výkopku s odvozem na skládku + navýšení koeficientu objem. hmotnosti výkopku 2,05 t/m3

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Robousy

Zpracoval:

Datum: 07.04.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 177 883,61

1 Zemní práce 177 883,61

10	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	226,152	31,5	7 123,79
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

226,152

Součet

226,152

11	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	226,152	183,75	41 555,43
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

226,152

Součet

226,152

12	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 130,760	14,70	16 622,17
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

226,152*5,0

1 130,760

Součet

1 130,760

13	R	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	226,152	12,60	2 849,52
----	---	-----------	---------------------------	----	---------	-------	----------

226,152

Součet

226,152

14	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	407,074	220,50	89 759,82
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

226,152*1,8

407,074

Součet

407,074

14A	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce - dopočet T koeficient 2,05 t (362,319*2,05)-(362,319*1,8)	t	90,580	220,50	19 972,89
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

90,580

ROZPOČET

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - likvidace náletových dřevin
Objekt: SO-00 Odstranění stavby

Objednatel: Královehradecký kraj
 Zhotovitel: VALC, s.r.o.
 Místo: Robousy

Zpracoval:
 Datum: 8.4.2020

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef	Cena celkem
----	-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 17 383,30

1 Zemní práce 17 383,30

1	0,87	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	32,000	94,60	82,30	2 633,66
2	0,87	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	9,000	161,00	140,07	1 260,63
3	0,87	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	9,000	983,00	855,21	7 696,89
4	0,87	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	9,000	27,10	23,58	212,19
5	0,87	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	9,000	411,00	357,57	3 218,13
6	0,87	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	9,000	85,10	74,04	666,33
7	0,87	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	32,000	60,90	52,98	1 695,46

SKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100707

Interní doklad č. 0493032011/2/1

Vydal:

VACLAV MAURER, I. MAJE 36, 277 06 LUZEK NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:CZ502181 DIC:CZ510128085

Datum: 30.03.2020/08:38

Vydal: Miroslav Baryr

Puvod: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZÚJ:

BEJKOVICE 2

Druh dopravy: I-BEZ DOPRAVY

36 01 Jižín

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

ICZ:CZ490324102

ICB: 11142251 ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

čís. Kod odpadu:

Název:

množství_MJ

20003 170504

zemina a kamenná

15,00 t

Vydavce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

ozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

opravce: VIZ. SPZ - Bohacek

SPZ: 2W9/3750

vydáno: 30.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče:

SKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100695

Interní doklad č. 0493031999/2/1

Vydal:

VACLAV MAURER, I. MAJE 36, 277 06 LUZEK NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:CZ502181 DIC:CZ510128085

Datum: 30.03.2020/07:27

Vydal: Miroslav Baryr

Puvod: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZÚJ:

BEJKOVICE 2

Druh dopravy: I-BEZ DOPRAVY

306 01 Jižín

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

DIC:CZ490324102

ICB: 11142251 ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

čís. Kod odpadu:

Název:

množství_MJ

20003 170504

zemina a kamenná

14,00 t

Vydavce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

ozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

opravce: VIZ. SPZ - Bohacek

SPZ: 2W9/3750

vydáno: 30.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100720

Interní doklad č. 0493032024/2/1

Jakadatel: VACLAV MAURER, I. NÁJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646
 str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE ICP: IČZ:07502181 DIC:07510128086 Datum: 30.03.2020/09:50

Vyvoze: Miroslav Banyr Puvod: ROBOUSY Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY
 BEJKOVICE 2 ORP: ZUJ:
 506 01 Jiřín Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY
 Vysledek analyzy odpadu: 0 druh: odpoved.prac.:MAURER
 BIC:02490324102 IČO: 11142251 ICP:1015 Císlo smlouvy: 04070075 Objednavka: 11/2020

Dis.	Kod odpadu:	Název:	mnozství_MJ
00003	170504	zemina a kameni	14,00 t

Vyvoze odpadu potvrzuje zařazení odpadu

ozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

repravce: VIZ. BP7 - Bohazek BP7: 2H9 3750

vystaveno: 30.03.2020 Podpis vydávajícího: Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100740

Interní doklad č. 0493032044/2/1

Jakadatel: VACLAV MAURER, I. NÁJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646
 str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE ICP: IČZ:07502181 DIC:07510128086 Datum: 30.03.2020/11:58

Vyvoze: Miroslav Banyr Puvod: ROBOUSY Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY
 BEJKOVICE 2 ORP: ZUJ:
 506 01 Jiřín Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY
 Vysledek analyzy odpadu: 0 druh: odpoved.prac.:MAURER
 BIC:02490324102 IČO: 11142251 ICP:1015 Císlo smlouvy: 04070075 Objednavka: 11/2020

Dis.	Kod odpadu:	Název:	mnozství_MJ
00003	170504	zemina a kameni	14,00 t

Vyvoze odpadu potvrzuje zařazení odpadu

ozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

repravce: VIZ. BP7 - Bohazek BP7: 2H9 3750

vystaveno: 30.03.2020 Podpis vydávajícího: Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100754

Interní doklad č. 0493032058/2/1

Ukládání:

VACLAV MAURER, , 1. HÁJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:07502181 DIC:07510128085

Datum: 30.03.2020/13:18

Vydávce: Miroslav Banyr

1 Puvod: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

2 DRP:

203:

BEJKOVICE 2

3 Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

506 01 JIŽEIN

4 Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

DIC:07490324102

ICD: 11142251 ICP:1015

5 Číslo smlouvy: 04070075 Objednávka: 11/2020

Čís. Kod odpadu:

Název:

mnozství_MJ

00003 170504

zemina a kameni

14,00 t

Vydávce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Prepravce: VIZ. SPZ - Radek SPZ: 2H9 3750BD

Vystaveno: 30.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100696

Interní doklad č. 0493032000/2/1

Ukládání:

VACLAV MAURER, , 1. HÁJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:07502181 DIC:07510128085

Datum: 30.03.2020/07:29

Vydávce: Miroslav Banyr

1 Puvod: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

2 DRP:

ZUJ:

BEJKOVICE 2

3 Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

506 01 JIŽEIN

4 Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

DIC:07490324102

ICD: 11142251 ICP:1015

5 Číslo smlouvy: 04070075 Objednávka: 11/2020

Čís. Kod odpadu:

Název:

mnozství_MJ

00003 170504

zemina a kameni

14,00 t

Vydávce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Prepravce: VIZ. SPZ - Podebradsky SPZ: 1H7 0493

Vystaveno: 30.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100708

Interní doklad č. 0493032012/2/1

Ukládá se:

VACLAV MAURER, , I. KAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:02502181 DIC:02510128085

Datum: 30.03.2020/08:44

Původce: Miroslav Banyr

Původ: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

BEJKOVICE 2

ORP:

ZÚJ:

506 01 Jižin

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

DIC:02490324102

ICD: 11142251 ICP:1015

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

Číslo smlouvy: 04070075 Objednávka: 11/2020

Čís. kod odpadu:

Název:

množství_m3

00003 170504

zemina s kameni

14,00 t

Původce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Přepравce: VIZ. SP1 - Poděbradsky SP1: 1H7 0493

Vystaveno: 30.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100721

Interní doklad č. 0493032025/2/1

Ukládá se:

VACLAV MAURER, , I. KAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:02502181 DIC:02510128085

Datum: 30.03.2020/09:58

Původce: Miroslav Banyr

Původ: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

BEJKOVICE 2

ORP:

ZÚJ:

506 01 Jižin

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

DIC:02490324102

ICD: 11142251 ICP:1015

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

Číslo smlouvy: 04070075 Objednávka: 11/2020

Čís. kod odpadu:

Název:

množství_m3

00003 170504

zemina s kameni

14,00 t

Původce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Přepравce: VIZ. SP1 - Poděbradsky SP1: 1H7 0493

Vystaveno: 30.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100741

Interní doklad č. 0493032045/2/1

Ukládáte:

VACLAV MAURER, , 1. MAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ: CZS02181 DIC: CZ510128085

Datum: 30.03.2020/11:59

Původce: Miroslav Banyr

Původ: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZÚJ:

ŽEJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

506 01 Jižín

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.: MAURER

DIC: CZ490324102

ICD: 11142251 ICP: 1015

Číslo smělovky: 04070075

Objednávka: 11/2020

Čís. Kod odpadu:

Název:

množství_MJ

00003 170504

zemina a kamení

14,00 t

Původce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Převážce: VIL. SPZ - Podebradsky

SPZ: 1H7 0493

Vystaveno: 30.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis příjemce:

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100757

Interní doklad č. 0493032061/2/1

Ukládáte:

VACLAV MAURER, , 1. MAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ: CZS02181 DIC: CZ510128085

Datum: 30.03.2020/13:27

Původce: Miroslav Banyr

Původ: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZÚJ:

ŽEJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

506 01 Jižín

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.: MAURER

DIC: CZ490324102

ICD: 11142251 ICP: 1015

Číslo smělovky: 04070075

Objednávka: 11/2020

Čís. Kod odpadu:

Název:

množství_MJ

00003 170504

zemina a kamení

14,00 t

Původce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Převážce: VIL. SPZ - Podebradsky

SPZ: 1H7 0493

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100612

Interní doklad č. 0493031916/2/1

Ukládání: VACLAV MAURER, , 1. MAJE 36, 277 06 LUZEČ NAD VLTAVOU IČO:46360646
 str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE ICP: IČZ:CZ502181 DIC:CZ510128085 Datum: 27.03.2020/07:13

Původce: Miroslav Banyr Původ: ROBOUSY Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY
 ORP: ZÚJ:
 6EJKOVICE 2 Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY
 506 01 Jiřín Výsledek analýzy odpadu: 0 Druh: odpověd.prac.:MAURER
 DIC:CZ490324102 IČO: 11142251 ICP:1015 Číslo smlouvy: 04070075 Objednávka: 11/2020

Dis. Kod odpadu: 00003 170504 Název: zemina a kamení množství_MJ 14,00 t

Vývodce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

ozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

repravce: VIZ. SPZ - Bohazek SPZ: 2H9 3750

vstaveno: 27.03.2020 Podpis vydávajícího: Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100669

Interní doklad č. 0493031973/2/1

Ukládání: VACLAV MAURER, , 1. MAJE 36, 277 06 LUZEČ NAD VLTAVOU IČO:46360646
 str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE ICP: IČZ:CZ502181 DIC:CZ510128085 Datum: 27.03.2020/10:30

Původce: Miroslav Banyr Původ: ROBOUSY Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY
 ORP: ZÚJ:
 6EJKOVICE 2 Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY
 506 01 Jiřín Výsledek analýzy odpadu: 0 Druh: odpověd.prac.:MAURER
 DIC:CZ490324102 IČO: 11142251 ICP:1015 Číslo smlouvy: 04070075 Objednávka: 11/2020

Dis. Kod odpadu: 00003 170504 Název: zemina a kamení množství_MJ 14,00 t

Vývodce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

ozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

repravce: VIZ. SPZ - Bohazek SPZ: 2H9 3750

vstaveno: 27.03.2020 Podpis vydávajícího: Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100651

Interní doklad č. 0493031955/2/1

Ukládá se:

VACLAV MAURER, I. NÁJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU ICD:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:07502181 DIC:07510128085

Datum: 27.03.2020/09:28

Původce: Miroslav Banyr

Původ: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

6EJKOVICE 2

ORP:

ZÚJ:

506 01 Jiřín

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

DIC:07490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

Číslo smlouvy: 04070075 Objednávka: 11/2020

Čís. Kod odpadu:

Název:

množství_MJ

00003 170504

zemina a kamení

14,00 t

Původce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Převzaté: VIZ, SPZ - Bohacek SPZ: 2H9 3750

Vystaveno: 27.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100632

Interní doklad č. 0493031936/2/1

Ukládá se:

VACLAV MAURER, I. NÁJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU ICD:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:07502181 DIC:07510128085

Datum: 27.03.2020/08:27

Původce: Miroslav Banyr

Původ: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

6EJKOVICE 2

ORP:

ZÚJ:

506 01 Jiřín

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

DIC:07490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

Číslo smlouvy: 04070075 Objednávka: 11/2020

Čís. Kod odpadu:

Název:

množství_MJ

00003 170504

zemina a kamení

14,00 t

Původce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Převzaté: VIZ, SPZ - Bohacek SPZ: 2H9 3750

Vystaveno: 27.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče

KLAD O ULOZENI ODPADU - SKLADKOVY LIST c. 0420100614

Interní doklad č. 0493031918/2/1

Uplatitel:

VACLAV MAURER, s. r. o., MAJE 36, 277 06 LUZEK NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

IC7:C7502181 DIC:C7510128085

Datum: 27.03.2020/07:18

Uplatitel: Miroslav Banyr

Puvod: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZÚJ:

BEJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEŽ DOPRAVY

01 Jízda

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpověď.prac.:MAURER

IC7490324102

IC9: 11142251 ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

1. Kod odpadu:

Název:

množství MJ

0003 170504

zemina a kameni

14,00 t

Uplatitel odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Uplatitel byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Uplatitel: VIL. SPZ - Novotný SPZ: JHK 7716

Uplatitel: 27.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řídícího:

OKLAD O ULOZENI ODPADU - SKLADKOVY LIST c. 0420100629

Interní doklad č. 0493031933/2/1

Uplatitel:

VACLAV MAURER, s. r. o., MAJE 36, 277 06 LUZEK NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

IC7:C7502181 DIC:C7510128085

Datum: 27.03.2020/08:18

Uplatitel: Miroslav Banyr

Puvod: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZÚJ:

BEJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEŽ DOPRAVY

01 Jízda

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpověď.prac.:MAURER

IC7490324102

IC9: 11142251 ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

1. Kod odpadu:

Název:

množství MJ

0003 170504

zemina a kameni

14,00 t

Uplatitel odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Uplatitel byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Uplatitel: VIL. SPZ - Novotný SPZ: JHK 7716

Uplatitel: 27.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řídícího:

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU – SKLADKOVÝ LIST č. 0420100646

Interní doklad č. 0493031950/2/1

Ukládáte:

VACLAV MAURER, I. KAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU ICB:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ: CZ502181 DIC: CZ510128085

Datum: 27.03.2020/09:19

Původce: Miroslav Banyr

Původ: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

BEJKOVICE 2

ORP:

ZÚJ:

506 01 Jižín

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

DIC: CZ490324102

ICD: 11142251

ICP: 1015

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.: MAURER

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

Cis. Kod odpadu:

Název:

množství_MJ

00003 170504

zemina a kameni

14,00 t

Původce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Prepravce: VIZ. SPZ - Novotný SPZ: 3H6 7716

Vystaveno: 27.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU – SKLADKOVÝ LIST č. 0420100646

Interní doklad č. 0493031970/2/1

Ukládáte:

VACLAV MAURER, I. KAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU ICB:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ: CZ502181 DIC: CZ510128085

Datum: 27.03.2020/10:22

Původce: Miroslav Banyr

Původ: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

BEJKOVICE 2

ORP:

ZÚJ:

506 01 Jižín

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

DIC: CZ490324102

ICD: 11142251

ICP: 1015

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.: MAURER

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

Cis. Kod odpadu:

Název:

množství_MJ

00003 170504

zemina a kameni

14,00 t

Původce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Prepravce: VIZ. SPZ - Novotný SPZ: 3H6 7716

Vystaveno: 27.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče

DOKLAD O ULÓŽENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100597

Interní doklad č. 0493031901/2/1

Ukládáte:

VACLAV MAURER, , 1. NAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU ICD:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:CZ502181 DIC:CZ510128085

Datum: 26.03.2020/14:25

Puvodce: Miroslav Banyr

Puvod: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

GEJKOVICE 2

ORP:

ZÚJ:

506 01 Jiřin

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

DIC:CZ490324102

ICD: 11142251 ICP:1015

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

Číslo salouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

Dis. Kod odpadu:

Název:

mnozství_MJ

00003 170504

zemina a kameni

14,00 t

Puvodce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Přpravce: VIL. SP7 - Poděbradsky

SP7: 1H7 0493

Vystaveno: 26.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidi:

DOKLAD O ULÓŽENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100573

Interní doklad č. 0493031877/2/1

Ukládáte:

VACLAV MAURER, , 1. NAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU ICD:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:CZ502181 DIC:CZ510128085

Datum: 26.03.2020/13:13

Puvodce: Miroslav Banyr

Puvod: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

GEJKOVICE 2

ORP:

ZÚJ:

506 01 Jiřin

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

DIC:CZ490324102

ICD: 11142251 ICP:1015

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

Číslo salouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

Dis. Kod odpadu:

Název:

mnozství_MJ

00003 170504

zemina a kameni

14,00 t

Puvodce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Přpravce: VIL. SP7 - Poděbradsky

SP7: 1H7 0493

Vystaveno: 26.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidi:

Interní doklad č. 0493031860/2/1

Ukládání:

VACLAV MAURER, I. KAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:CZS02181 DIC:CZ510128085

Datum: 26.03.2020/12:03

Původce: Miroslav Banyr

Původ: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

SEJKOVICE 2

ORP:

ZÚJ:

506 01 Jižin

Druh dopravy: I-BEZ DOPRAVY

DIC:CZ490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpověď prac.: MAURER

Číslo salouvy: 04070075 Objednávka: 11/2020

Čís. Kod odpadu:

00003 170504

Název:

zemina a kameni

množství MJ

14,00 t

Původce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Prepravec: VIL. SPZ - Pobebradsky SPZ: 1H7 0493

Vystaveno: 26.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOŽENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100525

Interní doklad č. 0493031829/2/1

Ukládání:

VACLAV MAURER, I. KAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:CZS02181 DIC:CZ510128085

Datum: 26.03.2020/09:59

Původce: Miroslav Banyr

Původ: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

SEJKOVICE 2

ORP:

ZÚJ:

506 01 Jižin

Druh dopravy: I-BEZ DOPRAVY

DIC:CZ490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpověď prac.: MAURER

Číslo salouvy: 04070075 Objednávka: 11/2020

Čís. Kod odpadu:

00003 170504

Název:

zemina a kameni

množství MJ

14,00 t

Kc/MJ

bez DPH Kc

DAN Z

DPH_v_Kc včetně DPH Kc

K zaplacení:

Původce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Prepravec: VIL. SPZ - Pobebradsky SPZ: 1H7 0493

Vystaveno: 26.03.2020 Podpis vydávajícího:

OKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100504

interní doklad č. 0493031808/2/1

kladatel: VACLAV MAURER, 1. KAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646
 str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE ICP: IČZ:CZ502181 DIC:CZ510128085 Datum: 26.03.2020/09:52

Vodce: Miroslav Banyr Puvod: ROBOUSY Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY
 BEJKOVICE 2 DRP: ZUJ:
 Os 01 Jiřin Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY
 IČ:07490324102 IČO: 11142251 ICP:1015 Výsledek analýzy odpadu: 0 druh: odpověd.prac.:MAURER
 Číslo smlouvy: 04070075 Objednávka: 11/2020

S. Kod odpadu:	Nazev:	mnozství_MJ	Kc/MJ	bez_DPH_Kc	DAN 2	DPH v Kc	včetně DPH Kc
003 170504	zemina a kameni	14,00 t					

K zaplacení:

vodce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

zn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

epřevce: V12. SP2 - Podebradky SP2: 1H7 0493

staveno: 26.03.2020 Podpis vydávajícího: Podpis řidiče:

OKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100551

interní doklad č. 0493031955/2/1

kladatel: VACLAV MAURER, 1. KAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646
 str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE ICP: IČZ:CZ502181 DIC:CZ510128085 Datum: 26.03.2020/11:54

Vodce: Miroslav Banyr Puvod: ROBOUSY Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY
 BEJKOVICE 2 DRP: ZUJ:
 Os 01 Jiřin Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY
 IČ:07490324102 IČO: 11142251 ICP:1015 Výsledek analýzy odpadu: 0 druh: odpověd.prac.:MAURER
 Číslo smlouvy: 04070075 Objednávka: 11/2020

S. Kod odpadu:	Nazev:	mnozství_MJ
00003 170504	zemina a kameni	14,00 t

Vodce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Prepřevce: V12. SP2 - Boharek SP2: 2H9 5750

Vystaveno: 26.03.2020 Podpis vydávajícího: Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100521

interní doklad č. 0493031825/2/1

Kladatel:

VACLAV MAURER, , 1. MAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:02602181 DIC:02510128085

Datum: 26.03.2020/09:47

Vyvodce: Miroslav Banyr

Puvod: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZUJ:

BEJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

506 01 Jižín

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

DIC:02490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

Číslo salouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

Čís.	Kod odpadu:	Název:	množství_MJ	Kc/MJ	bez_DPH_Kc	DAN %	DPH_y_Kc	včetně_DPH_Kc
00003	170504	zemina a kameni	14,00 t					...

% zaplacení:

Převodce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny

Prepravce: VIZ. SPZ - Bohacek

SPZ: 2H9 3750

Vystaveno: 26.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis r

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100570

interní doklad č. 0493031874/2/1

Kladatel:

VACLAV MAURER, , 1. MAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:02602181 DIC:02510128085

Datum: 26.03.2020/13:03

Vyvodce: Miroslav Banyr

Puvod: ROBOUSY,

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZUJ:

BEJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

506 01 Jižín

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

DIC:02490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

Číslo salouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

Čís.	Kod odpadu:	Název:	množství_MJ
00003	170504	zemina a kameni	14,00 t

Převodce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Prepravce: VIZ. SPZ - Bohacek

SPZ: 2H9 3750

Vystaveno: 26.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100373

Interní doklad č. 0493031899/2/1

Ukládá se:

VACLAV MAURER, I. NÁJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

IC1:07502181 DIC:07510128085

Datum: 26.03.2020/14:23

Povodce: Miroslav Banyr

Puvod: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZUJ:

SEJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

306 01 Jiřin

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

DIC:07490324102

ICB: 11142251 ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075 Objednavka: 11/2020

Cis. Kod odpadu:

Název:

mnozství_MJ

00003 170504

zemina a kameni

14,00 t

Převodce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Převodce: V12. SPZ - Poháček SPZ: 3H9 3750

Vystaveno: 26.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100500

Interní doklad č. 0493031804/2/1

Ukládá se:

VACLAV MAURER, I. NÁJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

IC1:07502181 DIC:07510128085

Datum: 26.03.2020/08:38

Povodce: Miroslav Banyr

Puvod: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZUJ:

SEJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

306 01 Jiřin

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

DIC:07490324102

ICB: 11142251 ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075 Objednavka: 11/2020

Cis. Kod odpadu:	Název:	mnozství_MJ	Kc/MJ	bez DPH_Kc	DAN %	DPH v Kc	včetně_DPH_Kc
00003 170504	zemina a kameni	14,00 t					

K zaplacení:

Převodce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Převodce: V12. SPZ - Novotný SPZ: 3H6 7716

Vystaveno: 26.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU – SKLADKOVÝ LIST č. 0420100569

Interní doklad č. 0493031873/2/1

Ukládáte:

VACLAV MAURER, , 1. KÁJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY – REKULTIVACE

ICP:

ICZ:CZS02181 DIC:CZ510128085

Datum: 26.03.2020/12:53

Původce: Miroslav Banyr

Původ: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZÚJ:

6EJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEŽ DOPRAVY

506 01 Jiřín

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

DIC:CZ490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

Čís. Kod odpadu:

Název:

množství_MJ

00003 170504

zemina a kameni

14,00 t

Původce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Prepravce: VIL. SPZ - Novotný SPZ: JH6 7716

Vystaveno: 26.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU – SKLADKOVÝ LIST č. 0420100553

Interní doklad č. 0493031957/2/1

Ukládáte:

VACLAV MAURER, , 1. KÁJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY – REKULTIVACE

ICP:

ICZ:CZS02181 DIC:CZ510128085

Datum: 26.03.2020/11:59

Původce: Miroslav Banyr

Původ: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZÚJ:

6EJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEŽ DOPRAVY

506 01 Jiřín

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

DIC:CZ490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

Čís. Kod odpadu:

Název:

množství_MJ

00003 170504

zemina a kameni

14,00 t

Původce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Prepravce: VIL. SPZ - Novotný SPZ: JH6 7716

Vystaveno: 26.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOŽENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100519

Interní doklad č. 0493031823/2/1

Ukládá se:

VACLAV MAURER, I. MAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:01802181 DIC:01510128085

Datum: 26.03.2020/09:38

Vydávající: Miroslav Banyr

! Původ: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

! DRP:

ZUS:

SESKOVICE 2

! Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

506 01 Jičín

! Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpověď, prac.: MAURER

DIC:01490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

! Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

Čís.	Kód odpadu:	Název:	množství_MJ	Kč/MJ	bez DPH Kč	DAR %	DPH v Kč	včetně DPH Kč
00003	170504	zemina s kameni	14,00 t					

K zaplacení:

Vydávající odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Převzaté: VIZ. SP7 - Novotný SP7: JH6 7716

Vystaveno: 26.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče

DOKLAD O ULOŽENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100596

Interní doklad č. 0493031900/2/1

Ukládá se:

VACLAV MAURER, I. MAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:01802181 DIC:01510128085

Datum: 26.03.2020/14:24

Vydávající: Miroslav Banyr

! Původ: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

! DRP:

ZUS:

SESKOVICE 2

! Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

506 01 Jičín

! Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpověď, prac.: MAURER

DIC:01490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

! Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

Čís.	Kód odpadu:	Název:	množství_MJ
00003	170504	zemina s kameni	14,00 t

Vydávající odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Převzaté: VIZ. SP7 - Novotný SP7: JH6 7716

Vystaveno: 26.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100463

Interní doklad č. 0493031767/2/1

Ukládání:

VACLAV MAURER, I. NAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU ICD:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:CZ502181 DIC:CZ510128085

Datum: 25.03.2020/12:00

Vydávce: Miroslav Banyr

Původ: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZUJ:

6EJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

508 01 Jiřín

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

DIC:CZ490324102

ICD: 11142251 ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075 Objednávka: 11/2020

s. Kod odpadu:

Název:

množství_MJ

Kc/MJ

bez DPH_Kc

DAN %

DPH_v_Kc

vcetne DPH_Kc

003 170504

zemina a kameni

13,00 t

K zaplacení:

Vydávce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Právce: VIL, SPZ - Pivínský SPZ: 6HB 8667

Vydáno: 25.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100450

Interní doklad č. 0493031754/2/1

Ukládání:

VACLAV MAURER, I. NAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU ICD:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:CZ502181 DIC:CZ510128085

Datum: 25.03.2020/09:52

Vydávce: Miroslav Banyr

Původ: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZUJ:

6EJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

508 01 Jiřín

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

DIC:CZ490324102

ICD: 11142251 ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075 Objednávka: 11/2020

Čís. Kod odpadu:

Název:

množství_MJ

Kc/MJ

bez DPH_Kc

DAN %

DPH_v_Kc

vcetne DPH_Kc

00003 170504

zemina a kameni

13,00 t

K zaplacení:

Vydávce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Právce: VIL, SPZ - Pivínský SPZ: 6HB 8667

Vydáno: 25.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče:

Interní doklad č. 0493031775/2/1

Ukládání:

VACLAV MAURER, I. MAJE 36, 277 06 LUZEK NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:01502181 DIC:07510128085

Datum: 25.03.2020/13:05

Původce: Miroslav Banyr

Původ: ROBOUSKY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZUJ:

BEJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

506 01 Jílein

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

DIC:02490324102

ICD: 11142251 ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

Sl. Kod odpadu:

Nazev:

množství_Kg

Kc/KJ

bez DPH_Kc

DAN %

DPH v_Kc

včetně_DPH_Kc

00003 170504

zemina a kameni

14,00 t

K zaplacení:

Původce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

ozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

opravce: VIZ, SPZ - Bohatec SPZ: 2H9 3750

vytaveno: 25.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOŽENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100448

Interní doklad č. 0493031752/2/1

Ukládání:

VACLAV MAURER, I. MAJE 36, 277 06 LUZEK NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:01502181 DIC:07510128085

Datum: 25.03.2020/09:50

Původce: Miroslav Banyr

Původ: ROBOUSKY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZUJ:

BEJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

506 01 Jílein

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

DIC:02490324102

ICD: 11142251 ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

Sl. Kod odpadu:

Nazev:

množství_Kg

Kc/KJ

bez DPH_Kc

DAN %

DPH v_Kc

včetně_DPH_Kc

0003 170504

zemina a kameni

14,00 t

K zaplacení:

Původce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

ozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

opravce: VIZ, SPZ - Bohatec SPZ: 2H9-37-50

vytaveno: 25.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče:

OKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100460

terní doklad č. 0493031766/2/1

ladatel:

VACLAV MAURER, , I. NAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU ICD:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:CZ802181 DIC:CZ510128085

Datum: 25.03.2020/11:56

vodce: Miroslav Banyr

Puvod: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZUJ:

BEJKOVICE 2

05 01 Jižin

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

IC:CZ490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

s. Kod odpadu:

Nazev:

množství_MJ

Kc/MJ

bez DPH Kc

DAN %

DPH v Kc

včetně DPH Kc

003 170504

zemina a kameni

14,00 t

K zaplacení:

vodce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

in.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

pravec: VIZ. SPZ - Bohacek

SPZ: 2H9 3750

staveno: 25.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidi

OKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100476

erní doklad č. 0493031780/2/1

adatel:

ACLAV MAURER, , I. NAJE 36, 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU ICD:46360646

tr: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:CZ802181 DIC:CZ510128085

Datum: 25.03.2020/14:11

odce: Miroslav Banyr

Puvod: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZUJ:

BEJKOVICE 2

6 01 Jižin

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

IC:CZ490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

s. Kod odpadu:

Nazev:

množství_MJ

Kc/MJ

bez DPH Kc

DAN %

DPH v Kc

včetně DPH Kc

03 170504

zemina a kameni

14,00 t

K zaplacení:

odce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

n.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

pravec: VIZ. SPZ - Bohacek

SPZ: 2H9 3750

staveno: 25.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidi

OKLAD O ULOZENI ODPADU - SKLADKOVY LIST c. 0420100481

Interní doklad c. 0493031785/2/1

Ukládání:

VACLAV MAURER, , 1. MAJE 36, 277 06 LUZEK NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:02502181 DIC:02510128085

Datum: 25.03.2020/14:32

Vodce: Miroslav Banyr

Puvod: RDBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZUS:

BEJKOVICE 2

06 01 Jižín

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

ICZ:02490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

s. Kod odpadu:

Nazev:

množství_MJ

Kc/MJ

bez DPH_Kc

DAK %

DPH_v_Kc

včetně DPH_Kc

0003 170504

zemina a kameni

14,00 t

K zaplacení:

Vodce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

zn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

pravec: VIZ. SPZ - Podebradsky

SPZ: 1H7 0493

číslo: 25.03.2020

Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOZENI ODPADU - SKLADKOVY LIST c. 0420100474

Interní doklad c. 0493031778/2/1

Ukládání:

VACLAV MAURER, , 1. MAJE 36, 277 06 LUZEK NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:02502181 DIC:02510128085

Datum: 25.03.2020/13:17

Vodce: Miroslav Banyr

Puvod: RDBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZUS:

BEJKOVICE 2

506 01 Jižín

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

DIC:02490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

is. Kod odpadu:

Nazev:

množství_MJ

Kc/MJ

bez DPH_Kc

DAK %

DPH_v_Kc

včetně DPH_Kc

0003 170504

zemina a kameni

14,00 t

K zaplacení:

Vodce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

zn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

pravec: VIZ. SPZ - Podebradsky

SPZ: 1H7 0493

číslo: 25.03.2020

OKLAD O ULOZENI ODPADU - SKLADKOVY LIST c. 0420100464

Interní doklad c. 0493031768/2/1

Kladatel:

VACLAV MAURER, , 1. MAJE 36, 277 06 LUZEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:CZ502181 DIC:CZ510128085

Datum: 25.03.2020/12:01

Uvodce: Miroslav Banyr

Puvod: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZUJ:

BEJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

506 01 Jižin

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

DIC:CZ490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

Is.	Kód odpadu:	Nazev:	mnozství_MJ	Kc/MJ	bez_DPH_Kc	DAN %	DPH_v_Kc	včetně DPH_Kc
00003	170504	zemina a kameni	14,00 t					

K zaplacení:

Uvodce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Prepravce: VIZ. SPZ - Podebradsky

SPZ: 187 0493

Vydateno: 25.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče

OKLAD O ULOZENI ODPADU - SKLADKOVY LIST c. 0420100453

Interní doklad c. 0493031757/2/1

Kladatel:

VACLAV MAURER, , 1. MAJE 36, 277 06 LUZEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:CZ502181 DIC:CZ510128085

Datum: 25.03.2020/09:58

Uvodce: Miroslav Banyr

Puvod: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZUJ:

BEJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

506 01 Jižin

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

DIC:CZ490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

Is.	Kód odpadu:	Nazev:	mnozství_MJ	Kc/MJ	bez_DPH_Kc	DAN %	DPH_v_Kc	včetně DPH_Kc
00003	170504	zemina a kameni	14,00 t					

K zaplacení:

Uvodce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Prepravce: VIZ. SPZ - Podebradsky

SPZ: 187 0493

Vydateno: 25.03.2020 Podpis vydávajícího:

DOKLAD O ULOŽENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100449

Interní doklad č. 0493031733/2/1

Ukládá se:

VACLAV MAURER, , 1. KÁJE 36, 277 06 LUZEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:CZ5021B1 BIC:CZ510128085

Datum: 25.03.2020/09:52

Původce: Miroslav Banyr

Původ: ROBOUSV

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZÚJ:

ZEJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

508 01 Jižín

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

BIC:CZ490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

Slu.	Kód odpadu:	Název:	množství_MJ	Kč/MJ	bez DPH_Kč	DAN %	DPH v_Kč	včetně DPH_Kč
00003	170504	zemina a kamení	14,00 t					

K zaplacení:

Původce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Právce: VIZ, SPZ - Novotný SPZ: 3H6-77-16

Vystaveno: 25.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis řidiče:

DOKLAD O ULOŽENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100459

Interní doklad č. 0493031733/2/1

Ukládá se:

VACLAV MAURER, , 1. KÁJE 36, 277 06 LUZEC NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:CZ5021B1 BIC:CZ510128085

Datum: 25.03.2020/11:56

Původce: Miroslav Banyr

Původ: ROBOUSV

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZÚJ:

ZEJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

508 01 Jižín

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

BIC:CZ490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

Slu.	Kód odpadu:	Název:	množství_MJ	Kč/MJ	bez DPH_Kč	DAN %	DPH v_Kč	včetně DPH_Kč
303	170504	zemina a kamení	14,00 t					

K zaplacení:

Původce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

Pozn.: Řidič byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

Právce: VIZ, SPZ - Novotný SPZ: 3H6 7716

termi doklad c. 0493031772/1

ladatel:

VACLAV MAURER, , 1. MAJE 36, 277 06 LUZEK NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:CZ802181 DIC:CZ510128085

Datum: 25.03.2020/13:11

vodce: Miroslav Banyr

Puvod: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZUJ:

BEJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

06 01 Jizín

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

IC:CZ490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

s. Kód odpadu:

Nazev:

množství_MJ

Kc/MJ

bez_DPH_Kc

DAN %

DPH_v_Kc

včetně DPH_Kc

003 170504

zemina a kameni

14,00 t

K zaplacení:

vodce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

zn.: křídě byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

pravec: VII. SPZ - Novotný

SPZ: 3H6 7716

laveno: 25.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis ředice:

OKLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST c. 0420100478

termi doklad c. 0493031782/2/1

ladatel:

VACLAV MAURER, , 1. MAJE 36, 277 06 LUZEK NAD VLTAVOU IČO:46360646

str: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

ICZ:CZ802181 DIC:CZ510128085

Datum: 25.03.2020/14:17

vodce: Miroslav Banyr

Puvod: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

ORP:

ZUJ:

BEJKOVICE 2

Druh dopravy: 1-BEZ DOPRAVY

06 01 Jizín

Výsledek analýzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

IC:CZ490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

Číslo smlouvy: 04070075

Objednávka: 11/2020

s. Kód odpadu:

Nazev:

množství_MJ

Kc/MJ

bez_DPH_Kc

DAN %

DPH_v_Kc

včetně DPH_Kc

003 170504

zemina a kameni

14,00 t

K zaplacení:

vodce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

zn.: křídě byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny

pravec: VII. SPZ - Novotný

SPZ: 3H6 7716

laveno: 25.03.2020 Podpis vydávajícího:

Podpis ředice:

KLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100891

erní doklad č. 0493032197/2/1

adatel:

AVCLAV MAURER, , 1. NAJE 36, 277 06 LUZEK NAD VLTAVOU ICD:46360646

tr: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

IC1:C2502181 DIC:C2510128085

Datum: 02.04.2020/12:07

odce: Miroslav Banyr

! Puvod: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

! DRP:

ZUJ:

8EJKOVICE 2

! Druh dopravy: 1-BE2 DOPRAVY

6 01 Jižín

! Vysledek analyzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

IC1:02490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

! Cislo smlouvy: 04070075

Objednavka: 11/2020

s. Kod odpadu:

Nazev:

mnozstvi_MJ

003 170504

zemina a kameni

14,00 t

002

odce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

n.: Křidě byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

pravce: VII. SP2 - Bohacek

SP2: 2H9 3750

aveno: 02.04.2020 Podpis vydavajícího:

Podpis řídící:

KLAD O ULOZENÍ ODPADU - SKLADKOVÝ LIST č. 0420100881

rní doklad č. 0493032187/2/1

adatel:

CLAV MAURER, , 1. NAJE 36, 277 06 LUZEK NAD VLTAVOU ICD:46360646

r: 0004 OBRUBY - REKULTIVACE

ICP:

IC1:C2502181 DIC:C2510128085

Datum: 02.04.2020/10:01

odce: Miroslav Banyr

! Puvod: ROBOUSY

Uloženo: REKULTIVACE OBRUBY

! DRP:

ZUJ:

8EJKOVICE 2

! Druh dopravy: 1-BE2 DOPRAVY

01 Jižín

! Vysledek analyzy odpadu: 0 druh:

odpoved.prac.:MAURER

IC1:02490324102

ICD: 11142251

ICP:1015

! Cislo smlouvy: 04070075

Objednavka: 11/2020

s. Kod odpadu:

Nazev:

mnozstvi_MJ

003 170504

zemina a kameni

14,00 t

odce odpadu potvrzuje zařazení odpadu

n.: Křidě byl seznámen s dopravním řádem a havarijním plánem provozovny.

pravce: VII. SP2 - Podebradek

SP2: 1H7 0493

aveno: 02.04.2020 Podpis vydavajícího:

Podpis řídící:

Čestné prohlášení o množství odvezené a uložené zeminy z akce: „Novostavba depozitáře muzea v Robousích“

23.3.2020 uloženo 16 fůr

vozidla Tatra T815 6x6, Tatra Phoenix 6x6

12,54t, 13,94t, 13,7t, 14,74t, 13,52t, 14,6t, 15,26t,
14,98t, 14,06t, 14,66t, 13,8t, 15,44t, 15,36t, 15,64t,
14,94t, 14,22t **celkem 231,4t**

24.03.2020 uloženo 24 fůr

vozidla Tatra T815 6x6, Tatra Phoenix 6x6

T815-2 6x6 prázdné 12,94 t

	hmotnost celková	náklad
1	27,54 t	14,60 t
2	27,60 t	14,66 t
3	27,58 t	14,64 t
4	26,97 t	14,03 t
5	27,59 t	14,65 t
6	27,45 t	14,51 t
7	27,52 t	14,58 t
8	27,48 t	14,54 t
9	27,53 t	14,59 t
	celkem	130,8t

T815-2 6x6 prázdné 12,94 t

	hmotnost celková	náklad
1	27,52 t	14,58 t
2	26,14 t	13,20 t
3	26,39 t	13,45 t
4	27,86 t	14,92 t
5	26,64 t	13,70 t
6	27,54 t	14,33 t
7	27,44 t	14,50 t
8	27,32 t	14,38 t
9	28,04 t	15,10 t
	celkem	128,16 t

Tatra Phoenix prázdné 13,208 t

	hmotnost celková	náklad
1	27,82 t	14,61 t
2	27,34 t	14,13 t
3	27,64 t	14,43 t
4	26,78 t	13,57 t
5	27,30 t	14,09 t
6	27,28 t	14,07 t
	celkem	84,90 t

Uloženo 40 fůr, celkem 575,26 t



Demont Servis s.r.o.

Starobrněnská 3, 602 00 Brno

VÁŽNÍ LÍSTEK - PŘÍJEM

číslo: 014103

SPZ : 3H6 7710

Řidič :

SPZ vleku:

Dopravce :

Zákazník : 658

50601 Čejkovice - Jičín

Produkt : 170107 Směsi betonu, cihel, tašek a ker

Poznámka :

Zváženo na váze TAMTRON © 2006

1. vážení: 19880 *kg

2. vážení: 48020 kg [100066] 17.03.20 12:50

Netto : 28140 kg

Podpis řidiče:

Demont Servis s.r.o.

Starobrněnská 3, 602 00 Brno

VÁŽNÍ LÍSTEK - PŘÍJEM

číslo: 014106

SPZ : 3H6 7710

Řidič :

SPZ vleku:

Dopravce :

Zákazník : 658

50601 Čejkovice - Jičín

Produkt : 170107 Směsi betonu, cihel, tašek a ker

Poznámka :

Zváženo na váze TAMTRON © 2006

1. vážení: 19880 *kg

2. vážení: 50000 kg [100069] 18.03.20 07:29

Netto : 30120 kg

Podpis řidiče:

Demont Servis s.r.o.

Starobrněnská 3, 602 00 Brno

VÁŽNÍ LÍSTEK - PŘÍJEM

číslo: 014099

SPZ : 3H6 7710

Řidič :

SPZ vleku:

Dopravce :

Zákazník : 658

50601 Čejkovice - Jičín

Směsi betonu, cihel, tašek a ker

Produkt : 170107

Poznámka :

Zváženo na váze TAMTRON © 2006

1. vážení: **41320** kg [000000] 17.03.20 07:39

2. vážení: **19880** kg [100061] 17.03.20 07:55

Netto : **21440** kg

Podpis řidiče:

Demont Servis s.r.o.

Starobrněnská 3, 602 00 Brno

VÁŽNÍ LÍSTEK - PŘÍJEM

číslo: 014105

SPZ : 3H6 7710

Řidič :

SPZ vleku:

Dopravce :

Zákazník : 658

50601 Čejkovice - Jičín

Směsi betonu, cihel, tašek a ker

Produkt : 170107

Poznámka :

Zváženo na váze TAMTRON © 2006

1. vážení: **19880** *kg

2. vážení: **46760** kg [100068] 17.03.20 14:16

Netto : **26880** kg

Podpis řidiče:

Demont Servis s.r.o.

Starobrněnská 3, 602 00 Brno

VÁŽNÍ LÍSTEK - PŘÍJEM

číslo: 014100

SPZ : 3H6 7710

Řidič :

SPZ vleku:

Dopravce :

Zákazník : 658

50601 Čejkovice - Jičín

Směsi betonu, cihel, tašek a ker

Produkt : 170107

Poznámka :

Zváženo na váze TAMTRON © 2006

1. vážení: 19880 *kg

2. vážení: 48200 kg [100062] 17.03.20 09:16

Netto : 28320 kg

Podpis řidiče:

Demont Servis s.r.o.

Starobrněnská 3, 602 00 Brno

VÁŽNÍ LÍSTEK - PŘÍJEM

číslo: 014101

SPZ : 3H6 7710

Řidič :

SPZ vleku:

Dopravce :

Zákazník : 658

50601 Čejkovice - Jičín

Směsi betonu, cihel, tašek a ker

Produkt : 170107

Poznámka :

Zváženo na váze TAMTRON © 2006

1. vážení: 19880 *kg

2. vážení: 49060 kg [100063] 17.03.20 10:39

Netto : 29180 kg

Podpis řidiče:

Demont Servis s.r.o.

Starobrněnská 3, 602 00 Brno

VÁŽNÍ LÍSTEK - PŘÍJEM

číslo: 014107

SPZ : 3H6 7710

Řidič :

SPZ vleku:

Dopravce :

Zákazník : 658

50601 Čejkovice - Jičín

Produkt : 170107

Směsi betonu, cihel, tašek a ker

Poznámka :

Zváženo na váze TAMTRON © 2006

1. vážení: 19880 *kg

2. vážení: 49220 kg [100070] 18.03.20 09:08

Netto : 29340 kg

Podpis řidiče:

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Novostavba depozitáře muzea v Robousích

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	23 930 929,11 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 254 418,28 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 254 418,28 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	254 418,28 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	254 418 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	1,06 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	23 930 929,11 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	23 930 929,11 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		23 930 929,11 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 254 418,28 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	254 418,28 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	23 930 929,11 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	24 185 347,39 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	24 185 347,39 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: