

Ing. Jakub Hajn

**Váš dopis:**  
09.01.2018

**Naše č.j.:**  
POS 065/18/Sej

**Vyřizuje:**  
Sejkora J./238465439

**Datum:**  
09.02.2018

**Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: Albrechtice nad Orlicí, Oprava ul. Na Drahách, k. ú. Albrechtice nad Orlicí**

Vážení,

na základě vydaného platného vyjádření o existenci SEK č. j. **712516/17** a předložené situace stavby se zákresem stávající SEK, Vám vydávám následující vyjádření:

1. Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
2. SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, kontejnerové stání, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prost. normy ČSN 73 6005.
3. SEK nesmí být umístěna podélně v tělese pojízdné komunikace, včetně podélných parkovacích míst u chodníku apod., nebo pod obrubníkem a jeho betonovou patkou.
4. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.
5. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo k poškození SEK, změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti poškození, prověšení a odcizení.
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. V případě poškození nebo odstranění, je povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu.
7. Úspěšný kolaudační souhlas stavby je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem případně odkryté SEK a kontrol provedení požadované ochrany.
8. V případě dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 - 7, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
IČO: 04084063  
PSČ: 130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

Jiří Sejkora  
Specialista správy a ochrany sítě

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,  
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

Jiří Sejkora 720 078 877, [jiri.sejkora@cetin.cz](mailto:jiri.sejkora@cetin.cz) [www.cetin.cz](http://www.cetin.cz)