

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 9

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti budovy školy Střední školy řemeslné Jaroměř – stavební práce
Spisová značka	CIRI/2021/109
Zadavatel	Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260, IČO 00087815, sídlo Studničkova 260, 551 01 Jaroměř
Způsob zadání	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Žádost dodavatele nebyla doručena včas ve smyslu § 98 odst. 3 zákona. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 zákona.

Dotaz č. 1

Žádám o doplnění odpovědi na otázku č. 3 z vysvětlení číslo 7 –ze dne 20.4. 2021, která se týká celkového prostupu U_w oken na chodbách :

Dotaz č. 3 po konzultaci v Institutu pro testování a certifikaci, a.s.divize CSI-CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ,nám bylo sděleno, že okno s požadovanou konstrukcí, dimenzemi profilů a čirým zasklením určitě nemůže dosáhnout parametrů menší než $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$,tedy se domníváme, že tento požadavek výběrového řízení je zadán chybně.Pokud se mýlím, prosím uveďte skladbu čirého dvojskla které má parametr např. $U_g = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ a menší, s takový sklem by pak oknotl.68mm a (ne však 54mm rám horní nebo 60mm rám spodní a 62mm rám svislý takto je okno nakterleno v "detail oken"což je konstrukčně nesmysl)možná mohlo split požadavek $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.Obecně pro splnění tohoto požadavku $U_g = 1,05 \text{ W/m}^2\text{K}$ lze použít okno např. tl. 78mm zasklené trojsklem.

Tento dotaz více méně koresponduje s mým dotazem, který jsem Vám zaslal 13.4. :

V technické zprávě se uvádí, že jednoduchá okna (typově O2) na chodbách - zasklená izolačním dvojsklem musí na základě energetického auditu mít celkový prostu oknem $U_w 1,05$. Dovoluji si namítnout, že dle našich zkušeností okno s požadovanou konstrukcí, dimenzemi profilů a zasklením těchto parametrů nedosáhne. Jako příklad zde uvedu, že systémové okno IV 68, s dvojitým těsněním, celoobvodovým kováním a dvojsklem 4-16-4, dosahuje $U_w 1,3 - 1,2$. Jak chce zadavatel tento parametr řešit?

Domnívám se, že na tyto dotazy nebylo odpovězeno tak, jak by si zakázka takového rozsahu zasloužila a proto Vás žádám o doplnění odpovědí na tyto dotazy. Jak já, tak kolega jsme řešili tento parametr na různých místech, která k této problematice mají co říci a evidentně jsme došli ke stejným závěrům a to, že parametr u oken na chodbě $U_w 1.05$ není možné splnit. Pokud na parametru zadavatel trvá, žádám o doložení tohoto parametru alespoň výpočtovou metodou dle např. ČSN EN ISO 10077-1 nebo ČSN EN ISO 10077-2, který však bude proveden autorizovanou osobou.

Odpověď na dotaz č. 1

Změnou zadávací dokumentace č. 8 ze dne 21. 4. 2021 došlo k odstranění parametru Ug. Ve vazbě na výrobní tolerance profilů uvedené v průvodní a souhrnné technické zprávě je dle informací zadavatele možné předmět veřejné zakázky při dodržení uvedených parametrů řádně realizovat.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Za zástupce zadavatele na základě pověření