

SEZNAM PŘÍLOH:





D.1. SO 101 – OBNOVA ŠTOLY

| | | |
|--------|------------------------|---------|
| D.1.1. | TECHNICKÁ ZPRÁVA | – |
| D.1.2. | PŮDORYS A ŘEZY ŠTOLY | 1 : 50 |
| D.1.3. | TVAR ŠACHET | 1 : 25 |
| D.1.4. | STÁVAJÍCÍ STAV | 1 : 100 |
| D.1.5. | STATICKÝ VÝPOČET | – |
| D.1.6. | HYDROTECHNICKÝ POSUDEK | – |

SO 101 DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

| | | | | |
|---|------------------|---|---|----------------|
| KRESLIL: | KOLEKTIV | |  FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ | |
| ZPRACOVAL: | ING. TOMÁŠ BAJER |  | | |
| TECHNICKÁ KONTROLA: | ING. JAN BURSA |  | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. JAN BURSA |  | | |
| HLAVNÍ PROJEKTANT: | ING. JAN BURSA | | | |
| KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ | OKRES: NÁCHOD | OBEC: POLICE NAD METUJÍ | STUPEŇ: | DUSP+PDPS |
| INVESTOR: BENEDIKTINSKÉ OPATSVÍ SV. VÁCLAVA V BROUMOVĚ, KLÁŠTERNÍ 1, 550 01 BROUMOV | | | ZAK.ČÍSLO: | 2320–20–3 |
| AKCE: OBNOVA ŠTOLY POD KOMUNIKACÍ V POLICI NAD METUJÍ | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 2320 |
| | | | DATUM: | 01/2021 |
| | | | FORMÁT: | |
| | | | MĚŘÍTKO: | – |
| OBJEKT: SO 101 – OBNOVA ŠTOLY | | | ČÍSLO SOUPRAVY: | ČÍSLO PŘÍLOHY: |
| OBSAH: SO 101 – OBNOVA ŠTOLY | | | | D.1. |