



- Nová hrana komunikace a armovaného tělesa
- Stávající hrana komunikace
- Nově navržená vozovka – S0.101 Vozovka
- Armované zemní těleso á 300 mm hutnit na $I_d > 0.85$ alt. Proctor 95% frakce 16/63
- Hutněný zásyp výkopu á 300 mm na $I_d > 0.85$ alt. Proctor 95%
- Ohumusování a zatravnění
- Štěrkové lože drenáže
- Drenážní žebro šířky 1.0 m frakce 16–32 bez prachových částic
- Betonový skluz s kamenným obkladem – S0.101 Vozovka
- Ohumusování a zatravnění v části S0.101 Vozovka

Ing. Jan Chaloupský, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0600124, U Hřiště 639, 541 01, Trutnov tel. 499 813 914, mob. 604 273 354, e-mail: chaloupskyj@seznam.cz zak.č. 4713/15						KM 0,000 – KM 2,120	
Zodp. projektant Ing. Jan Chaloupský		Výpracoval Jan Mareš		Zak. číslo 019/15		DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV	
Datum 09.2015	Místo Trutnov – Prkenný Důl		Kraj Královéhradecký				
Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové				Stupeň DSP a PDPS			
Trutnov – Babí – Prkenný Důl "II/300 TRUTNOV – BABÍ – PRKENNÝ DŮL REKONSTRUKCE KOMUNIKACE" SO.103 ZPEVNĚNÍ SVAHU						A008–A025	
						Měřítko 1: 100	
Úsek 4 – Řez 7.101 50 Km						C.3/4–1	