



- Nová hrana komunikace a armovaného tělesa
- - - - - Stávající hrana komunikace
- A** Nově navržená vozovka – SO.101 Vozovka
- B** Armované zemní těleso á 300 mm hutnit na $I_d > 0.85$ alt. Proctor 95% frakce 16/63
- C** Hutněný zásyp výkopu á 300 mm na $I_d > 0.85$ alt. Proctor 95%
- D** Ohumusování a zatravnění
- E** Šterkové lože drenáže
- F** Drenážní žebro šířky 1.0 m frakce 16–32 bez prachových částic
- G** Betonový skluz s kamenným obkladem – SO.101 Vozovka
- H** Ohumusování a zatravnění v části SO.101 Vozovka

Ing. Jan Chaloupský, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0600124, U Hřiště 639, 541 01, Trutnov
tel. 499 813 914, mob. 604 273 354, e-mail: chaloupskyj@seznam.cz
zak.č. 4713/15

KM 0,000 – KM 8.128

Zodp. projektant Ing. Jan Chaloupský		Vypracoval Jan Mareš		Zak. číslo 019/15	DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV
Datum 09.2015	Místo Trutnov – Prkenný Důl	Kraj Královéhradecký			
Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové					Stupeň DSP a PDPS
Trutnov – Babí – Prkenný Důl "II/300 TRUTNOV – BABÍ – PRKENNÝ DŮL REKONSTRUKCE KOMUNIKACE" SO.201 ZPEVNĚNÍ SVAHU					A008– A025
					Měřítko 1: 100
Úsek 1 – Řez 6.091 50 Km					C.3/1–47