

















PŮDORYS 3.NP (+7,600)



Legenda vedení

SKS	Vedení SKS - FTP 4x20x5, - označení F
STA	Vedení SKS - UTP 4x20x5
	Vedení STA - Koax, kabel KK 110

Legenda uložení kabelů

- BK 70x170 - parapetní žlab
- I23 - trubka (lišta) - v podhledech, pod omítkou(trubka)
- M125x100 - žlab MARS-v podhledech, stoupačkách
- V/G - podlahový žlab
- PVC o 23(60) - pro STA - v podhledech, pod omítkou
- Přesné umístění tras nad podhledy - koordinoval s umísť. vzduchotechniky!

Legenda značek

- Rozvodná skříň STA
- Zásuvka STA -0,4I v parapetu /
- Rozváděč SKS
- Dvouzásuvka SKS (S - stíněná)
- Dvouzásuvka SKS (nestíněná)

- 1 Přechod parapetním žlabem BK 70x170 do prostoru podhledu dále navazuje žlab MARS
- 2 STA - KOAX v trubce I 23 - v podhledu - připevnění - plicívkami na strop (příp. ke žlabu MARS)

KABELAŽ FTP - C6 :
Přístroje S053 - S154

KABELAŽ UTP - C6:
Přístroje 125 - 168

