

– SCHEMA NENÍ VYROBNĚNÉ
DOKUMENTACÍ
VÝROBNÍ DOKUMENTACE
BUDE ZPRACOVÁVANA
DODAVATELEM A
PŘEDLOŽENA K
ODSOHLAŠENÍ
PROJEKTANTOVI
POZINK. ÚPRAVA
KOTVENO Z VNĚJŠÍ
STRÁNY KE SCHODNICI
CHEMICKÉ KOTVY
DO PODLAHY
PRVKY ZÁBRADL
SPOJOVAT SVAROVÁNÍM
DÍLCE LZŽ SPOJOVAT
ŠROUBOVANÝMI SPOJI
– DILATOVAT DLE
POŽADAVKŮ ČSN
– ROZMĚRY A ROZTEČE
PRVKŮ DLE ČSN