

Název stavby:				Oblastní nemocnice Jičín		
Stavební objekt:				INSTALAČNÍ KANÁL	Kód profese:	UT
Profesní část:				D.1.4.3 Vytápění	Zkratka dílu:	D.1.4.3
pracovatel dílu:				Obermeyer Helika, a.s., Ing. P. Sirko		

Kód položky podle cen. soustavy, pokud je použita	Číslo dílu	Číslo položky	Popis položky	Číslo výkresu	Měr. jedn.	Množství položky
--	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------------

4.

USTREDNI VYTAPENI

	4	400	SYSTÉM ROZVODŮ - INSTALAČNÍ KANÁL			
		401	kulový kohout DN25 - vypouštění	15033-DPS-D.1.4.3.-SO 04_	ks	2
			Ocelové trubky bezešvé hladké černé			
		402	DN 25	15033-DPS-D.1.4.3.-SO 04_	m	2
		403	profil 89x3,6	15033-DPS-D.1.4.3.-SO 04_	m	224
			Izolační pouzdro z min. vlny s Al. Folií tl. 50 mm			
		404	pro 89x3,6	15033-DPS-D.1.4.3.-SO 04_	m	224
		405	Nátěr potrubí včetně pomocných konstrukcí	15033-DPS-D.1.4.3.-SO 04_	bm	224
		406	Pevný bod pro potrubí prof. 89	15033-DPS-D.1.4.3.-SO 04_	ks	6
		407	Gumový kompenzátor DN 80, přírubový, do 130°C, vč. Protipřírub	15033-DPS-D.1.4.3.-SO 04_	ks	5

990 - Hodinové zúčtovací ceny

		990000001	Prováděcí a dílenská dokumentace		kpl.	1
		990000002	Montáž		kpl.	1
		990000003	Proplach systému po montáži		kpl.	1
		990000004	Napuštění systému upravenou vodou včetně odvzdušnění		kpl.	1
		990000005	Základní vyregulování systému na projektem stanovené parametry včetně vystavení protokolu		kpl.	1
		990000007	Tlaková zkouška dle ČSN 06 03 10		kpl.	1

		990000008	Topná zkouška			kpl.	1
		990000009	Zaškolení obsluhy			kpl.	1
		990000010	Dokumentace skutečného stavu			kpl.	1

			CELKEM				
--	--	--	---------------	--	--	--	--