

Tabulka č. 2 - dřeviny k odstranění

Číslo	Botanický název	Český název	Důvody pro odstranění dřevin	Rozměr
4	Salix alba	vrba bílá	část porostů bude odstraněna pro stavbu nové komunikace	
5	Salix alba	vrba bílá	porosty budou odstraněny pro stavbu nové komunikace	
6	Salix alba	vrba bílá	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,3/6
7	Salix alba	vrba bílá	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,3/6
8	Alnus glutinosa	olše lepkavá	odstranění pro stavbu nové komunikace	4x0,3, 1x0,1/6
9	Acer platanoides	javor mléč	odstranění pro stavbu nové komunikace	10x0,1/5
18	Acer platanoides	javor mléč	odstranění pro stavbu nové komunikace	3x0,3/10
19	Acer platanoides	javor mléč	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,6/8
20	Acer pseudoplatanus	javor klen	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,5/8
21	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,5/8
22	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,4/8
23	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,6/10
24	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,5/10
25	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,2/6
26	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,3/8
27	Acer pseudoplatanus	javor klen	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,5/8
28	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,4/6
29	Acer	javory	budou odstraněny pahýly dřevin podél komunikace	
31	Acer pseudoplatanus	javor klen	odstranění pro stavbu nové komunikace	5x0,3/10
34	Acer, Fraxinus, Prunus, Salix	javor, jasan, třesň, vrba	odstranění pro stavbu nové komunikace	
35	Prunus avium	třešň ptačí	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,6/8
36	Acer pseudoplatanus	javor klen	dřeviny budou probrány ve prospěch perspektivního jedince	7x0,3/15
37	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	odstranění pro stavbu nové komunikace	
38	Malus	jabloň	dřevina je natolik poškozená, že je navržena k odstranění	0,2/2
39	Malus	jabloň	dřevina je natolik poškozená, že je navržena k odstranění	0,2/2
40	Picea abies	smrk ztepilý	budou odstraněny náletové dřeviny ze skupiny	
41	Malus	jabloň	dřevina je natolik poškozená, že je navržena k odstranění	0,4/6
42	Salix alba	vrba bílá	odstranění pro stavbu nové komunikace	3x0,6,2x0,5/20
43	Salix alba, Acer pseudoplatanus	vrba bílá, javor klen	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,5/6, 3x0,4/6
44	Acer, Fraxinus, Sambucus	javor, jasan, černý bez	odstranění pro stavbu nové komunikace	
45	Acer pseudoplatanus	javor klen	odstranění pro stavbu nové komunikace	1x0,4, 4x0,3/12
46	Salix, Alnus	vrba, olše	dřeviny budou probrány ve prospěch perspektivního jedince	
49	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,9/15

Číslo	Botanický název	Český název	Důvody pro odstranění dřevin	Rozměr
50	Acer pseudoplatanus	javor klen	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,8/10
51	Acer, Fraxinus, Salix	javor, jasan, vrba	odstranění pro stavbu nové komunikace	
52	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,8/12
53	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,7/10
54	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,4/8
55	Acer pseudoplatanus	javor klen	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,5/10
56	Acer pseudoplatanus	javor klen	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,6/12
57	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,5/10
58	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,9/15
63	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,6/10
64	Acer pseudoplatanus	javor klen	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,9/12
65	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,6/10
66	Acer platanoides	javor mlč	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,6/12
67	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,6/8
69	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,7/10
70	Acer platanoides	javor mlč	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,6/12
71	Acer pseudoplatanus	javor klen	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,6/8
72	Acer pseudoplatanus	javor klen	odstranění pro stavbu nové komunikace	0,5/6
73	Acer pseudoplatanus	javor klen	dřevina je natolik poškozená, že je navržena k odstranění	0,4/6

Tabulka č. 3 - sumář odstraněných dřevin

(číslo dřeviny nebo porostu je shodné s číslem v tabulkové části dendrologického průzkumu)

(je-li v jednom řádku více údajů, jedná se o dřevinu s více kmeny)

Číslo dřeviny / porostu	Počet kmenů daného průměru (uvedeného v mm)									Plocha porostu - m2
	100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	
4										120
5										22,5
6			1							
7			1							
8	1		4							
9	10									
18			3							
19						1				
20					1					
21					1					
22				1						
23						1				
24					1					
25		1								
26			1							
27					1					
28				1						
29										4
31			5							
34										23
35						1				
36			6							
37										30
38		1								
39		1								
40	1									
41				1						
42					2	3				
43				3	1					
44										15
45			4	1						
46		2								
49									1	
50								1		
51										50
52								1		
53							1			
54				1						
55					1					
56						1				
57					1					
58									1	
63						1				
64									1	
65						1				
66						1				
67						1				
69							1			
70						1				
71						1				
72					1					
73				1						
Celkem	12	5	25	9	10	13	2	2	3	264,5