


**REKONSTRUKCE SILNICE II/325  
HOSTINNÉ - KRPA  
SO.102 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ**




IP 22




13.

IS 11a




14.

IS 11a




15.

IS 11a




16.

IS 11a




IS 11b




IS 11b


IS 11b



IS 11b



IS 11b



IS 11b

## IS 11b




IS 11b



B 13

E 13



**LEGENDA:**



ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE II/325

### OBJÍZDNÁ TRASA PRO DOPRAVU DO 3,5 t

Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

**KM 38,235 - KM 37,849**

Zodp. projektant Ing. S. Janák	Vypracoval Bc. P. Syrovátka	Č. zakázky 037/14	<b>DiK</b> Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV
Místo Hostinné	Kraj Královéhradecký	Datum 11.2014	
Investor Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové			
REKONSTRUKCE SILNICE II/325 A030 - A029 HOSTINNÉ - KRPA SO.102 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ			Měřítko 1:25 000
SITUACE DIO 2 - OBJÍŽŤKOVÉ TRASY DO 3,5 t			C.2.3