


# DETAIL 10

## ZPŮSOB NANÁŠENÍ LEPÍCÍHO TMELU NA IZOLANT 1 BEZ MĚŘÍTKA

DESKA MINERÁLNÍ VLNY S PODÉLNÝM VLÁKNEM



PŘIPRAVENÝ LEPÍCÍ TMEL BUDE NANESEN PO OBVODĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY  
A V JEJÍM STŘEDU LINIOVĚ V MAXIMÁLNÍ SNAZE O ROVNOMĚRNÉ PLOŠNÉ  
ROZDĚLENÍ TMELU. MINIMÁLNÍ POKRYTÍ LEPÍCÍM TMELEM JE 40% PLOCHY.