




D.1.1.23

## VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

+0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák		 	
Zodpovědný projektant :	Ing. Radek Myšák			
Projektant :	Ing. Michal Daníček			
Kraj :	KRÁLOVEHRADECKÝ			M.Ú. : NOVÝ BYDŽOV
Stavebník :	GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, NOVÝ BYDŽOV IČO: 62690221, KOMENSKÉHO 77, 504 01 NOVÝ BYDŽOV			
Stavba :	<b>SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI GYMNAZIA, SOŠ A VOŠ, NOVÝ BYDŽOV - DM J. JUNGMANNA Jos. Jungmanna č.p. 1544 k.ú.:Nový Bydžov [707163], parcela: p.č. st. 310/1</b>		Autorizace:	
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			Číslo zakázky :	23/06/0798
Číslo paré :			Stupeň PD :	DSP
Datum :			Datum :	05/2024
Měřítko :			Měřítko :	
Formát :			Formát :	
Název výkresu :	<b>VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ</b>		Číslo výkresu :	<b>D.1.1.23</b>

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ							
OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ			
T1		DÉLKA 2 000 mm	<b>STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PARAPETY</b> -MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, DŘEVOTŘÍSKOVÉ -BUDE PROVEDENO REPASOVÁNÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ (ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ - OPÁLENÍ, ŠKRÁBÁNÍ, CHEMICKY, NESMÍ BÝT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM, V PŘÍPADNĚ NADMĚRNÉHO POŠKOZENÍ PARAPET NAHRADIT ZA NOVÝ O STEJNÉM TVARU A PROFILACI JAKO PŮVODNÍ -POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ: NÁTĚR - BARVA BÍLÁ -DLE PŘÍSLUŠNÉHO OKNA	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
					1	1	
		2		1	2	5	
		12				12	
		5		3	2	10	
				3		3	
		5		20	3	28	
				1		1	
		2				2	
		1		3	4	8	
					2	2	
				13	9	22	
		9		7	6	22	
				2	2	4	
	1		1				
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ							121

**POZNÁMKA:**

- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ