



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
Petr Aman
Kutnohorská 59/23, Plačice,
50004 Hradec Králové 5004 Hraec

Naše značka: **E14617/25**

V Praze dne: **21.3.2025**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: II/284 hr.okr. JC/SM - Stará Paka ETAPA I

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti

T-Mobile Czech Republic a.s.

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomčikova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí

Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E14617/25**

Název stavby /akce: **II/284 hr.okr. JC/SM - Stará Paka ETAPA I**

Datum podání žádosti: **12.3.2025**

Jedná se o rekonstrukci silnice II. třídy v úseku od 16,519 (ZÚ) do 18,950 (KÚ), v celkové délce 2,431 km. Rekonstrukce zahrnuje vozovku ve stávající šířce, odvodňovací zařízení, most v nevyhovujícím stavu (ev. c. 284 – 023).

Poznámka: **Ve Staré Pace budou vymeneny stávající žulové obruby za betonové. Součástí stavby bude výměna všech ulicních vpustí a jejich doplnění včetně přípojek a úpravy dešťové kanalizace, zpevnění krajnic, hloubení příkopu, nové vodorovné a svislé dopravní značení. Stavbou bude vyvoláno výškové vyrovnání chodníkových ploch v důsledku výměny obrubníků**

Žadatel

Firma / organizace: **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

IČ: **27502988**

DIČ:

Kontaktní osoba: **Petr Aman**

Adresa: **Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové**

Město / obec: **Hradec Králové**

PSČ: **50004**

Stát:

E-mail: **petr.aman@uskhk.eu**

Telefonní číslo: **725502692**

Stavebník

Firma / organizace: **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Kontaktní osoba: **Petr Aman**

Adresa: **Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové**

Město / obec: **Hradec Králové**

PSČ: **50004**

Stát:

E-mail: **petr.aman@uskhk.eu**

Telefonní číslo: **725502692**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**

Projektant:

Druh stavby: **Dopravní infrastruktura - komunikace, chodníky, cyklostezky apod**

Hodnota projektu: **45 mil. Kč**

Měsíc zahájení stavby:

Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: **petr.aman@uskhk.eu**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

**Legenda:**

	Optické trasy TMCZ 1		Optické trasy sítě PASNET		Elektro trasy NN
	Optická technologie TMCZ 1		Optická technologie sítě PASNET		Elektro technologie NN
	Základnové stanice		Základnové stanice s elektropřípojkou		Základnové stanice s plánované
			Body sítě		

Druhy sítí:

	Geodeticky zaměřené		Přibližný průběh		Plánovaný průběh		Nadzemní vedení
--	---------------------	--	------------------	--	------------------	--	-----------------

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-660112.127912834 -1007438.11713901,-660127.4955498 -1007418.06433862,-660140.734734149 -1007390.05102985,-660144.908848621 -1007381.88988466,-660148.773976321 -1007364.97112303,-660151.656545175 -1007354.10055392,-660155.797339522 -1007311.33508064,-660168.237319139 -1007272.13922841,-660171.540071278 -1007263.12923633,-660181.976786153 -1007241.96171913,-660200.491662284 -1007208.52073049,-660227.524136905 -1007166.38518668,-660248.308591332 -1007131.1358913,-660258.490990785 -1007117.26546487,-660305.414756898 -1007066.94977428,-660366.982870318 -1007001.6415139,-660380.302295078 -1006988.3414933,-660389.78705249 -1006979.71908958,-660426.035736431 -1006961.11522251,-660445.984654343 -1006948.72098467,-660461.989230184 -1006927.63412919,-660484.939908881 -1006883.51485475,-660497.733486733 -1006862.82277922,-660513.506041534 -1006839.85258597,-660539.316949503 -1006803.41203105,-660564.206361025 -1006767.2759957,-660594.371039851 -1006725.71166829,-660615.52891113 -1006690.41691034,-660676.114381607 -1006607.83055769,-660697.13755951 -1006579.2440499,-660731.86261444 -1006513.98583714,-660740.535281225 -1006498.77169837,-660772.164940232 -1006455.11574861,-660804.154099127 -1006419.06284503,-660822.192060825 -1006405.18218242,-660848.058159302



-1006394.16217339,-660859.067985772 -1006388.60192383,-660867.414326146 -1006381.64866819,-660876.596045395
-1006370.57786851,-660886.183454642 -1006347.22169848,-660902.570864666 -1006280.9700355,-660924.049109801
-1006248.31308775,-660972.233109542 -1006177.19448305,-661007.219515462 -1006118.78791177,-661023.81683516
-1006083.86422747,-661029.682031558 -1006067.65771452,-661035.790261088 -1006037.84828846,-661038.338741868
-1006027.40273162,-661039.569823731 -1006004.69334875,-661040.700741654 -1005953.13017389,-661047.528002507
-1005918.26253402,-661060.908285936 -1005875.89795042,-661090.218106201 -1005800.98734541,-661106.314107388
-1005757.33339309,-661123.92378301 -1005711.96411596,-661137.563138087 -1005690.40498011,-661182.159536667
-1005647.83144595,-661198.826327963 -1005622.84117624,-661204.786451824 -1005605.85928478,-661211.823432417
-1005582.05445043,-661218.867105607 -1005555.19040596,-661230.425783669 -1005524.52107971,-661244.075170739
-1005476.58198871,-661257.949333897 -1005433.58545552,-661273.449252023 -1005402.24026367,-661286.355066334
-1005380.96309616,-661285.17618301 -1005369.83047738,-661279.793828168 -1005360.36226252,-661288.161123936
-1005353.59772154,-661294.752586047 -1005360.43213779,-661302.086170693 -1005362.3964895,-661314.590185959
-1005373.66398224,-661292.409711335 -1005395.89190255,-661286.490140948 -1005405.41353626,-661284.181434742
-1005403.78626899,-661267.57862295 -1005432.40003434,-661260.439725597 -1005449.14436164,-661251.845931311
-1005483.65376389,-661239.177336942 -1005525.54646165,-661229.377908613 -1005550.26464378,-661226.038164231
-1005566.73271136,-661216.546156797 -1005601.73557803,-661208.492153915 -1005626.62147188,-661191.470933358
-1005651.84657942,-661181.204654288 -1005663.43271553,-661152.214659494 -1005691.08676004,-661154.844498331
-1005696.88014853,-661149.948156147 -1005702.26174875,-661146.582812464 -1005698.27930296,-661134.798964719
-1005713.11072465,-661130.551507976 -1005723.76490808,-661128.646233871 -1005731.64577089,-661130.23584058
-1005738.33187672,-661116.426485905 -1005772.52866563,-661096.600386005 -1005817.02415117,-661088.47588361
-1005841.3458227,-661080.199377976 -1005859.76020603,-661085.572307233 -1005862.92227338,-661071.125380464
-1005907.52094762,-661061.889170203 -1005911.90734504,-661059.467005112 -1005918.70502884,-661056.238811439
-1005937.64535191,-661051.525637567 -1005966.32680772,-661051.538475298 -1005971.10440498,-661080.240451029
-1005967.57243737,-661080.326273183 -1005971.38522315,-661051.302355815 -1005981.64766434,-661049.963904382
-1006020.61951003,-661045.33291428 -1006054.64401517,-661034.775044111 -1006090.35386407,-661009.032744752
-1006141.31431712,-661007.376109481 -1006143.42988037,-661019.957488761 -1006152.20517542,-661032.171611044
-1006156.43748965,-661040.633224868 -1006150.42580556,-661049.859526913 -1006150.62873499,-661042.069928171
-1006162.10178207,-661034.619559403 -1006159.19505518,-661030.511521046 -1006160.08288034,-661020.463809779
-1006157.87807538,-661001.319526467 -1006150.29262121,-660992.436223261 -1006165.34126197,-660977.127810904
-1006193.60675098,-660938.960397284 -1006249.53744073,-660933.592938278 -1006254.21247231,-660920.020627852
-1006276.3380602,-660908.22294856 -1006306.65717358,-660901.023327729 -1006338.51372431,-660895.000846438
-1006361.24018268,-660875.841385499 -1006390.93577778,-660856.74002576 -1006405.5209748,-660826.32750796
-1006423.21804621,-660861.828113232 -1006460.91133084,-660857.431279098 -1006464.12872819,-660821.84508242
-1006422.62230198,-660796.639953637 -1006443.69351156,-660781.755238046 -1006461.39231927,-660785.660534132
-1006466.64746113,-660782.86708424 -1006470.43231432,-660777.304955965 -1006467.29276373,-660768.47739371
-1006478.1287629,-660771.869555331 -1006480.7704836,-660770.540539888 -1006483.99286055,-660766.107945914
-1006482.24382873,-660754.175094898 -1006499.00604195,-660711.99083764 -1006575.31443306,-660587.838758667
-1006753.66380135,-660586.575415991 -1006758.98127442,-660532.429682122 -1006831.59923704,-660531.289277847
-1006834.79851959,-660512.056493229 -1006863.92994873,-660504.656870239 -1006869.23705053,-660494.630401158
-1006887.4858757,-660477.49057036 -1006919.61040927,-660466.157717699 -1006941.27022258,-660455.671572915
-1006954.22215399,-660442.432820983 -1006963.49729451,-660399.616519104 -1006984.82047543,-660380.858996707
-1007002.23046885,-660304.360319981 -1007083.33129721,-660311.376283782 -1007090.49950841,-660307.922957271
-1007093.60068257,-660301.331025684 -1007086.76275437,-660269.241746354 -1007122.06283765,-660274.187541094
-1007126.4263156,-660270.210142168 -1007131.50388397,-660265.029186254 -1007126.78689288,-660257.432672221
-1007135.17717781,-660221.078039572 -1007196.62238858,-660207.893591491 -1007221.95154037,-660185.196575691
-1007257.24489404,-660182.88451115 -1007266.51558451,-660179.099528233 -1007270.03988944,-660173.088926233
-1007305.38657434,-660170.058405774 -1007347.82443646,-660170.810854645 -1007358.63084495,-660173.826108332
-1007370.68894339,-660170.901030994 -1007379.6526994,-660158.528859215 -1007400.67601151,-660121.861523107
-1007443.99620968,-660112.293654478 -1007437.90556835,-660112.127912834 -1007438.11713901))