

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO :	 projektový a inženýrský s. r. o.
LIBOR KLUBAL, DiS.	ING. PAVEL TŮMA	LIBOR KLUBAL, DiS.	FORMÁT : A4	
			DATUM : 18.03.2016	
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ				
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ – RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ Na parcele st. p. č. 149 (č.p. 140), 150 (č.p. 139) Katastrální území HRADEC KRÁLOVÉ D – DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1. SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY GMU - RESTAUROVÁNÍ D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ZPRACOVATEL: INS spol. s r.o. Projektový a inženýrský atelier Parkány 413 547 01 Náchod Tel.: 491 422 226 www.insnachod.cz ins.atelier@insnachod.cz
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY Č.PARÉ:				EV. Č. AKCE 1465 29 15
NÁZEV PŘÍLOHY: TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE				ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.1.1.8

Obsah:

- před výrobou dveří/skel musí zhotovitel stavby ověřit skutečné rozměry stavebních otvorů a určit přesné rozměry dodávaných dveří
- u schémat dveří je naznačen způsob otevírání jednotlivých křídel čárkovanou čarou
- nedílnou součástí tabulky truhlářských výrobků jsou i půdorysy jednotlivých podlaží
- barevnosti dveří, těsnění, rámu, křídel, typy kování, typy zasklení, povrchové úpravy apod. Budou před výrobou odsouhlaseny na základě předložených vzorků za přítomnosti zástupce stavebníka, uživatele, projektanta, zástupce zhotovitele, technického dozora stavby a pracovníků památkové péče
- veškeré požární uzávěry je nutno doložit s prohlášením a shodě a s označením odolnosti přímo na dodávaném výrobku
- součástí dodávky všech prvků jsou i kotevní prvky dveří
- před zahájením stavby bude vybraným dodavatelem truhlářských výrobků odsouhlasena stavební připravenost, případně bude vznesen požadavek na umístění kotevních prvků včetně přesné specifikace
- veškeré umělecko řemeslné prvky s požadavkem na restaurování budou restaurovány restaurátorem s licencí na umělecko řemeslné prvky ze dřeva

Případné odchylky od projektové dokumentace nebo nejasnosti je nutno tyto záležitosti konzultovat s projektantem.

Výše uvedení materiálové a technologické specifikace jsou popsány obecně s ohledem na zajištění rovných podmínek pro jednotlivé uchazeče v zadávacím řízení. Jsou zde uvedeny minimální kvalitativní, technické a fyzikální parametry jednotlivých materiálů a technologií, která budou na stavbě použity. Konkrétní materiálová a technologická skladba konstrukcí podléhá odsouhlasení v rámci výkonu auditorského dozoru a supervize autorů (jak architekta tak odborného projektanta a statika), které bude pravidelně prováděno v rámci tzv. vzorkování na stavbě.

V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.

STAVEBNÍ ÚPRAVY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ – RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE

OZNAČENÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ STAV			POPIS						POČET KUSŮ									
		ZNAČENÍ DLE INVENTARIZACE	STÁVAJÍCÍ POPIS	STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ	POPIS	ZASKLENÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	RÁM/ZÁRUBEŇ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA/BARVA	KOVÁNÍ	ZÁMEK	1.PP	1.NP	MP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ																				0
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ																				6
MEZANIN																				1
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ																				0
3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ																				0
4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ																				0
5. NADZEMNÍ PODLAŽÍ																				0
6. NADZEMNÍ PODLAŽÍ																				0
CELKEM																				7

1.PODZEMNÍ PODLAŽÍ
V TOMTO PODLAŽÍ NEJSOU NAVRŽENY ŽADNÉ PRVKY K RESTAUROVÁNÍ.

1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ																			CELKEM 1.PP		0
D109/P	800 x 2200 mm	D 310.1/D-10/VS-2	Jednokřídle rámové dveře z měkkého dřeva. Ve spodní části s dvěma svislými hladkými obdélnými kazetovými výplněmi, lemovanými vyžlabenými lištami. V horní části prosklené obdélnou výplní z broušeného skla s fasetami, zasklení na polodrážku s překrytím vyžlabenou latí. Vnější hrana rámu zaoblená, dřevěný rám lemovaný profilovanou latí. Dveře jsou součástí dřevěné stěny navazující na někdejší spojitelní přepážky. Povrchová úprava fládr, práh tvoří subtilní mosazná lišta.	Kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Štítky z leštěné mosazi, ve spodní části se zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Klíčové dírky se záklopkami stejného tvaru jako štítky. Kliky ze stejného materiálu jako štítky, pákové prohnuté, na lícové straně zvýrazněné stejnými reliéfními ratolestmi jako festony štítků.	Restaurování stávajících tlačných papírových tapet. Na papíru s křihokřídovou vrstvou je barevný tisk v hnědých odstínech. Tapety jsou povrchově lakované. Mechanické čištění pomocí čistících hub, Lokální odstranění malířské barvy tamponováním destilovanou vodou, Zkoušky rozpustnosti povrchového laku, Chemické čištění na základě zkoušek rozpustnosti, Lokální opravy pomocí záplat z papírové suspenze, japonského papíru a 4 % roztoku Tylose MH 6000, Jemné retuše, Povrchová fixace. Podrobný popis způsobu restaurování tapet - viz restaurátorský průzkum. Restaurování dřevěné části je technologicky shodné s restaurováním ostatních truhlářských prvků.	NOVÉ ZASKLENÍ NADSVĚTLÍKU. STÁVAJÍCÍ HORNÍ NADSVĚTLÍKY VYJMOUT. NAHRADIT NOVÝMI NADSVĚTLÍKY, KTERÉ BUDOU ČLENĚNÉ VE STEJNÉM ROZMĚRU A PLOŠE JAKO TY PŮVODNÍ. ZASKLENÍ NADSVĚTLÍKŮ BUDE PROVEDENO ZE SKLA TL. 4 MM, OBVODOVÁ FAZETA BUDE ČIRÁ ŠÍŘKY 25 MM, ZBYLÁ PLOCHA SKLA BUDE PÍSKOVANÁ. PÍSKOVÁNÍ PROVÉST TAK, ABY SE CO NEJVÍCE BLÍŽILO HISTORICKÉMU VZORU.	-	-	NA 1X PRAŽDNÝ PANEL BUDE DOPLNĚNA NOVÁ PŘÍRODNÍ DÝHA TL. 1,5 MM, MATERIÁL DUB.	-	-			1						1	
D110/P	1610 x 4770 mm (dveře vč. nadsvětlíku)	D 312.1/D-8	Dvoukřídle rámové dveře s pevným nadsvětlíkem. Dveře z větší části prosklené, zasklení čirým sklem na polodrážku s překrytím dřevěnou latí. Zasklení nové, původně byly dveře zaskleny stejným sklem jako nadsvětlík. Ve spodní partii jsou dveře plné dřevěné, s měděným oplechováním završeným obloučkovým vlysem s tepanými vejcovci. Dveře mají oboustrannou klapačku s profilem oboustranně odsazeného zaoblení. Nadsvětlík dvoutabulový, zasklený stejným způsobem jako dveře na polodrážku s překrytím latí. Zasklený je mléčným sklem po obvodu s čirým páskem a perlovcem. Dveře i nadsvětlík mají společný rám na lícové straně po obvodu s hladkou lištou. Povrchová úprava rámu, dveří i nadsvětlíku fládr.	Kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Štítky z leštěné mosazi, ve spodní části s mírně zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Klíčové dírky se záklopkami stejného tvaru jako štítky. Kliky ze stejného materiálu jako štítky, pákové prohnuté, na lícové straně zvýrazněné stejnými reliéfními ratolestmi jako festony štítků.	-	NOVÉ ZASKLENÍ KŘÍDEL. STÁVAJÍCÍ SKLO VYJMOUT. NOVÉ ZASKLENÍ – TVRZENÉ ČIRÉ SKLO, TL. 5 MM, S ČIROU FAZETOU PO OBVODU (ŠÍŘKA FAZETY 25 MM)	-	-	DOPLNĚNÍ NOVÉHO OKOPNÉHO PLECHU NA SPODNÍ STRANU KŘÍDEL, VÝŠKA 300 MM, MATERIÁL MĚD. OKOPNÝ PLECH BUDE PROVEDEN VE STEJNÉM ČLENĚNÍ JAKO NA DVEŘÍCH D120.	-	-		1							1	

OZNAČENÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ STAV			POPIS							POČET KUSU									
		ZNAČENÍ DLE INVENTARIZACE	STÁVAJÍCÍ POPIS	STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ	POPIS	ZASKLENÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	RÁM/ZÁRUBEŇ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA/BARVA	KOVÁNÍ	ZÁMEK	1.PP	1.NP	MP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM	
D116/L	2415 x 4830 mm	D 304.1/D-1	Masivní dvoukřídle vstupní dveře. Základní konstrukce rámová, na rubové straně s dvěma svislými obdélnými kazetovými výplněmi lemovanými dvakrát odstupňovanou lištou. V centrální části každé kazetové výplně svislý pás s menšími čtvercovými okénky z čirého skla s fasetami, zasklení na polodrážku s překrytím latí. Oba pásy lemují dvojitá lišta. Ve spodní části dveří na rubové straně vodorovné obdélné kazetové výplně lemované rovněž dvojitou odsazenou lištou, sokl pobitý měděným plechem. Oboustranná klapačka s profilem odsazeného zaoblení. Licová strana dveří pobitá tepaným měděným plechem, jehož základní rozvržení kopíruje rámovou konstrukci a rozvržení kazet viditelné na rubové straně. Rozvržení kazetových výplní lemují na licové straně dvě lišty, vnitřní s vejcovcem, vnější profilovaná. Ve spodních výplních na licové straně subtilní rámečky s perlovcem. Pás s prosklenými okénky v horních svislých výplních lemují tepaná perlovcová lišta, která rozděluje pás i na jednotlivá čtvercová pole.	Měděné závěsy s kulovou hlavou, na rubové straně mosazný štítek zámku, čtvercové měděné přítluky s kulovými hlavami, měděný plech na licové straně (viz popis a foto).	Dveře se dochovaly kompletní a funkční. Chybí pouze nápisová destička na poutci mezi křídly a nadsvětlíkem. Měděné části jsou pokryty měděnkou, která představuje přirozenou korozní a ochrannou vrstvu. Oplechování dveří je na několika místech poškozeno druhotně zatlučenými železnými hřebíky. Některé zdobné kovové prvky jsou uvolněné, ocelové prvky jsou zasaženy korozí, která místy působí i hloubkovou degradaci. Lokálně chybí několik dekorativních prvků. Některá sklička nadsvětlíku jsou poškozená. Vnitřní neoplechovaná strana dveří je mírně znečištěná běžným provozem, některé spoje jsou rozvolněné, místy se nachází drobné oděrky. Povrch dřevěného materiálu je ošetřen dnes již nevyhovující vrstvou laku. Původně byl povrch opatřen vosko – olejovým ochranným filmem. Podrobný popis restaurování - viz restaurátorský průzkum.	NAD VSTUPNÍ DVEŘE BUDE DOPLNĚN NOVÝ PLASTICKÝ NÁPIS „GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ“. VELIKOST PÍSM A SE PŘEDPOKLÁDÁ MIN. 100 MM. FONT PÍSM A ERIE CE NORMAL -3°. PÍSMENA BUDOU Z BRONZOVÝCH ODLITKŮ PŘÍPEVNĚNÝCH K PODKLADNÍ MĚDĚNÉ DESCE TL. 1,0 MM, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ PŘIKOTVENA I NÁPÍSEM K DŘEVĚNÉMU RÁMU DVEŘÍ. CELÝ POVRCH NÁPISU BUDE ZPATINOVÁN OBDOBNĚ JAKO ZBYLÉ KOVOVÉ PRVKY DVEŘÍ. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ GRAFICKÝ NÁVRH V MĚŘÍTKU 1:1.			Křídla dveří včetně nadsvětlíku budou vysazena převezena do dílny, rám bude restaurován na místě. Nejprve bude provedeno očištění povrchu od volných nečistot pomocí štětců, v případě potřeby bude povrch šetrně omyt mýdlovou vodou tak, aby nedošlo k jeho dlouhému smáčení. Z oplechování budou vyjmuty druhotné hřebíky a otvory vytmeleny epoxidovým tmelem, probarveným do podoby zoxidované mědi (Akepox, fa. Akemi, železité pigmenty – fa. Bayferrox, fa. Teluria). Případná poškození většího rozsahu budou vyspravena měděnou záplatou, která bude upevněna nýty, nebo přiletována cinem. Chybějící prvky budou zhotoveny nové. V případě potřeby bude provedeno sjednocení patiny a to jejím šetrným mechanickým ztenčením na místech, kde by se jevila natolik výrazná, že by vytvářela skvrny. Podrobný popis způsobu restaurování tapet - viz restaurátorský průzkum.				1								1
D119/P	1610 x 4770 mm (dveře vč. nadsvětlíku)	D 307A.1/D-8	Dvoukřídle rámové dveře s pevným nadsvětlíkem. Dveře z větší části prosklené, zasklení čirým sklem na polodrážku s překrytím dřevěnou latí. Zasklení nové, původně byly dveře zaskleny stejným sklem jako nadsvětlík. Ve spodní partii jsou dveře plné dřevěné, s měděným oplechováním završeným obloučkovým výseem s tepanými vejcovci. Dveře mají oboustrannou klapačku s profilem oboustranně odsazeného zaoblení. Nadsvětlík dvoutabulový, zasklený stejným způsobem jako dveře na polodrážku s překrytím latí. Zasklení je mléčným sklem po obvodu s čirým páskem a perlovcem. Dveře i nadsvětlík mají společný rám na licové straně po obvodu s hladkou lištou. Povrchová úprava rámu, dveří i nadsvětlíku fládr.	Kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Štítky z leštěné mosazi, ve spodní části s mírně zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Klíčové dírky se záklopkami stejného tvaru jako štítky. Kliky ze stejného materiálu jako štítky, pákové prohnuté, na licové straně zvýrazněné stejnými reliéfními ratolestmi jako festony štítků.	-	NOVÉ ZASKLENÍ KŘÍDEL. STÁVAJÍCÍ SKLO VYJMOUT NOVÉ ZASKLENÍ – TVRZENÉ ČIRÉ SKLO. TL. 5 MM, S ČIROU FAZETOU PO OBVODU (ŠÍŘKA FAZETY 25 MM)	-	-	-	-	-		1								1
D120/L	800 x 2200 mm	D 301.1/D-10/VS-2/VS-3	Jednokřídle rámové dveře z měkkého dřeva. Ve spodní části s dvěma svislými hladkými obdélnými kazetovými výplněmi, lemovanými vyžlabenými lištami. V horní části prosklené obdélnou výplní z broušeného skla s fasetami, zasklení na polodrážku s překrytím vyžlabenou latí. Vnější hrana rámu zaoblená, dřevěný rám lemovaný profilovanou latí. Dveře jsou součástí dřevěné stěny navazující na někdejší spojitelnou přepážku. Povrchová úprava fládr, práh tvoří subtilní mosazná lišta.	Kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Štítky z leštěné mosazi, ve spodní části se zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Klíčové dírky se záklopkami stejného tvaru jako štítky. Kliky ze stejného materiálu jako štítky, pákové prohnuté, na licové straně zvýrazněné stejnými reliéfními ratolestmi jako festony štítků.	Restaurování stávajících tlačných papírových tapet. Na papíru s křídlovitou vrstvou je barevný tisk v hnědých odstínech. Tapety jsou povrchově lakované. Mechanické čištění pomocí čistících hub, Lokální odstranění malířské barvy tamponováním destilovanou vodou, Zkoušky rozpustnosti povrchového laku, Chemické čištění na základě zkoušek rozpustnosti, Lokální opravy pomocí záplat z papírové suspenze, japonského papíru a 4 % roztoku Tylose MH 6000, Jemné retuše, Povrchová fixace. Podrobný popis způsobu restaurování tapet - viz restaurátorský průzkum. Restaurování dřevěné části je technologicky shodné s restaurováním ostatních truhlářských prvků.	NOVÉ ZASKLENÍ NADSVĚTLÍKU. STÁVAJÍCÍ HORNÍ NADSVĚTLÍKY VYJMOUT. NAHRADIT NOVÝMI NADSVĚTLÍKY, KTERÉ BUDOU ČLENĚNÉ VE STEJNÉM ROZMĚRU A PLOŠE JAKO TY PŮVODNÍ. ZASKLENÍ NADSVĚTLÍKŮ BUDE PROVEDENO ZE SKLA TL. 4 MM, OBVODOVÁ FAZETA BUDE ČIRÁ ŠÍŘKY 25 MM, ZBYLÁ PLOCHA SKLA BUDE PÍSKOVANÁ. PÍSKOVÁNÍ PROVÉST TAK, ABY SE CO NEJVÍCE BLÍŽILO HISTORICKÉMU VZORU.	-	-	-	-	-		1								1

OZNAČENÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ STAV			POPIS							POČET KUSU									
		ZNAČENÍ DLE INVENTARIZACE	STÁVAJÍCÍ POPIS	STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ	POPIS	ZASKLENÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	RÁM/ZÁRUBEŇ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA/BARVA	KOVÁNÍ	ZÁMEK	1.PP	1.NP	MP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM	
D131	1250 x 2650 mm (ROZMĚR OTVORU)	D 302A.2/D-9	Dvoukřídle dveře rámové konstrukce s plnými kazetovými výplněmi, ve spodních dvou třetinách hladkými obdélnými, v horní třetině s kratšími obdélnými zvýrazněnými kosočtvercem. Dveřní rám po obvodu kazetových výplní s dvojitým odsazením. Kazetové výplně jsou oboustranné, stejně jako hladká klapačka s odsazenými hranami. Na lícové straně dveří dřevěné obložení ostění po obvodu s oboustranně odsazenou lištou, v nadpraží se zaoblenými rohy a vystupující středovou deskou v koutech s intarzovanými vejcovci. Na rubové straně dřevěné obložení ostění s dvojitou hladkou obvodovou lištou. Vnitřní obložení špalet dřevěné rámové obdobného členění jako dveřní křídla – rámová konstrukce ve spodní části s hladkými kazetovými výplněmi, v horní partii s výplněmi zvýrazněnými kosočtverci. Rám obložení po obvodu kazetových výplní s dvojitou odsazenou lištou. Povrchová úprava dveří i obložení fládr, na rubové straně dveře novodobě polstrované.	Kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Štítky z leštěné mosazi, ve spodní části se zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Klíčové dírky se záklopkami stejného tvaru jako štítky. Kliky ze stejného materiálu jako štítky, pákové prohnuté, na lícové straně zvýrazněné stejnými reliéfními ratolestmi jako festony štítků. V koutech vnitřního obložení špalet měděné držáky pro zavěšení závěsu.	Zmíněná hrazda pro závěs zcela chybí, ale s ohledem ke koncepci budoucího užívání budovy se tato nebude obnovovat. Stávající garniž v protějším vchodě je zanesena náletovými deposity a deposity ze stavebních úprav interiéru. Mosazné prvky vykazují dlouhodobou absenci preventivní údržby, což znamená, že povrch materiálu na sobě nese zčernalé korozivní produkty, které je nutné v rámci restaurátorského zákroku zeslabit či odstranit. Toto bude řešeno se zástupci NPÚ při vlastní realizaci. Podrobný popis způsobu restaurování - viz restaurátorský průzkum.	-	-	-	Stávající garniž v protějším vchodě je zanesena náletovými deposity a deposity ze stavebních úprav interiéru. Mosazné prvky vykazují dlouhodobou absenci preventivní údržby, což znamená, že povrch materiálu na sobě nese zčernalé korozivní produkty, které je nutné v rámci restaurátorského zákroku zeslabit či odstranit. Toto bude řešeno se zástupci NPÚ při vlastní realizaci. Zeslabení či odstranění korozivních produktů bude provedeno v kombinaci mechanické a chemické cesty (čpavková voda a rouno). Povrchová konzervace bude provedena zaponovým, či voskodamarovým lakem. Podrobný popis způsobu restaurování - viz restaurátorský průzkum.	-	-	1									1
												CELKEM 1.NP									6
MEZANIN																					

OZNAČENÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ STAV			POPIS							POČET KUSU									
		ZNAČENÍ DLE INVENTARIZACE	STÁVAJÍCÍ POPIS	STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ	POPIS	ZASKLENÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	RÁM/ZÁRUBEŇ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA/BARVA	KOVÁNÍ	ZÁMEK	1.PP	1.NP	MP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM	
D135/L	2215 x 2730 mm	D 402.1/D-7	Dřevěná stěna s pevnými krajními částmi a dvoukřídlymi lítacími dveřmi. Stěna i dveře rámové konstrukce, s jednoduchým dřevěným rámem na lícové straně po obvodu s profilem oboustranně odsazeného oblounu, na rubové straně jednoduché deskové obložení. Stěna i obě dveřní křídla na lícové straně zasklené zrcadlovým sklem na polodrážku s krytím latí. Původně byly dveře zaskleny vzorovaným mléčným sklem, sklo je uložené neporušené v depozitáři. Na lícové straně klapačka profilovaná oboustranně odsazeným oblounem. Rubová strana dveří je bedněná, bednění se zdá být dodatečné (30. léta 20. stol.). Na lícové straně dveří i bočních pevných stěn sokl z měděného plechu završený obloučkovým vlysem s tepanými vejcovci. Oplechování na dveřních křídlech nové, na stěnách původní.	Kromě uvedeného oplechování soklu měděné závěsy s půlkulatou hlavou. Na obou křídlech na rubové i lícové straně madla v kombinaci mědi a leštěné mosazi s úchyty polygonálního průřezu završenými žaludovými hlavami. Madla jsou uchycena držadly kruhového průřezu s čtvercovými podložkami, v nichž jsou vruty přišroubovány ke dveřním křídlům. Madla zčásti vyměněná. Na vnitřní hraně křídel pákové záklopký k zajištění otevřených i zavřených křídel. Na rubové straně je dodatečně přišroubováno brano.	-	STÁVAJÍ SKLA BUDE VYJMUTA A POUŽITA JAKO VZOR PRO VYTVOŘENÍ JEJICH NOVÝCH REPLIK. NOVÉ ZASKLENÍ BUDE PROVEDENO Z TVRZENÉHO SKLA TL. 5 MM, S ČIROU FAZETOU ŠÍŘKY 25 MM, VEŠKERÉ OZDOBNÉ MOTIVY A ORNAMENTY BUDOU PROVEDENY PÍSKOVÁNÍM NA NOVOU SKLENĚNOU PLOCHU (TÝKÁ SE JAK OTEVÍRAVÝCH KŘÍDEL TAK I BOČNÍCH NEOTEVÍRAVÝCH PLOCH).	-	-	-	-	-			1						1	
												CELKEM MP									1
2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ																					
V TOMTO PODLAŽÍ NEJSOU NAVRŽENY ŽADNÉ PRVKY K RESTAUROVÁNÍ.																					
												CELKEM 2.NP									0
3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ																					
V TOMTO PODLAŽÍ NEJSOU NAVRŽENY ŽADNÉ PRVKY K RESTAUROVÁNÍ.																					
												CELKEM 3.NP									0
4.NADZEMNÍ PODLAŽÍ																					
V TOMTO PODLAŽÍ NEJSOU NAVRŽENY ŽADNÉ PRVKY K RESTAUROVÁNÍ.																					
												CELKEM 4.NP									0
5.NADZEMNÍ PODLAŽÍ																					
V TOMTO PODLAŽÍ NEJSOU NAVRŽENY ŽADNÉ PRVKY K RESTAUROVÁNÍ.																					
												CELKEM 5.NP									0
6.NADZEMNÍ PODLAŽÍ																					
V TOMTO PODLAŽÍ NEJSOU NAVRŽENY ŽADNÉ PRVKY K RESTAUROVÁNÍ.																					
												CELKEM 6.NP									0