

F.01.10 Pohled severní nový stav


F.01.15 Řez A-A

F.01.17 Výpis prvků

F.01.18 Skladby konstrukcí

SOLLERTIA

±0,000= podlaha vstupu

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
Ing. Vladislav Jána	Ing. Miroslav Možíš	Ing. Vladislav Jána	
INVESTOR Domov důchodců Tmavý Důl		ZAKÁZKA	78/SO/12
MÍSTO 542 33 Malé Svatoňovice		DATUM	06/2016
AKCE		STUPEŇ	DODATEK
Zateplení II. a III. oddělení		FORMÁT	
PŘÍLOHA		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
Technická zpráva			F.01.01

F.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

DODATEK

Vypracoval: Ing. Vladislav Jána

a) Identifikace stavby, stavebník, projektant

Název stavby:	ZATEPLENÍ II. A III. ODDĚLENÍ DOMOVA DŮCHODCŮ
Místo stavby:	Domov důchodců Tmavý Důl
Pozemky nebo stavby dotčené záměrem:	st.p. 750, kat. úz. Rtyně v Podkrkonoší
Druh stavby:	Změna dokončené stavby
Stavebník:	Domov důchodců Tmavý Důl, Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší 542 34 Malé Svatoňovice
Projektant:	Sollertia s.r.o. Lipová 93, Trutnov ing. Vladislav Jána Číslo evid. A.O. 0600731

b) Předmět dodatku

Jedná se o dodatek projektové dokumentace „Zateplení II. a III. oddělení Domova důchodců Tmavý Důl“ zpracované firmou Sollertia spol. s r.o. v lednu 2012.

Vhledem k záměru investora provést v další etapě vestavbu do podkroví byly provedeny úpravy oken na schodišti tak, aby bylo možno vestavět podestu dvouramenného schodiště z 3.NP do podkroví. Stávající okna (celkem 4ks) rozměrů 1300/1750 budou vybourána, bude sníženo nadpraží vložním ocelových I nosičů a budou osazena nová okna rozměrů 1300/1450 mm.

Další změnou oproti původní dokumentaci je ponechání skladby S1 (strop nad kuchyní- terasa a spojovací krček) v původním stavu. K ponechání této skladby bez navržených úprav se investor rozhodl vzhledem k technické a finanční náročnosti a nízké návratnosti.

Ve všech dalších bodech zůstává v platnosti původní dokumentace z 01/2012.