



| VYTYČOVACÍ BODY (S-JTSK): | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 2-1 | VYTYČOVACÍ BOD PROPUSTEK Č.2, BOD Č.1 | |
| | X | Y |
| 2-1 | 1043113.18 | 664231.02 |
| 2-2 | 1043121.83 | 664227.72 |
| 2-3 | 1043115.30 | 664232.37 |
| 2-4 | 1043114.95 | 664229.17 |
| 2-5 | 1043120.11 | 664231.86 |
| 2-6 | 1043119.64 | 664227.38 |

| LEGENDA ZÁBOROVÝCH PLOCH | |
|--------------------------|--|
| | NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY (KONSTRUKCE A) |
| | OBLOŽENÍ LOMOVÝM KAMENEM |
| | OBETONOVÁNÍ |

SOUŘADNICOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

POZNÁMKY:

Poloha stávajících inženýrských sítí je v situaci zakreslena pouze orientačně. Před zahájením zemních prací musí být ověřena a zaktualizována poloha všech inženýrských sítí procházejících staveništem. Následně bude provedeno vytyčení aktualizovaných sítí za účasti jejich správců. O vytyčení tras technické infrastruktury bude proveden zápis.

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

| ČÍSLO ZMĚNY | DATUM ZMĚNY | POPIS/OBSAH ZMĚNY | PODPIS |
|-------------|-------------|-------------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

název akce

SO 102 – PROPUSTEK Č.2 - km 19,950 (III/32329)

stavební objekt

| | | |
|--|----------------------|---|
| Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové objednatel | spolupráce | DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677 e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz |
| III/32329 místo stavby | KRÁLOVÉHRADECKÝ kraj | |

SITUACE STAVBY

výkres

1 : 200
měřítko

DOS + PDPS
stupeň

| | | | |
|--|---|--------------------------|-------|
| ING. M. BURIANEC kontroloval | ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu | A044/13 číslo zakázky | C.6.1 |
| ING. D. SKÝPALA zodpovědný projektant | vedoucí projektant | 08/2013 datum | |