



19

LEGENDA:

- Kontrola klempířských prvků
- Fotodokumentace v tištěné podobě
- Vlasové trhliny
- Poškozené omítky vlhkostí, místy oddělené od podkladu
- Popraskaná výplň skleníku

<b>ARTENDR®</b> ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek  Vypracoval: Bc. Šárka Nováková  Zodpovídá: Ing. František Mandovec	Obec: K.ú.: Objednatel: Akce:	Kopidlno Kopidlno <i>Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové</i> <b>Stavebně technický průzkum zámku v areálu Střední školy zahradnické Kopidlno</b>	Číslo paré: Formát: Stupeň: Datum: Měřítko:
			A3 STP 05/2023 1:250
	Výkres:	<b>Skleník - západní, východní pohled</b>	Kód: Č.V.:
			<b>D.1.1.</b> <b>16</b>