

Stavebně technický průzkum zámku a palmového skleníku v areálu Střední školy zahradnické Kopidlno
Fotodokumentace

Skleník:

Foto č. 1



Foto č. 2



Stavebně technický průzkum zámku a palmového skleníku v areálu Střední školy zahradnické Kopidlno
Fotodokumentace

Foto č. 3



Foto č. 4



Stavebně technický průzkum zámku a palmového skleníku v areálu Střední školy zahradnické Kopidlno
Fotodokumentace

Foto č. 5



Foto č. 6



Stavebně technický průzkum zámku a palmového skleníku v areálu Střední školy zahradnické Kopidlno
Fotodokumentace

Foto č. 7



Foto č. 8



Stavebně technický průzkum zámku a palmového skleníku v areálu Střední školy zahradnické Kopidlno
Fotodokumentace

Foto č. 9



Foto č. 10



Stavebně technický průzkum zámku a palmového skleníku v areálu Střední školy zahradnické Kopidlno
Fotodokumentace

Foto č. 11



Foto č. 12



Stavebně technický průzkum zámku a palmového skleníku v areálu Střední školy zahradnické Kopidlno
Fotodokumentace

Foto č. 13



Foto č. 14



Foto č. 15



Foto č. 16



Stavebně technický průzkum zámku a palmového skleníku v areálu Střední školy zahradnické Kopidlno
Fotodokumentace

Foto č. 17



Foto č. 18



Stavebně technický průzkum zámku a palmového skleníku v areálu Střední školy zahradnické Kopidlno
Fotodokumentace

Foto č. 19



Foto č. 20



Foto č. 21



Foto č. 22



Stavebně technický průzkum zámku a palmového skleníku v areálu Střední školy zahradnické Kopidlno
Fotodokumentace

Foto č. 23



Foto č. 24



Foto č. 25



Foto č. 26



Foto č. 27




Foto č. 28



Foto č. 29



Foto č. 30



Foto č. 31



Foto č. 32



Foto č. 33

