



BOČNÍ POHLED




ČELNÍ POHLED




LEGENDA MATERIÁLŮ

- POŠKOZENÝ PÍSKOVEC
- CHYBĚJÍCÍ/NARUŠENÁ VRSTVA FASÁDY
- POŠKOZENÝ BETON
- POŠKOZENÁ BARVA
- POŠKOZENÉ ŽULOVÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ

Pozn.: Narušená statika schodiště



UMÍSTĚNÍ SCHODIŠTĚ



VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	<b>PROJECTICON S.R.O.</b> PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Václav Dynťar	Ing. Pavel Ježek	Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
INVESTOR	Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		FORMÁT	3xA4
MÍSTO STAVBY	p.č. 407/1, k.ú. Hradec Králové (409804)		DATUM	03/2020
STAVBA	OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ (par. č. st. 407/1)		STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	SCHODIŠTĚ 3_STAV POŠKOZENÍ		MĚŘITKO 1:50	Č. VÝKR. D.1.1.03