CHEMCOMEX Praha, a.s. 156 00 Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 379	**GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU**	**KJ 6**

Vrtmistr:	P. Malý	Hloubka sondy [m]: 12.00		Y=	614 788.97
Typ soupravy:	RDBS mini	Hladina podz. vody:		X=	1 022 993.56
Datum provedení - od:	9. 1. 2012	naražená [m]: Hl.= 3.00, Z = 358.37		Z=	361.37
- do:	12. 1. 2012	ustálená [m]: Hl.= 2.44, Z = 358.93		Souř.systémy:	JTSK / Balt

od:	do:	vrtáno DN [mm]	od:	do:	paženo DN [mm]		
0.00 [m]	3.00 [m]	220	[m]	[m]		Okres:	Náchod
3.00	7.00	195				Katastr.území:	Náchod
7.00	12.00	175				Mapa 1:25000:	04-334



do	GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN
0.50	GT1: konstrukce vozovky živice (mocnost 2 x 3 cm), makadam
2.10	GT1: písek hlinitý (hlína písčitá) s ojedinělými ostrohrannými úlomky horniny, rudohnědý, tuhý
4.00	GT2: jíl písčitý se středně opracovanými úlomky do 2 cm 10 %, rezavohnědý, tuhý
8.40	GT4: brekciovitý slepenec, zvětralý, ostrohranné úlomky křemene a fylitu, tmavorudohnědý, pevný
8.90	GT5: pískovec prachovitý, zvětralý, rudohnědý, pevný
12.00	GT4: brekciovitý slepenec, zvětralý, ostrohranné úlomky křemene a fylitu, rudohnědý, pevný, vrstevnatý

Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.
neporušený porušený jádro technolog. skalní jiný
voda naražená hladina ustálená hladina

Poznámka:

Název akce: **Náchod, Oblastní nemocnice Náchod, Podrobný IG průzkum**	Měřítko: 1: 100	Zak. číslo: 112015	
Dokumentoval: RNDr. P. Polák	Vyhodnotil: RNDr. P. Polák	Zpracovala: Mgr. M. Radimská	Příloha č.: **5/6**