CHEMCOMEX Praha, a.s.
156 00 Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 379

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU VS 5

Vrtmistr:	P. Malý	Hloubka sondy [m]: 4.00	Y= 614 741.86
Typ soupravy:	RDBS mini	Hladina podz. vody: nebyla zastižena	X= 1 022 992.33
Datum provedení - od:	9. 1. 2012	naražená [m]:	Z= 364.77
- do:	12. 1. 2012	ustálená [m]:	Souř.systémy: JTSK / Balt

od: 0.00 [m] do: 3.00 [m] vrtáno DN 175[mm] 3.00 4.00 156	od: [m] do: [m] paženo DN [mm]	Okres: Náchod Katastr.území: Náchod Mapa 1:25000: 04-334



do	GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN
0.20	GT1: jíl písčitý, rudohnědý, silně vlhký
1.80	GT1: jíl prachovitě písčitý, šedorudohnědý, s písčitými polohami, pevný, písčité polohy mokré
2.10	GT2: jíl prachovitý, rudohnědý, pevný
3.90	GT2: jíl prachovitý s úlomky fylitu do 2 cm 10%, šedý, pevný
4.00	GT5: pískovec prachovitý, zvětralý, rudošedý, rozpadavý, pevný

Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.
neporušený porušený jádro technolog. skalní jiný
voda naražená hladina ustálená hladina

Poznámka:

Název akce: **Náchod, Oblastní nemocnice Náchod, Podrobný IG průzkum**		Měřítko: 1: 100	Zak. číslo: 112015
Dokumentoval: RNDr. P. Polák	Vyhodnotil: RNDr. P. Polák	Zpracovala: Mgr. M. Radimská	Příloha č.: **5/4**