CHEMCOMEX Praha, a.s.
156 00 Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 379

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU KJ 3

Vrtmistr:	P. Malý	Hloubka sondy [m]:	12.00	Y=	614 727.11
Typ soupravy:	RDBS mini	Hladina podz. vody:		X=	1 022 928.86
Datum provedení - od:	9. 1. 2012	naražená [m]:		Z=	367.13
- do:	12. 1. 2012	ustálená [m]:	Hl.= 4.89, Z = 362.24	Souř.systémy:	JTSK / Balt

od:	[m]	do:	[m]	vrtáno DN	[mm]
0.00		3.00		220	
3.00		7.00		195	
7.00		12.00		175	

od:	[m]	do:	[m]	paženo DN	[mm]

Okres:	Náchod
Katastr.území:	Náchod
Mapa 1:25000:	04-334



do	GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN
0.30	GT1: konstrukce parkoviště beton (mocnost 5 cm), jíl s pískem a uhlíky, vlhký, rudohnědý, ulehlý
1.30	GT2: jíl písčitý se středně opracovanými úlomky fylitu do 1 cm a ojedinělými valounky křemene, rudohnědý, pevný
6.10	GT5: pískovec zvětralý na písek hlinitý, rezavohnědý, rozpadavý, ulehlý
7.00	GT5: pískovec zvětralý, vývrty do 10 cm, rudohnědý, silně ulehlý
9.60	GT5: pískovec zvětralý, valouny křemene do 3 cm 10%, rudohnědý, silně ulehlý
9.80	GT6: vulkanit s křemennými žilkami, kladivem lze těžko rozbít
12.00	GT5: pískovec zvětralý, rudohnědý, zavlhlý, tvrdý

Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.
neporušený | porušený | jádro | technolog. | skalní | jiný
voda | naražená hladina | ustálená hladina

Poznámka:

Název akce: **Náchod, Oblastní nemocnice Náchod, Podrobný IG průzkum**	Měřítko: 1: 100	Zak. číslo:	112015
Dokumentoval: RNDr. P. Polák	Vyhodnotil: RNDr. P. Polák	Zpracovala: Mgr. M. Radimská	Příloha č.: **5/3**