

3.3 Hydrogeologické poměry

Z hlediska hydrogeologického rajónování ČR patří zájmové území do rajónu 1122 - Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice ve svrchní vrstvě. Jedná se o výrazný a široký pruh sedimentů ssv. - jjz. směru, vyvinutý podél toku Labe. Na fluviální uloženiny jsou vázány významné zvodně údolních i vyšších teras, které do sebe často navzájem přecházejí.

Štěrkopísčitý materiál reprezentuje průlinový kolektor s mírně napjatou hladinou a koeficientem filtrace v rozmezí řádu $n \cdot 10^{-4}$ m.s⁻¹. Podzemní vody jsou dotovány jednak atmosférickými srážkami a dále vcezováním z říčních toků do souvrství. Málo propustný holocenní pokryv a navážky podíl vsaku naopak podstatně snižují.

Slínovce svrchní křídy představují rajon 4360 Labská křída v základní vrstvě, s jediným bazálním kolektorem. Přípovrchová zóna slínovců v podloží kvartérních sedimentů je s rozdílnou hustotou lokálně rozpukaná a slabě zvodněná.

Pro posouzení hydrogeologických poměrů lokality byla v rámci průzkumu provedena dokumentace naražené a ustálené HPV v realizovaných vrtech.

Tabulka č. 3 - Přehled zjištěných hladin podzemní vody

Sonda	Hladina podzemní vody				Poznámka
	naražená (m)	m n. m.	ustálená (m)	m n. m.	
JV 1	I. 5,40	I. 227,13	I. 3,40	I. 229,13	Q - písčitý štěrk
	II. 12,90	II. 219,63	II. 5,20	II. 227,33	Kř - slínovec
JV 2	I. 5,20	I. 227,65	I. 3,60	I. 229,25	Q - jílovitý písek
	II. 9,90	II. 222,95	II. 5,80	II. 227,05	Kř - slínovec

Poznámka: v závorce jsou v souladu s geologickou dokumentací odlišeny zastižené zvodně
Q - kvartér (I.), Kř - křída (II.)

Z přehledu tabulky č. 3 vyplývá, že průzkumnými pracemi na lokalitě bylo zjištěno dvojí zvodnění.

Výrazná zvodeň (z. č. I) je vázaná na kvartérní terasové písčité štěrky. Vlivem nepropustného jílovitého nadloží má mírně napjatou (až +2,0 m) souvislou hladinu, ustálenou v hloubce 3,40 - 3,60 m pod stávajícím povrchem terénu, tj. na kótě 229,13 - 229,25 m n. m.

Směr proudění podzemní vody v zájmovém území lze očekávat ve směru k z. až zjjz. k místní erozní bázi, kterou představuje řeka Labe.

Druhá zvodeň (z. č. II) byla vrtnými pracemi zjištěna v prostředí intenzivně rozpukaných slínovců v hloubce 9,90 - 12,90 m p. t. Má rovněž napjatou hladinu, s pozitivní výtlachou +4,10 m až +7,70 m, ustálenou v technologické pažnici v úrovni 5,20 - 5,80 m p. t., tj. na 227,05 - 227,33 m n. m. Z výše uvedeného je zřejmé, že obě zvodně jsou v hydraulické závislosti a tudíž v širším okolí propojené.

Agresivita podzemní vody

Podle výsledků zkráceného chemického rozboru (příloha č. 5) podzemní voda z kvartérních štěrkopísků z vrtu JV2 vytváří ve znění ČSN EN 206-1 nízce agresivní prostředí stupně XA1, vlivem sníženého pH = 6,26.

Podzemní voda ze slínovců, odebraná ze zapaženého vrstu JV1, není agresivní.

Zájmové území spadá do povodí Labe, číslo hydrologického pořadí 1-01-04-035, protékajícího cca 0,3 km západně od zájmového místa.

4. VYHODNOCENÍ IG PRŮZKUMU

Celkový charakter prostředí dokumentují podélný geologický řez v příloze č. 4 a profily jednotlivými vrty v přílohách č. 3.1 a 3.2.

Zeminy a podložní horniny jsou zatřídeny jednak v souladu s klasifikačním systémem již neplatné, avšak stále ještě citované ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“, resp. dle přílohy A nové ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, která vychází ze stejné klasifikace. Dále je uvedeno zatřídení ve znění nové ČSN EN ISO 14688 „Geotechnický průzkum a zkoušení“. V geologickém řezu a v dalším textu obě klasifikace odděluje lomítko.

Geotechnické charakteristiky a předpokládanou výpočtovou únosnost R_{dt} , převzaté ze zrušené a Eurokódem 7 nahrazené ČSN 73 1001, obsahuje tabulka č. 4 na str. 9.

4.1 Geotechnické zhodnocení základových půd

V ověřovaném prostoru budoucího staveniště jsou realizovaným inženýrskogeologickým průzkumem vymezeny následující druhy základových půd:

- navážky
- jíl se střední plasticitou
- jíl písčitý
- písek jílovitý
- štěrk písčitý
- slínovec, zcela zvětralý
- slínovec, silně zvětralý

Humózní vrstva, s ohledem na intenzívni využívání území (obslužné komunikace, parkoviště, zástavba), se vyskytuje jen lokálně v zelených pásech a ostrůvcích. V okolí vrstu JV1 jako drn s příslušným kořenovým systémem v tl. do 10 cm, ve vrstu JV2 v podobě uměle rozprostřeného, slabě humózního hlinitého písku s drnem na povrchu, v sumární tl. 50 cm, tř. **S4 OY / orsisaMg**. V uvedených mocnostech bude představovat samostatnou skrývku. Z hlediska následného využití pro rekultivaci po dokončení stavby se pro vysoký obsah drnu nejedná o vhodnou zeminu.

Navážky

Byly ověřeny oběma vrty v celkové mocnosti 3,50 m (JV1) a 3,90 m (JV2). Jedná se o násypy/zásypy vybudované z místních zemin a zvětralých slínovců s příměsí stavebního odpadu, které úzce souvisejí s terénními úpravami při výstavbě bývalé vojenské pevnosti.

Mají proměnlivé složení, které se podle vizuálních dokumentací vrtného výnosu i laboratorních rozborů vzorků místo od místa mění. Ve vrstu JV1 a jeho okolí v sypanině převládají eluviální jíly s velmi vysokou plasticitou, tř. **F8 Y / clMg**, které v celém intervalu

mají pevnou konzistenci, s $I_c = 1.04$. Lokálně jsou v něm uloženy až 30 cm silné vrstvy úlomkovitého slínovce (úseky 0,60 - 0,90 m a 1,50 - 1,80 m p. t.). Jedná se o zeminový materiál velmi nepříznivých geotechnických vlastností, vysoce namrzavý, velmi nepropustný ($k = 10^{-8} - 10^{-10} \text{ m.s}^{-1}$), pomalu konsolidující, se součinitelem konsolidace $c_v < 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$ a s výškou kapilární vzlínavosti $h_s > 4,0$ m. Při styku s vodou snadno degraduje a rozbírá. Z hlediska vhodnosti pro aktivní zónu komunikací, zpevněných ploch i pro zpětný zásyp je v přirozeném stavu nevhodný. Bude tvořit přímé podloží části betonových podlah objektu a příjezdové komunikace k parkovacímu domu. Jeho vlastnosti lze upravit příměsí pojiva (např. Dorosol).

Ve vrtu JV2 a jeho okolí se nachází sypanina jílovitého písku s příměsí stavebního odpadu (úlomky a kameny pískovce, cihel) a eluviálního jílu, klasifikovaný třídami **S5 Y - S5+Cb Y / clsaMg - clsaMg+Co**. Jedná se o sypaninu namrzavou, málo propustnou ($k = 10^{-6} - 10^{-8} \text{ m.s}^{-1}$), pomalu konsolidující, se součinitelem konsolidace $c_v < 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$ a s výškou kapilární vzlínavosti $h_s = 1,50$ m. Díky proměnlivé propustnosti se v ní místy akumulují srážkové vody a mezizrná výplň tak nabývá tuhé konzistence, s laboratorně potvrzeným stupněm konzistence $I_c = 0,77$. Z hlediska vhodnosti pro aktivní zónu komunikací, zpevněných ploch i pro zpětný zásyp je předmětná sypanina v přirozeném stavu jen podmínečně vhodná. Bude tvořit přímé podloží části betonových podlah objektu a případně i příjezdové komunikace k parkovacímu domu. Její vlastnosti lze upravit příměsí pojiva (např. Dorosol).

Cihelná drť s maltou je lokálně uložena i v samostatných vrstvách (např. interval 0,80 - 1,40 m p. t. vrtu JV2 s tř. **G4 Y / sasigrMg**). Dále je možné ve spodních partiích navážek očekávat i přítomnost větších jednotlivých kamenů až balvanů o velikosti do 0,50 m (např. interval 3,70 - 3,90 m vrtu JV2 s tř. **F4+B Y / saclsiMg+Bo**).

Tabulka č. 4 - Geotechnické charakteristiky a očekávaná únosnost R_{dt}

PARAMETR	DRUH		Jíl prachovitý F6 CI		Jíl písčitý F4 CS		Písek jílovitý S5 SC měkký	Štěrk písčitý G3 G-F stř. ulehly	Slínovec	
	pevný	tuhý	tuhý	měkký	R6/F8CH pevný	R5				
Poissonovo číslo ν (1)		0,40		0,35	0,35	0,25	0,42	0,30		
Převodní součinitel β (1)		0,47		0,62	0,62	0,83	0,37	0,74		
Objemová tíha γ (kN.m^{-3})		21,00		18,50	18,50	19,00	20,50	21,50		
Modul přetvárnosti E_{def} (MPa)	8	4	4	2	3	60	5	25		
Úhel vnitřního tření zeminy										
efektivní ϕ_{ef} (°)	21	19	24	22	26	32	16	-		
totální ϕ_u (°)	5	0	0	0	-	-	5	15		
Soudržnost zeminy										
efektivní c_{ef} (kPa)	18	12	12	8	2	0	20	-		
totální c_u (kPa)	80	50	50	30	-	-	90	160		
Tab. výpočtová únosnost R_{dt} (kPa)	200*	100*	150*	80*	100**	295**+	160*	300***		

* platí pro šířku základu $b \leq 3$ m a hloubku založení $h = 0,8 - 1,5$ m
hodnoty odpovídají příslušné konzistenci

** platí pro šířku základu $b = 1$ m a hloubku založení $h = 1$ m
+ hodnoty jsou upravené vzhledem ke střední ulehlosti zemin (x součinitel 0,65)
*** R_{dt} platí pro tvrdou konzistenci

Upozornění: Hodnoty R_{dt} nejsou upraveny na hloubku založení a vliv podzemní vody

Jíl se střední plasticitou

Jako soudržný fluviální sediment holocenního stáří souvisle pokrývá celé zájmové území v podloží navážek. Vytváří svrchní souvislou vrstvu, dokumentovanou oběma vrty v mocnosti 1,00 - 1,30 m. Jíl tř. **F6 CI / clSi** vykazuje rozdílnou konzistenci, ve vrtu JV1 pevnou s $I_c \geq 1.00$, ve vrtu JV2 tuhou, přecházející až k měkké, s $I_c = 0.90 - 0.50$. Hranice s rozdílnou konzistencí je v geologickém řezu naznačena tečkaně. Jako celek jíl patří mezi zeminy vysoce namrzavé, velmi nepropustné ($k = 10^{-8} - 10^{-10} \text{ m.s}^{-1}$), pomalu konsolidující, se součinitelem konsolidace $c_v < 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ a s výškou kapilární vzlínavosti $h_s > 2,0 \text{ m}$.

Jíl písčitý a písek jílovitý

Budují spodní partie souvrství holocenních sedimentů o mocnosti 0,80 - 0,90 m a vzájemně se zastupují. Písčitý jíl tř. **F4 CS / saclSi** z vrtu JV1 má konzistenci tuhou ($I_c = 0.70 - 0.50$), v blízkosti HPV až měkkou ($I_c < 0.50$), jílovitý písek tř. **S5 SC / clSa** v celém intervalu 5,20 - 6,00 m p. t. vrtu JV2 konzistenci mezizrnné výplně měkkou ($I_c < 0.50$). Hranice s rozdílnou konzistencí je v geologickém řezu naznačena tečkaně. Jako celek se jedná o zeminy nepropustné až málo propustné ($k = 10^{-7} - 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$), pomalu konsolidující, se součinitelem konsolidace $c_v < 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$.

Štěrk písčitý

Jako jediný zástupce nesoudržných sedimentů vytváří v zájmovém prostoru na bázi kvartérního souvrství souvislou vrstvu o mocnosti 2,10 - 0,90 m, která se redukuje přibližně ve směru od Z k VJV. Jedná se o polymiktní štěrk s výplní jemného až hrubozrnného písku, tř. **G3 G-F / saGr**. Valouny tvoří hlavně křemen a horniny krystalinika, které jsou většinou polozaoblené, o maximální velikosti do 6 cm. Složení štěrku dokumentuje laboratorní vzorek č. 7 z vrtu JV1.

Na základě praktických zkušeností z regionu patří štěrk mezi zeminy středně ulehlé, s relativní hutností v horní polovině normového intervalu pro zeminy středně ulehlé, tj. $I_D = 0.50 - 0.65$ (50 - 65%).

Slinovec silně až zcela zvětralý

Představuje strop křídových hornin, ověřený v hloubce 6,90 - 7,50 m pod stávajícím povrchem terénu, v úrovni 225,03 - 225,95 m n. m., s mírným sklonem k západu. Je vymezený v mocnosti 0,40 až 0,80 m a v dokumentaci souhrnně označený třídou **R6-F8CH / Cl**. Při rozhraní s kvartérními sedimenty má v tenké vrstvě do 20 cm charakter jílu tuhé a pevné konzistence ($I_c = 0.90$ až > 1.00), s relikty a úlomky mateční horniny, níže zachovalou strukturu laminovaného prachovitého jílu, rozpadavého na drobné, v ruce drobivé úlomky.

Slinovec silně zvětralý

Podle litologických popisů je vymezený od hloubky 7,30 - 8,30 m pod stávajícím terénem a oba vrty v něm byly ukončeny.

V prostoru budoucího staveniště jej lze charakterizovat jako slabě zpevněný, laminovaný až tence deskovitý, rozpadavý na ploché destičkovité úlomky, v ruce většinou lámatelné. V dokumentaci je klasifikovaný třídou **R5**.

Dle tabulky 5 ČSN EN ISO 14689-1 patří mezi velmi měkké horniny, s velmi nízkou pevností v prostém tlaku v normovém rozpětí $\sigma_c = 1,0 - 5,0 \text{ MPa}$. V úrovni 10 - 13 m p. t. je slínovec současně také rozpukaný a slabě zvodnělý. Od 11,50 m vrtu JV2 se v masívu objevují pevnější desky slínovce a úsek je klasifikovaný rozmezím tříd **R5 - R4**.

4.2 Zemní práce, těžitelnost a použitelnost zemin a sypání

Podle již neplatné, avšak nadále používané ČSN 73 3050 „Zemní práce“ a aktuální ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ se zeminy a horniny z hlediska těžitelnosti a rozpojitelnosti řadí do následujících tříd:

Vrstva	Těžitelnost	ČSN 73 3050	ČSN 73 6133
- navážky tříd S5-F6-F8		2 - 3	I
- navážka třídy F4+B		4	I
- jíl se střední plasticitou, pevný		3	I
- jíl se střední plasticitou, tuhý		2	I
- jíl písčitý a písek jílovitý, měkký		2	I
- štěrk písčitý, středně ulehly		3	I
- slínovec, zcela zvětralý		4	I
- slínovec, silně zvětralý		4	I
- slínovec, mírně zvětralý		4 - 5	I - II

Zemní práce a výkopy na budoucím staveništi budou prováděny nad ustálenou HPV v jílovitých a písčito-jílovitých navážkách s příměsí stavebního odpadu a sutí, zařazených převážně do tříd 2 - 3 / I, ojediněle i 4 / I. Procentuální zastoupení jednotlivých tříd lze podle potřeby a s ohledem na hloubku navržených výkopů blíže odvodit z geologického řezu v příloze č. 4, případně z dokumentace jednotlivých sond v přílohách č. 3.1 a 3.2.

Z hlediska hlubinného zakládání objektu na pilotách nalezejí navážky, zeminy a horniny ve znění ceníku stavebních prací pro zvláštní zakládání objektů 800/2, příl. 2/1 - 2/3, převážně do I. a II. třídy (v poměru cca 30 : 70), s nutností hloubení vývrtů pod ochranou ocelovými pažnicemi. Ojediněle mohou být zastiženy navážky nalezející do III. třídy vrtatelnosti.

Pažení a zajištování výkopů

Sklony svahů dočasných výkopů lze v zeminách nad HPV zhotovit v poměru 1 : 0,5, výkopy pro inženýrské sítě bude s ohledem na charakter zjištěných zemin vhodné zajišťovat příložným pažením.

Případné výkopy pod HPV bude nutné realizovat pod ochranou štětovnic, větknutých do podložních slínovců.

Použitelnost zemin

Na stavbě budou při realizaci výkopů ze základové spáry objektu získávány převážně navážky charakteru soudržných zemin, tj. jíly s velmi vysokou plasticitou pevné konzistence a dále jílovité písky s příměsí stavebního odpadu s mezizrnou výplní tuhé konzistence.

Navážky (sypaniny) třídy F8 CV do násypu/zpětného zásypu i do aktivní zóny ve znění tab. A.1 ČSN 73 6133 jsou v přirozeném stavu bez úpravy/výměny nevhodné, navážky (sypaniny) třídy S5 SC ± Cb jen podmínečně vhodné. Vedle zrnitostního složení je nutné u nich sledovat zejména jejich okamžitou přirozenou vlhkost, tj. faktory které ovlivňují jejich zhutnitelnost a způsobují jejich nízkou únosnost. Oba základní druhy sypanin jsou při styku se srážkovou vodou náchylné k rozbřídání a totální degradaci.

Směsné druhy zemin - promíchané písky s jílovitým eluviem a úlomky slínovce, které se na vzduchu rychle rozpadají na drobné střípky, získané při hloubení pilot nejsou kvůli složení a velkému převlhčení pro násypy a zásypy vhodné. Lze je využít maximálně jen do vyplnění terénních nerovností či nenosných zásypů.

Zásypy výkopů pro inženýrské síť je ve znění ČSN 72 1006 „Kontrola zhutnění zemin a sypanin“ nutné hutnit min. na 95% PS, v aktivní zóně komunikací a betonových podlah na 100% PS, přičemž na povrchu aktivní zóny musí být současně docílena i předepsaná únosnost. Zeminy se v tělese zásypu se musí hutnit při vlhkosti blízké vlhkosti optimální (v intervalu -2% až +3% od w_{opt}). Zeminy s vlhkostí větší než 3% od vlhkosti optimální není možné zhutnit na požadované parametry a nelze na nich dosáhnout ani minimální míru zhutnění D = 95% PS. Ve smyslu ČSN 72 1006 se v případě sypanin tř. S5 SC ± Cb s tuhou konzistencí jedná o zeminy převlhčené. Převlhčenosť pak posouvá zeminy původně podmínečně vhodné do skupiny nevhodných/v přirozeném stavu nepoužitelných do tělesa zásypu.

Z výše uvedeného vyplývá, že zásypy výkopů v komunikacích a pod zpevněnými plochami se v celém intervalu doporučuje realizovat z kvalitního únosného a dobře hutnitelného materiálu (např. betonový recyklát charakteru písčitého štěrku, ŠD fr. 0-32 mm, valounový písčitý štěrk s plynulou křivkou zrnitosti apod.). Jinými slovy je třeba počítat se 100% výměnou zemin ve výkopech.

4.3 Podloží zpevněných ploch, podlah a příjezdové komunikace (aktivní zóna)

Po nezbytných skrývkách a terénních úpravách budou aktivní zónu tvořit prakticky dva hlavní druhy zeminových sypanin a to jíly s velmi vysokou plasticitou, pevné konzistence, tř. F8 CV a jílovité písky s příměsí stavebného odpadu, tuhé konzistence, tř. S5 SC.

Vodní režim podloží, dle přílohy D ČSN 73 6114, je možné klasifikovat na většině plochy jako příznivý (difúzní).

Geotechnické charakteristiky zemin/sypanin pláně

Zemina ČSN 73 6133	k (m.s⁻¹)	h_s (m)	Propustnost zeminy	Namrzavost zeminy	Vhodnost pro akt. zónu
F8 CV	10 ⁻⁸ -10 ⁻¹⁰	> 4,0	velmi nepropustná	vysoce namrzavá	nehodná
S5 SC	10 ⁻⁶ -10 ⁻⁸	1,50	málo propustná	namrzavá	podmínečně vhodná
k ... filtrační součinitel		h_s ... výška kapilárního výstupu vody při 100 % saturaci zeminy			

Orientační návrhové hodnoty vlastností rostlého podloží dle tab. B.1 TP 170

Zemina ČSN 73 6133	Moduly pružnosti (MPa) pro vodní režim difúzní a pendulární	Součinitelé příčného přetvoření pro podmínky difúzní a pendulární	Charakteristiky trvalé deformace ε_6 10^{-6} m/m	B
F8 CV	30	0,50		
S5 SC	50	0,40	410	5,0

Na základě praktických zkušeností je možné na uvedených zeminových sypaninách v úrovni zemní pláně očekávat deformační moduly z druhé zatěžovací větve v rozmezí $E_{def2} = 5 - 20$ MPa. Výsledky dále zásadně ovlivní aktuální vlhkost materiálů, v závislosti na klimatických podmírkách období realizace zemních prací.

Vzhledem k tomu, že očekávané únosnosti nedosáhnou běžného požadavku pro zemní plán komunikací, tj. min. 45 MPa, bude nutné počítat s jejich celoplošnou mechanickou sanací pomocí hrubozrnných sypanin (např. fr. 0-125 mm) v tl. celé mocnosti aktivní zóny 0,50 m. Jejich pouhé přehutnění nebude dostačovat.

Druhou variantou je úprava vlastností zeminových sypanin přídavkem pojiva, např. Dorosolu C70, v množství cca 3 - 4 % dle aktuální vlhkosti a jeho zapravení mobilní frézou rovněž na celou mocnost aktivní zóny. O její realizaci lze rozhodnout až po provedení demoličních prací a skrývek konstrukčních vrstev, podle charakteru a složení pláně.

Výsledky se ověří statickými zatěžovacími zkouškami deskou. Sanační a konstrukční vrstvy se musejí ukládat na nerozbredlé a nerozjezděné podloží.

4.4 Možnosti a podmínky likvidace srážkových vod

Výchozím předpokladem pro realizaci bezrizikového zasakování je vhodnost kvartérního pokryvu, který je pro daný záměr rozhodující.

Z průzkumu je zřejmé, že pro likvidaci vod vsakem nejsou v prostoru staveniště vhodné geologické poměry. Prostředí nepropustných až málo propustných navážek a nepropustných jílovitých náplavů v jejich podloží neumožňuje zasakovat větší množství srážkových vod.

Srážkové vody z objektu lze likvidovat jedině přes umělou krycí vrstvu přímo do kvartérní zvodně, vázané na vrstvu písčitých štěrků a to nejlépe na západní straně budoucího objektu v okolí vrtu JV1, kde má štěrková vrstva mocnost okolo 2 m.

Při návrhu vsakovacího zařízení (kombinace podzemního prostoru s bloky a vsakovacích šachet) lze pro zvodněné písčité štěrky použít koeficient vsaku $kv = 3 \cdot 10^{-4} \text{ m.s}^{-1}$. Dále je třeba počítat se skutečností, že kvartérní zvodeň má vlivem nepropustného nadloží mírně napjatou hladinu, s pozitivní výtlacnou výškou až +2 m (po naražení stropu zvodně došlo k výstupu hladiny do spodních partií navážek a ustálení hladiny v úrovni 229,13 - 229,25 m n. m. Vsakovací šachty bude zřejmě nutné realizovat např. pomocí pilotovací soupravy v pažených vývrotech.

Při dodržení dostatečné odstupové vzdálenosti 3 - 5 m vsakovacích prvků od objektů nebudou negativně ovlivněny jejich základové poměry.

5. ZÁVĚR

Předkládaná zpráva shrnuje výsledky provedeného inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu parkovacího domu, situovaného v areálu bývalých Gayerových kasáren v centru Hradce Králové.

Geologické a hydrogeologické poměry zájmového území jsou podrobně popsány v kapitole 3, geotechnické poměry vyhodnoceny v kap. 4. Nedílnou součást zprávy tvoří všechny její přílohy.

Průzkum ověřil pod 3,50 - 4,00 m zeminových navážek, jílovitého a písčito-jílovitého charakteru proměnlivé konzistence v rozmezí pevná - tuhá, 2 m mocné souvrství nivních prachovitých a písčitých jílů tuhé až měkké konzistence. Středně ulehle písčité štěrky vytvářejí souvislou vrstvu na bázi kvartérního souvrství v hloubce 5,40 - 6,00 m p. t. o mocnosti 1 - 2 m.

Strop slínovců, s mírným sklonem k západu, se nachází v hloubce 6,90 - 7,50 m pod stávajícím povrchem terénu, v úrovni 225,03 - 225,95 m n. m. Při rozhraní s kvartérními sedimenty je v mocnosti 0,40 až 0,80 m zcela zvětralý, pevné konzistence s $I_c > 1,00$, klasifikovaný tř. R6. Navazující poloha slínovců až do hloubky 15 m pod stávající povrch terénu je silně zvětralá, resp. slabě zpevněná, řazená mezi velmi měkké horniny tř. R5 s velmi nízkou pevností v prostém tlaku.

Podzemní voda vázaná na štěrkopísky (z.č.I) má vlivem nepropustného jílovitého nadloží mírně napjatou (až +2,0 m) souvislou hladinu, ustálenou v hloubce 3,40 - 3,60 m pod stávajícím povrchem terénu, tj. na kótě 229,13 - 229,25 m n. m.

Druhá zvodeň (z. č. II) byla vrtnými pracemi zjištěna v prostředí slabě rozpukaných slínovců v hloubce 10 - 13 m p. t. Má rovněž napjatou hladinu, s pozitivní výtlačnou výškou +4,10 m až +7,70 m, ustálenou v technologické pažnici v úrovni 5,20 - 5,80 m p. t., tj. na 227,05 - 227,33 m n. m. Obě zvodně jsou v hydraulické závislosti a v širším okolí propojené.

Podle výsledků zkráceného chemického rozboru (příloha č. 5) podzemní voda z kvartérních štěrkopísků vytváří ve znění ČSN EN 206-1 nízce agresivní prostředí stupně XA1, vlivem sníženého pH. Podzemní voda ze slínovců, odebraná ze zapaženého vrtu není agresivní.

Na základě výše uvedených zjištění je nutné základové poměry hodnotit jako složité. Jako nejvhodnější pro založení objektu parkovacího domu se jeví varianta hlubinného základu na vrtaných pilotách, opřených (vetknutých) do podložních slínovců tř. R5. Vzhledem k tomu, že v puklinovém systému slínovců bylo ověřeno samostatné zvodnění s napjatou hladinou, nelze vyloučit nutnost provádění betonáže pilot do ustálené HPV v pracovním pažení.

Pro aktivní zónu příjezdové komunikace, zpevněných ploch a podloží betonových podlah je doporučena celoplošná mechanická sanace hrubozrnným materiálem v tl. 0,50 m pro zajištění potřebné únosnosti. Úprava místních zeminových sypanin pojivem (např. Dorosol C70 na celou mocnost aktivní zóny) za předpokladu, že se v pláni nebudou vyskytovat zbytky stavebních konstrukcí a stavebních materiálů (viz kap. 4.3 na str. 13).

Pro zásypy výkopů je doporučena 100% výměna zeminových sypanin za vhodný materiál (viz kap. 4.2 na str. 12).

Odvozené hodnoty geotechnických parametrů platí v přirozeném stavu, v průběhu výstavby je třeba základové půdy chránit proti mechanickému porušení, klimatickým vlivům a zaplavení. Rozbředlé a mechanicky rozrušené zeminy je ze ZS nutné odstranit.

V případě výskytu neočekávaných anomálií při zakládání, doporučuji provést posouzení geologem a konzultaci s odpovědným projektantem.

Odpovědný řešitel: Ing. Luboš Med
odborná způsobilost v IG 1570/2002

Hradec Králové 23. 01. 2015



GLOBAL - GEO, s.r.o.
Akademika Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové
IČO: 274 72 540
DIČ: CZ27472540

Ing. Pavel Žaba
ředitel společnosti

Vrtmistr: J. Skala - Geovty PEMA

Hloubka sondy [m]: 15.00

Y= 641 021.18 ✓

Typ soupravy: UGB 50 M Gaz 66

Hladina podz. vody:

X= 1 041 975.92 ✓

Datum provedení - od: 12.1.2015

naražená [m]: Hl.= I.5.40, II.12.90; Z = I.227.13, II.219.63

Z= 232.53 ✓

- do: 12.1.2015

ustálená [m]: Hl.= I.3.40, II.5.20; Z = I.229.13, II.227.33


Souř.systémy: JTSK / Balt

od: 0.00 [m] do: 5.40 [m] vrtáno DN 220 [mm]
5.40 15.00 156

od: 0.00 [m] do: 8.00 [m] paženo DN 192 [mm]

Kraj: Královéhradecký
Katastr.území: Hradec Králové
Mapa 1:25000: 13-242

JV1



Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.
 □ neporušený ■ porušený ■ jádro ☐ technolog. ▨ skalní □ jiný
 ● voda ▽ naražená hladina ▲ ustálená hladina

Poznámka: Konzistence : M - měkká, T - tuhá, P - pevná, R - tvrdá
 Ulehlosť : SU - středně ulehla, UL - ulehla
 Obě zvodně s napjatou hladinou

Název akce: Hradec Králové, Gayerova kasárna - parkovací dům

Měřítko: 1: 100

Zak. číslo: 6 / 01 / 15

Dokumentoval: Ing. L. Med

Vyhodnotil: Ing. L. Med

Zpracoval: Ing. L. Med

Příloha č.: 3.1

Vrtmistr: J. Skala - Geovry PEMA

Hloubka sondy [m]: 15.00

Y= 640 952.15

Typ soupravy: UGB 50 M Gaz 66

Hladina podz. vody:

X= 1 041 989.62 ✓

Datum provedení - od: 13.1.2015

naražená [m]: Hl.= I.5.20, II.9.90; Z = I.227.65, II.222.95

Z= 232.85 ✓

- do: 13.1.2015

ustálená [m]: Hl.= I.3.60, II.5.80; Z = I.229.25, II.227.05

Souř.systémy: JTSK / Balt

od: 0.00 [m] do: 4.20 [m] vrtáno DN 220 [mm]
4.20 15.00 156


od: 0.00 [m] do: 7.00 [m] paženo DN 192 [mm]

Kraj: Královéhradecký

Katastr.území: Hradec Králové

Mapa 1:25000: 13-242

JV2



Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.
 □ neporušený ■ porušený ■ jádro ☐ technolog. ☐ skalní □ jiný
 ● voda ▽ naražená hladina ▲ ustálená hladina

Poznámka: Konzistence : M - měkká, T - tuhá, P - pevná, R - tvrdá

Ulehlost : SU - středně ulehlá, UL - ulehlá

Obě zvodně s napjatou hladinou

Název akce: Hradec Králové, Gayerova kasárna - parkovací dům

Měřítko: 1: 100

Zak. číslo: 6 / 01 / 15

Dokumentoval: Ing. L. Med

Vyhodnotil: Ing. L. Med

Zpracoval: Ing. L. Med

Příloha č.: 3.2

LAHUČKÁ Blanka

Příloha č. 5

Zelená 238, 530 03 Pardubice
IČO 662 99 331, tel.: 731 473 400

NÁZEV AKCE : Hradec Králové – Gayerova kasárna
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 1 - 2015
DATUM : 20.01.2015

POČTY ZPRACOVANÝCH VZORKŮ

porušené : 4 neporušené : 0
poloporušené : 0 podzemní vody : 2

Prohlašuji na svou odpovědnost, že požadovaná stanovení na 4 vzorcích zeminy a 2 vzorcích vody akce „ Hradec Králové – Gayerova kasárna “ jsou ve shodě s následujícími normami.

NORMY POUŽITÉ PŘI LABORATORNÍM ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ ZEMIN:


Laboratorní stanovení vlhkosti zemin Stanovení konzistenčních mezi Stanovení zrnitosti zemin

ČSN CEN ISO/TS 17892-1
ČSN CEN ISO/TS 17892-12
ČSN CEN ISO/TS 17892-4

NORMY POUŽITÉ PŘI LABORATORNÍM ROZBORU PODZEMNÍ VODY:

Zkrácený rozbor vody pro stavební účely dle ČSN EN 206-1

ZRNITOSTNÍ KŘIVKY



VLHKOST A PLASTICITNÍ PARAMETRY

Značení	Číslo vzorku	Sonda	Hloubka odběru /m/	Vlhkost w /%/	Mez tekutosti WL /%/	Mez plasticity WP /%/	Index plasticity Ip	Index konzistence Ic	Klasifikace ČSN 73 6133	Název zeminy
—	5	JV 1	1,4 - 1,5	25,1	74,0	26,8	47,2	1,04	F8 - CV	Jíl s velmi vysokou plasticitou
---	6	JV 1	4,6 - 4,8	20,4	38,5	19,1	19,4	0,93	F4 - CS	Jíl písčitý
...	7	JV 1	6,4 - 6,6	11,3					G3 - G - F	Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy
----	8	JV 2	2,2 - 2,4	17,5	27,4	14,5	12,9	0,77	S5 - SC	Písek jílovitý

LAHUČKÁ Blanka
laboratoř mechaniky zemin a analýzy stavebních vod
Zelená 238, 530 03 Pardubice
IČO 662 99 331, tel.: 731 473 400 *Lahučka*

NÁZEV AKCE : **Hradec Králové – Gayerova kasárna**
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 1 - 2015
DATUM : 20.01.2015

URČENÍ KOEFICIENTU FILTRACE Z KŘIVKY ZRNITOSTI
(Převzato z knihy Mallet, Pasquant)

Číslo vzorku	Sonda	Hloubka [m]	Koeficient filtrace [m/s ⁻¹]
5	JV - 1	1,4 - 1,5	< 3 . 10 ⁻⁸
6	JV - 1	4,6 - 4,8	< 3 . 10 ⁻⁸
7	JV - 1	6,4 - 6,6	7,5 . 10 ⁻⁴
8	JV - 2	2,2 - 2,4	9 . 10 ⁻⁷

Lahučká Blanka
laboratoř mechaniky zemin a analýzy stavebních vod
Zelená 238, 530 03 Pardubice
IČO 66299331, tel. 731 473 400

Lahučká

VÝSLEDKY ROZBORU VODY

Akce: Zak. číslo: 001 - 2015
Hradec Králové - Gayerova kasárna
Číslo vzorku: 2 Místo odběru: JV 1
Datum odběru: 12.1.2015 Hloubka odběru: 5,6 m
Datum rozboru: 15.1.2015 Množství vody: 1l

Vnější vlastnosti			
Barva:	bezbarvá	Sediment:	hnědý
Průhlednost:	průhledná	Zápach při 20°C:	bez

Rozbor:			
pH:	7,39	Oxid uhličitý [mg/l]:	
Vodivost [μ S]:	x	volný:	71,35
Tvrnost[°N]		vázaný:	171,60
přechodná:	21,84	příslušný:	131,71
trvalá:	0,00	agresivní na vápno:	0,00
celková:	21,84	agresivní na železo:	0,00
Manganistanové číslo [mg O ₂ /l]:	nestanoveno	Vápenaté soli [mg/l]:	108,22
Chloridy:	nestanoven	Hořečnaté soli [mg/l]:	29,18
		Sírany [mg/l]:	24,02

Celkové hodnocení:

Voda je zásaditá, tvrdá,

s vysokou uhličitanovou tvrdostí.

Voda dle ČSN EN 206-1 není agresivní

Lahučká Blanka
laboratoř mechaniky zemin a analýzy stavebních vod
Zelená 238, 530 03 Pardubice
IČO 66299331, tel. 731 473 400

Lahučká

VÝSLEDKY ROZBORU VODY

Akce: Zak. číslo: 001 - 2015
Hradec Králové - Gayerova kasárna
Číslo vzorku: 3 Místo odběru: JV 2
Datum odběru: 13.1.2015 Hloubka odběru: 5,5 m
Datum rozboru: 15.1.2015 Množství vody: 1l

Vnější vlastnosti			
Barva:	bezbarvá	Sediment:	hnědý
Průhlednost:	průhledná	Zápach při 20°C:	bez

Rozbor:			
pH:	6,26	Oxid uhličitý [mg/l]:	
Vodivost [μ S]:	x	volný:	76,10
Tvrnost[°N]		vázaný:	149,60
přechodná:	19,04	příslušný:	90,09
trvalá:	1,12	agresivní na vápno:	0,00
celková:	20,16	agresivní na železo:	0,00
Manganistanové číslo [mg O ₂ /l]:	nestanoveno	Vápenaté soli [mg/l]:	112,22
Chloridy:	nestanoven	Hořečnaté soli [mg/l]:	19,46
		Sírany [mg/l]:	33,62

Celkové hodnocení:

Voda je kyselá, tvrdá, s vysokou uhličitanovou tvrdostí.

Vodu dle ČSN EN 206-1 řadíme do stupně XA1 slabě agresivní