



Degradovaný beton nosné konstrukce v uložení na pravou opěru a popraskané a vydrolené stykové spáry pravé opěry – vtoková část



Degradovaný beton v uložení nosné konstrukce na levou opěru – vtoková část



Pohled na levou opěru na vtoku, degradovaná hrana betonu nosné konstrukce vlivem korodující výztuže





Degradovaný beton nosné konstrukce  
na vtokové straně mostu a korodující  
výztuž



Uložení nosné konstrukce na levou  
opěru, popraskané a vydrolené  
stykové spáry – výtoková část



Pohled na výtokovou část mostu





Degradace betonu nosné konstrukce



Pohled na podhled nosné konstrukce mostu



Popraskaná styková malta na levé opěře, vložena asfaltová izolace na styku nosné konstrukce s opěrou





Popraskaná a vydrolená styková malta  
na pravé opěře – vtoková část



Pohled na komunikaci na mostě



Pohled na most