



Podzemní voda nebyla zastižena a je zakleslá hlouběji v puklinách slínovců.
Zmínka o zjištěných epizodních průsaccích je v řezu I-I'.

Vysvětlivky ke geologickým poměrům:	
	Konstrukce komunikace
	Násyp - naváka / sesuté zeminy
	Deluvium
	Materiál historického sesuvu
	Eluvium (slín)
	Skalní podloží (slínovec)
	Odebrán vzorek zeminy
	Průsaky vody

Vypracoval	Heteš	 <div>Soukromá kancelář pro průzkum a inženýrskou činnost IČO : 162 45 831 ING. JIŘÍ PETERA, Hradec Králové</div>
Zodp. řešitel	Ing. J. Petera	
Datum	06/2024	
Zak. číslo	JIP/2054/24	
Akce: II-304 Česká Skalice - sesuv silnice u Skaličanu SCHEMATICKÝ GEOLOGICKÝ PROFIL II - II'		
Výškový systém Bpv	Měřítko délka 1 : 250	Měřítko výšek 1 : 100
Objednatel: US KHK a.s.		příloha 2/2