

SEZNAM PŘÍLOH

SPŠ Trutnov - rekonstrukce sociálních zařízení Mladé Buky Mladé Buky 374 na st. p. č. 42/2, k. ú. Mladé Buky

číslo výkresu	název výkresu	měřítko	počet A4	datum revize
D.1.1.a	TECHNICKÁ ZPRÁVA	-	17	
D.1.1.b.01	Půdorys 1.NP - Stávající stav	1:25	14	
D.1.1.b.02	Půdorys 2.NP - Stávající stav	1:25	13	
D.1.1.b.03	Půdorys 3.NP - Stávající stav	1:25	13	
D.1.1.b.11	Půdorys 1.NP - Bourací práce	1:25	14	
D.1.1.b.12	Půdorys 2.NP - Bourací práce	1:25	13	
D.1.1.b.13	Půdorys 3.NP - Bourací práce	1:25	13	
D.1.1.b.21	Půdorys 1.NP - NOVÝ stav	1:25	14	
D.1.1.b.22	Půdorys 2.NP - NOVÝ stav	1:25	13	
D.1.1.b.23	Půdorys 3.NP - NOVÝ stav	1:25	13	
D.1.1.b.24	Výkaz vnitřních dveří	-	6	

SEZNAM PŘÍLOH

SPŠ Trutnov - rekonstrukce sociálních zařízení Mladé Buky Mladé Buky 374 na st. p. č. 42/2, k. ú. Mladé Buky

číslo výkresu	název výkresu	měřítko	počet A4	datum revize
D.1.1.a	TECHNICKÁ ZPRÁVA	-	17	
D.1.1.b.01	Půdorys 1.NP - Stávající stav	1:25	14	
D.1.1.b.02	Půdorys 2.NP - Stávající stav	1:25	13	
D.1.1.b.03	Půdorys 3.NP - Stávající stav	1:25	13	
D.1.1.b.11	Půdorys 1.NP - Bourací práce	1:25	14	
D.1.1.b.12	Půdorys 2.NP - Bourací práce	1:25	13	
D.1.1.b.13	Půdorys 3.NP - Bourací práce	1:25	13	
D.1.1.b.21	Půdorys 1.NP - NOVÝ stav	1:25	14	
D.1.1.b.22	Půdorys 2.NP - NOVÝ stav	1:25	13	
D.1.1.b.23	Půdorys 3.NP - NOVÝ stav	1:25	13	
D.1.1.b.24	Výkaz vnitřních dveří	-	6	