

**Global - Geo, s.r.o.**

Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

**DOKUMENTACE VRTANÉ SONDY S10**

Název zakázky:	Silnice III / 29 928 Dvůr Králové nad Labem - Vítězná, Huntířov. Geotechnický průzkum konstrukčních vrstev a podloží vozovky.			
Lokalizace sondy:	S-JTSK: Y = 638 781.6, X = 1 014 633.9; km 1.880 vpravo od osy; viz situace v příloze č. 2			
Rozměry sondy:	FRASTE Multidrill; vrtáno jádrově ø 156 mm	Datum hloubení:	12. 8. 2019	
Hloubka sondy:	1,00 m	Dokumentoval:	Mgr. M. Štancí	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 14 688
0,00 - 0,09	Živičný kryt		-	-
0,09 - 0,15	ŠD stmelená asfaltovou penetrací		-	-
0,15 - 0,45	ŠD fr. 0-32 mm, s prachovito-písčitou		G3 Y	sisagrMg
0,45 - 1,00	Písek střednozrnný, s polozaohlenými šterky a úlomky pískovce vel. 4-6 cm, zčásti zahliněný a slabě soudržný, světle rezavě hnědý		S4 SM	grsiSa

**Fotografická dokumentace**

Hladina podzemní vody:	nezjištěna - suchý vrt
Laboratorní vzorek:	135 3B: 0,70 - 1,00 (směsný)