

Global - Geo, s.r.o.

Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE VRTANÉ SONDY S6

Název zakázky:	Silnice III / 29 928 Dvůr Králové nad Labem - Vítězná, Huntířov. Geotechnický průzkum konstrukčních vrstev a podloží vozovky.			
Lokalizace sondy:	S-JTSK: Y = 638 547.8, X = 1 015 236.4, km 1.180 vpravo od osy; viz situace v příloze č. 2			
Rozměry sondy:	FRASTE Multidrill; vrtáno jádrově ø 156 mm	Datum hloubení:	12. 8. 2019	
Hloubka sondy:	1,00 m	Dokumentoval:	Mgr. M. Štancí	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 14 688
0,00 0,08	Živičný kryt		-	-
0,08 0,35	ŠD fr. 32-63 mm, s prachovito-písčitou výplní, tmavě šedohnědá s rezavými povlaky		G3 Y	sisagrMg
0,35 0,70	Písek se štěrky pískovce do 6 cm, světle hnědý		S3 Y	grsaMg
0,70 1,00	Jíl písčitý , prachovitý, tuhé až pevné konzistence, s drobnými štěrky pískovce, vlhký, světle hnědý, deluviální		F4 CS	grsacI Si

Fotografická dokumentace

Hladina podzemní vody:	nezjištěna - suchý vrt
Laboratorní vzorek:	-