

Global - Geo, s.r.o.

Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE VRTANÉ SONDY S7

Název zakázky:	Silnice III / 29 928 Dvůr Králové nad Labem - Vítězná, Huntířov. Geotechnický průzkum konstrukčních vrstev a podloží vozovky.			
Lokalizace sondy:	S-JTSK: Y = 638 555.5, X = 1 014 988.6; km 1.440 vpravo od osy; viz situace v příloze č. 2			
Rozměry sondy:	FRASTE Multidrill; vrtáno jádrově ø 156 mm		Datum hloubení:	12. 8. 2019
Hloubka sondy:	1,00 m		Dokumentoval:	Mgr. M. Štancí
Hloubka [m] od - do		Makroskopický popis	ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,07	Živičný kryt	-	-
0,07	0,16	ŠD stmelená asfaltovou penetrací	-	-
0,16	0,40	ŠD fr. 0-63 mm, s prachovito-písčitou výplní	G3 Y	sisagrMg
0,40	0,70	Písek střednozrnný, se štěrky pískovce, šedý	S3 Y	grsaMg
0,70	1,00	Písek hlinitý, střednozrnný, se štěrky pískovce a křemene vel. 3-6 cm, vlhký, světle hnědý, deluvio- eluviální	S4 SM	grsiSa

Fotografická dokumentace

Hladina podzemní vody:	nezjištěna - suchý vrt
Laboratorní vzorek:	135 3B: 0,70 - 1,00 (směsný)