

SEZNAM DOKUMENTACE

II/325 Horní Brusnice, oprava mostu ev.č. 325-012

C.	SITUAČNÍ VÝKRESY
C.1.1	Celková situace - most ev.č. 325-012
C.2.1	Katastrální situační výkres km 25,400 - 25,494
C.3.1	Koordinační situační výkres km 25,400 - 25,494
C.4	Speciální situační výkresy
C.4.1	<i>Záborový elaborát - neobsazeno</i>
C.4.2	Výkresy organizace výstavby
C.4.2.1	Situace DIO - globální objíždné trasy
C.4.3	<i>Schémata bezbariérových opatření - neobsazeno</i>
C.4.4	<i>Výkresy vztahů v území - neobsazeno</i>