








Schéma vytápění
objektu (nedatov.)




Skica stropu centrální místnosti (č. 12) v patře a dřevěného nábytku


- strop s oknem světlíku měl být původně možná dřevěný
- současná štukatura má podobné dělení obvodového rámování, jinak se provedení liší
- skici dřevěného nábytku mohli být realizovány a sloužit pravděpodobně v některém z pokojů v patře






Projektová dokumentace k textilní továrně – rozměrově zhruba odpovídá budově koníren a kočároven (továrna 44 x 9 m -> dnešní budova 42,6 x 8,4 m), patrně se jedná o nerealizovaný projekt, jenž měl budovu nahradit (budova na st. p. č. 85)





Půdorysy a řez samostatného domku


- jedná se výkresovou dokumentaci k oddělenému domku na st. p. č. 211
- plány z roku 1915 počítají s adaptací objektu na výrobu elektřiny pro osvětlení zámku, jež měl pohánět benzinový motor
- během provozu domova důchodců zde údajně byla kancelář později byt



Výkres komínu pro skleník a detail patrně štukových ozdob

- ani jeden z těchto výkresů se mi nepodařilo zařadit; na podklady k existenci skleníku v areálu zámku jsem nenalezl a ztvárněné zdobení jsem také nikde neobjevil






Půdorys stavebních úprav patra z roku 1957

-provedlo technické projekční oddělení České katolické charity v Praze, půdorys přízemí z té doby není

Půdorys stavebních úprav podkroví z roku 1957



PLÁN ADAPTAČNÍCH PRACÍ

ÚSTAVNÍ BUDOVY ČK CHARITY

TEPLICE N. MET.

PRAHA 1957


TECHNICKÉ - PROJEKČNÍ
ODDĚLENÍ
ČK CHARITY - PRAHA.

1:100

TELEKOVÍ


Půdorys stávajícího stavu přízemí z roku 1983

-provedl Okresní stavební podnik v Náchodě




Půdorys stávajícího stavu patra z roku 1983

-provedl Okresní stavební podnik v Náchodě



Půdorys stávajícího stavu podkroví a suterénu z roku 1983


-provedl Okresní stavební podnik v Náchodě



Pohled jižní z roku 1983


-provedl Okresní stavební podnik v Náchodě


- pozn.: ostatní pohledy projektová dokumentace z tohoto roku neobsahovala



Půdorys stávajícího stavu samostatného domku

-provedl Okresní stavební podnik
v Náchodě, roku 1983






Výkres střechy z roku 1968


- provedl Okresní stavební podnik v Náchodě
- z doby před provedením rekonstrukce střechy

Půdorysy stavebních úprav hospodářské budovy z roku 1969

-provedl Okresní stavební podnik v Náchodě; nahoře výkres přízemí, dole patro



POS. ÚVH. VPP:	AKCE:	DOMOV DOLNÍ ZÁMEK TEPLICE	OPR. ÚVH. VPP:
POS. ÚVH. VPP:	AKCE:	DOMOV DOLNÍ ZÁMEK TEPLICE	OPR. ÚVH. VPP:
POS. ÚVH. VPP:	AKCE:	DOMOV DOLNÍ ZÁMEK TEPLICE	OPR. ÚVH. VPP:
POS. ÚVH. VPP:	AKCE:	DOMOV DOLNÍ ZÁMEK TEPLICE	OPR. ÚVH. VPP:
POS. ÚVH. VPP:	AKCE:	DOMOV DOLNÍ ZÁMEK TEPLICE	OPR. ÚVH. VPP:




1. patro
typu K 100/150
300/150

POS. ÚVH. VPP:	AKCE:	DOMOV DOLNÍ ZÁMEK TEPLICE	OPR. ÚVH. VPP:
POS. ÚVH. VPP:	AKCE:	DOMOV DOLNÍ ZÁMEK TEPLICE	OPR. ÚVH. VPP:
POS. ÚVH. VPP:	AKCE:	DOMOV DOLNÍ ZÁMEK TEPLICE	OPR. ÚVH. VPP:
POS. ÚVH. VPP:	AKCE:	DOMOV DOLNÍ ZÁMEK TEPLICE	OPR. ÚVH. VPP:
POS. ÚVH. VPP:	AKCE:	DOMOV DOLNÍ ZÁMEK TEPLICE	OPR. ÚVH. VPP:

Situace areálu zámku z roku 1969

- provedl Okresní stavební podnik v Náchodě

- dle této situace lze usuzovat, že márnice i přístavba v přízemí zámku již v této době stály a v zámeckém parku stále ještě existoval rybník



POZNÁMKA
SERVIS STR. 8 A SM 10 VÝČI PROVERKE
OSP NACHOD.
— INFORMACNÍ ZÁŘES PODZEM. SDEA.
KAB. OSPT NACHOD V REPRACE ZASAHU NIMO
STÁVERNÍ PROSTOR BUDE NUTNO VYZÁDAT
SI PODNIKY.

SITUACE		AKCE: DOMOV DUCHODCŮ TEPLICE OSP NACHOD ADAPT. HOSPO. BUDOVA	
HEŘTKO	11 720	INVESTOR: ONV NACHOD COR 600 ZABER	PROJEKTANT
FORMÁT	A4	VED. PROJ.	PROJEKTANT
DATUM	11 1969		

























