

## OBSAH PŘÍLOHOVÉ ČÁSTI:

### **FOTODOKUMENTACE SOUČASNOSTI**

02 - situace zámeckého areálu 1:1000  
03 - celkový pohled jihovýchodní  
04 - celkový pohled severovýchodní  
05 - pohled severovýchodní  
06 - pohled jihovýchodní  
07 - pohled východní  
08 - fasáda východní / detail nadokenních říms  
09 - východní portály  
10 - detail levého portálu  
11 - detail pravého portálu  
12 - fasáda východní  
13 - pohled jižní  
14 - pohled jižní  
15 - věž jihozápadní  
16 - celkový pohled severozápadní  
17 - pohled západní  
18 - pohled západní  
19 - pohled severozápadní  
20 - západní čestný dvůr / pohled severní  
21 - střecha, komíny, vikýř  
22 - pohled ze severozápadní roh parku s domkem  
23 - jihozápadní ohradní zeď parku (od severu)  
24 - jihozápadní ohradní zeď parku (od jihu)  
25 - jihozápadní a jižní ohradní zeď parku  
26 - brána do parku  
27 - jihozápadní ohradní zeď (pohled z parku)  
28 - jižní park s náhrobkem a al. znakem ve zdi  
29 - jižní ohradní zeď (pohled z parku)  
30 - skulptury na jižní zdi  
31 - andělek, pítko pro ptáky (zcizeno, NPÚ 1996)  
32 - trpaslíci na ohradní zdi (zcizeno, NPÚ 1996)  
33 - sochy Léto a Podzim  
34 - pamětní deska na budově č.p. 108  
/ pohled od zámku směrem k hosp. budově  
/ váza na podstavci (archiv NPÚ 1996)

35 - půdorys přízemí se situací fotografií  
36 - půdorys patra se situací fotografií  
37 - půdorys půdy se situací fotografií  
38 - vstupní vrata (archiv NPÚ 1996)  
39 - portály chodby jižního traktu (archiv NPÚ 1996)  
40 - průjezd  
41 - jižní chodba / severní chodba (původ. podloubí)  
42 - jižní schodiště (původní)  
43 - severní schodiště (počátek 20. století)  
44 - místnost č.10 (původně chodba)  
45 - mladší stropy přístavby (patro)  
46 - mladší stropy přístavby (přízemí / patro)  
47 - strop centrální místnosti (m. č. 12)  
48 - 49 - strop lázně (m. č. 9)  
50 - strop ordinace (m. č. 10)  
51 - 52 - strop místnosti s krbem (m. č. 13)  
53 - strop místnosti č. 15  
54 - 57 - strop jídelny (m. č. 16)  
58 - chodba č. 18 a č. 14  
59 - detaily chodba č. 14  
60 - 62 - půda při severním štítu a výtah. strojovně  
63 - detail výměny vazných trámů / vikýře  
64 - půda v místě archivu / nároží krovu  
65 - 66 - jihovýchodní nároží krovu  
67 - jihozápadní část půdy  
68 - detaily krovu v jihozápadní části  
69 - zvony původních věžních hodin  
**HISTORICKÁ ČÁST**  
70 - historická situace města a mapa okolí  
71 - 76 - historické snímky a kresby  
**STAVEBNÍ VÝKRESY - POČÁTEK 20. STOL.**  
77 - 78 - půdorys přízemí s číslováním místností  
79 - 80 - půdorys patra s číslováním místností  
81 - 86 - půdorysy přístavby severozápadního křídla  
87 - řez přístavbou severozápadního křídla  
88 - pohled na přístavbu severozápadního křídla

89 - řez severním křídlem před přístavbou  
90 - 91 - půdorysy vodovodu  
92 - 93 - schéma vytápění  
94 - 95 - zařízení interiérů  
96 - projekt na textilní továrnu  
97 - půdorys a řez zahradního domku  
98 - nezařazený detail / komín skleníku  
**STAVEBNÍ VÝKRESY - NOVODOBÉ**  
99 - 100 - adaptace zámku z roku 1957  
101 - 104 - stávající stav zámku z roku 1983  
105 - výkres střechy zámku z roku 1968  
106 - půdorysy adaptace hosp. budovy  
107 - situace areálu z roku 1969  
**FOTOGRAFIE Z ROKU 1969**  
108 - 116 - foto před výměnou střešní krytiny  
117 - nová plechová střešní krytina  
**FOTOGRAFIE NEDÁVNÝCH ÚPRAV**  
118 - rekonstrukce kuchyně / jídelny v přízemí  
119 - oprava fasády  
120 - přístavba venkovního výtahu a oprava věžičky