

KAMENNÉ PRVKY

Prvek: **1/m** **Teracová podlaha** **"15" ks**

Dokumentoval: ing. arch. Ladislav Svoboda, září 2011

Varianty v provedení:



1/m.304 Popis prvku: Střed podlahy tvoří rozměrná obdélná škrabka na boty, lemovaná profilovaným plechem, kolem obíhá bordura z černých a téměř bílých mozaikových dlaždiček, která vytváří ostrohranný zubořez s doplňkovými tečkami, vnitřní lem bordury tvoří pásek ze dvou řad černých čtverečků, zevně je pásek bílých dlaždiček; kolem toho je provedené lité teraco převážně v cihlově červené barvě. Jižně je doplňkový obdélný rámec, lemovaný sedmi řadami mozaikových dlaždiček (uvnitř je řádek černých, pak jsou řádky světlešedé a 2 řádky černé), jehož výplň tvoří šedo-okrové teraco; podobný rámec, ovšem méně zdobný, je také u bočních stěn, jeho lem je tvořen pouze dvěma řadami černých dlaždiček, výplň je také zrnitě okrová; kolem doplňkových rámců je tedy opět zrnitá, převážně cihlově červená plocha.

Umístění: Zádveří 304

Plocha: asi 8 m²

Foto: pohled od jihu

Stav: dobrý

1/m.305 Popis prvku: Základní kruhová plocha je okrově šedá, kolem ní jsou dvě řádky černých dlaždiček a zbylý lem je zrnitě cihlově červený.

Umístění: Turniket 305

Plocha: asi 4 m²

Stav: dobrý

1/m.306 Popis prvku: Podlaha je teracová, velmi sofistikovaně řešená, uspořádaná do tří podélných pruhů, vymezených pásy z tmavošedého teraca, podél nichž je po obvodu vždy pásek ze čtyř řad drobných mozaikových kostiček, vnitřní dva pruhy jsou z bílých kostiček, vnější potom z černých kostiček a po obvodu místnosti je pouze dvojitá řada bílých kostiček. Krajní pruhy jsou vyplněny převážně světle okrovým teracem, střední pás převážně teracem červené cihlové barvy. V pásích jsou rozmístěny ozdobné kruhové motivy, zčásti se navzájem pronikající. V krajních pásích je po osmi kruzích (na jižní straně je to pásem

černého teraca ukončeno půlkruhově a vybývá tu poměrně velká plocha bez dalšího zdobení). Vnitřky osmi kruhů, které se už navzájem nepronikají, jsou lemované kovovými lištami a uvnitř je ve většině (kromě 3. a 6.) zakomponována sestava luxferových dlaždic, které mají plastický povrch jakoby s proplétanou síťovinou, uprostřed je velká, čtvercová, nakoso položená dlaždice, po jejím obvodu potom dalších dvanáct menších dlaždic a při nich ještě uprostřed stran vybývá ještě místo při každé straně na jednu dlaždici. U třetího a šestého kruhu, jež jsou vyplněné pouze zrnitým okrovým teracem, je kovová lišta nahrazena kruhem ze tří řad černých mozaikových dlaždiček. Všechny osm pronikajících se mezikružích kolem těchto kruhů je lemováno pěti řádky (dva řádky černé nebo velmi tmavé, dva řádky téměř bílé, které se přetínají, a řádka růžová) mozaikových kostek, vnitřní lem tvoří čtyři řádky (šedé, dva bílé a růžový) - vzniklá pole jsou vyplněna zrnitým teracem s červenými a bílými zrny. Ve středním páse jsou v podstatě tyto kruhové, zčásti se pronikající prvky řešeny naprosto shodně – je jich tu sedm, pouze střední je jednodušší, pouze vyplněný zrnitým okrovým teracem.

Umístění: Dvorana 306 Plocha: asi 110 m² Stav: dobrý Foto: pohled od jihu

Popis prvku: **Dlažba je tvořená zrnitým, ve výsledku světle šedým polem (kromě šedých, bílých a černých zrn jsou však přimíšena i zrnka červená), opatřeným lemem ze dvou řad bílých křemenných mozaikových dlaždiček, snad z křemene, obvod tvoří teraco tmavě šedé. Pokud je prostor (zpravidla chodba nebo podesta s připojenými zálivy) zaškrben užšími průchody, bývá v hlavních částech po jednom poli a v průchodech opět po jednom poli s uvedeným lemem, dělicí pásy jsou tmavě šedé, resp. téměř černé.**

1/m.307 A	Umístění: chodba 307 A	Plocha: asi 15 m ²	Stav: lokálně poškozená
1/m.307 B	Umístění: 307 B	Plocha: asi 3 m ²	Stav: narušený, z průběhu
bordury je zřejmé, že příčka po jižní straně není původní			
1/m.321	Umístění: hlavní podesta schodiště 321	Plocha: asi 10 m ²	Stav: dobrý
1/m.414	Umístění: hlavní podesta 414 a přilehlý východní záliv chodby 414	Plocha: asi 11 m ²	Stav: místy poškozená
1/m.520	Umístění: hlavní podesta severního schodiště 520	Plocha: asi 7 m ²	Stav: dobrý
1/m.615	Umístění: hlavní podesta severního schodiště 615	Plocha: asi 7 m ²	Stav: dobrý
1/m.712	Umístění: hlavní podesta severního schodiště 712 včetně západního zálivu	Plocha: asi 12 m ²	Stav: narušený
1/m.816	Umístění: hlavní podesta severního schodiště 816	Plocha: asi 7 m ²	Stav: dobrý

Foto: 1/m.307 A Námetky na obnovu: Obnovit narušená místa.

1/m.411 Popis prvku: **Podlahu tvoří teraco, převážně červenohnědá zrnitá struktura, do níž je při obvodu vložen pás z mozaikových černých a bílých dlaždiček, vytvářejících zubořez s drobnými tečkami.**

Umístění: Nástupní podesta hlavního schodiště 411 Plocha: asi 6 m²
 Stav: dobrý Foto: celek



Popis prvku: Vnitřní pole mezipodesty je výrazně zrnité, červeno-černo-bíle-šedé (ve výsledku zhruba růžové), lemuje jej pásek z pěti řad mozaikových dlaždiček (vnitřní řada šedá, značně nestejnorodá, další dvě řady tmavošedé, skoro černé nestejnorodé struktury a vnější dvě řady bílé), oddělující obvodový pás cihlově červený, s méně výraznou zrnitostí.

1/m.501 Umístění: mezipodesta jižního schodiště

Plocha: asi 5 m² Stav: dobrý

1/m.633 Umístění: mezipodesta jižního schodiště

Plocha: asi 4 m² Stav: dobrý

1/m.702 Umístění: mezipodesta jižního schodiště
Plocha: asi 4 m²

Stav: dobrý

Foto: celek 1/m.633

Náměty na obnovu: Obnovit narušená místa.

