

## Seznam příloh :

- A. Stavební část
- A.1. Průvodní a souhrnná technická zpráva,  
pasport šířek vozovky
- A.2. Celková situace stavby
- A.3.1. Situace KM 0,000 00 – 1,900 00
- A.3.2. Situace KM 1,900 00 – 2,580 65
- A.4. Vzorové příčné řezy
- A.5. Vzorový propustek

				04/2017	
± 0.000 = ..... m n.m.		Index	Změna	Datum	
Vypracoval Bc. BOURA J. <i>Boura</i>		Kontroloval Ing. KUČERA M. <i>Kučera M.</i>	 VDI PROJEKT s.r.o. vodohospodářská a dopravní infrastruktura Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10		
Zodpovědný projektant Ing. KUČERA M. <i>Kučera M.</i>		Hlavní inženýr projektu Ing. KUČERA M. <i>Kučera M.</i>			
Akce: <b>Silnice II. a III. tř. okresů RK a HK, obnova asfaltobetonových krytů úsek III/32427 Tůně - Popovice</b>			Investor Královeský kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HK		
Objekt:  SO 101 SILNICE III/32427			Město	Kraj KRÁLOVÉHRADECKÝ	
			Technická zpráva	Formát	
Profese: DOPRAVNÍ STAVBY			Stupeň PDPS	Měřítko	
Název výkresu:  <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>			Číslo zakázky 24_17	Paré	
			Číslo výkresu <b>A.</b>		